



Rapport for miljøtilsyn 2026 hos Allan Kjær Simonsen, Øster Vase 23, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	19-05-2026		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	32339
Mobiltelefon		CVR nr.	20304545
E-mail		P. nr.	1004231320
Miljørisikoscore	4,00		

Godkendelsestype	Godkendelse §11		
Godkendelsesdato	27-04-2009		
Tilladte dyreenheder	38,65 DE		
Registrerede dyreenheder	0 DE		

Kategori	1b
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
31-10-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Mødding skal fjernes fra møddingsplads, således kravene om sidebegrænsning overholdes. Møddingen skal overdækkes.
31-10-2023	Aftale	Efterkommet	Bevoksning nær gyllebeholderen skal fjernes.
31-10-2023	Indskærpelse	Meddelt	Olietankens alder er ukendt, da tankskilt ikke var at finde. Tanken skal sløjfes, hvis fabrikationsåret ikke kan fastlægges.
19-05-2026	Aftale	Efterkommet	Gyllebeholderen skal have etableret dykket indløb.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	14,06	27-04-2009	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	3,20	27-04-2009	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	15	5,58	27-04-2009	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	28	15,80	27-04-2009	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke.
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Godkendelse til husdyrproduktion udnyttes ikke længere. De sidste dyr er afgang den 26-07-2024 jf. CHR. Ejer blev gjort opmærksom på reglerne vedr. kontinuitetsbrud: Godkendelser efter den nu ophævede § 11 i husdyrbrugloven er omfattet af kontinuitetsbrudsreglen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 64, stk. 1. Det følger heraf, at der kan ske helt eller delvist bortfald som følge af kontinuitetsbrud, hvis godkendelsen ikke udnyttes i 3 på hinanden følgende år – altså i 3 hele sammenhængende år. Godkendelsen anses som udnyttet, når der har været en produktion svarende til mindst 25 pct. af det godkendte antal dyreenheder. Så længe der produceres mindst 25 pct. af det maksimalt godkendte foreligger der ikke kontinuitetsbrud.
Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation	Ikke længere dyr på ejendommen.
Anvendelse af bygninger og stalde	Stald anvendes ikke længere til dyr.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn . (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1973	176	364		Bund lever ikke op til krav. Må kun anvendes til midlertidige oplag på op til 1 uge.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Bunden af møddingspladsen er ujævn og krakeleret. Det vurderes, at møddingspladsen ikke lever op til kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 13, og den må derfor ikke længere anvendes husdyrgødning medmindre, der er tale om midlertidige oplag på op til en uge ifm. udbringning. Der var intet oplag af husdyrgødning på pladsen ved tilsynet. Ejer oplyser, at de lægger modtaget fast husdyrgødning i markstak. Se vedlagte pjece for regler vedr. markstakke.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Møddingspladsen var tom på tilsynstidspunktet. Møddingspladsen har mure på to af siderne, men disse lever ikke op til reglerne om sidebegrænsning i husdyrgødningsbekendtgørelsen. I henhold til § 13, stk. 2 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, skal hver af møddingens sider skal have en sidebegrænsning bestående af en mindst 1 meter høj mur eller en mindst 2 meter bred randbelægning.
Møddingsplads, overdækning	Ingen mødding på tilsynstidspunktet.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Vurderes ikke at være en risiko.
Ensilage, afløb og sidebegrænsning	I køresilo øst for gyllebeholderen blev der opbevaret afgasset gyllefiber. Det vurderes at være meget tørt og der blev ikke bemærket lugt herfra. Der var afløb i enden af køresiloen, og sidebegrænsningen vurderes OK.

Billeder



Møddingsplads, tæthed

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1949		0	40		
Gyllebeholder	01-01-1981		0	45		
Gyllebeholder	16-06-1993	20-02-2024	100	525		Krav om kontrol hvert 5. år

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Vurderes OK.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Næsten tom. Logbog ikke set ved dette tilsyn.
Gyllebeholder, dykket indløb	Gyllebeholderen har ikke længere dykket indløb. Ejer oplyser, at det er gået i stykker ved omrøring pga. flydelag. Jævnfør husdyrgødningsbekendtgørelsen § 22 skal beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning med tæt overdækning (flydelag), hvortil der pumpes, have dykket indløb, der er sikret mod tilbageløb. Dermed forhindres det, at flydelaget brydes ved pumpning dertil. Det blev aftalt, at der etableres dykket indløb på beholderen, og efter tilsynet er der indsendt fotodokumentation for dykket indløb.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Intet fast anlæg til tømning.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er alarm, da der er under 100 m til Øster Vase grøften.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Sidst kontrolleret i 2024. Der er krav om 5-årig kontrol pga. afstanden til vandløb. Næste kontrol skal senest foretages i 2029.

Billeder
 Gyllebeholder, dykket indløb

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ingen på tilsynstidspunkt.	0

Håndtering af kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sprøjtemidler, øvrige	Ingen.

Generelle bemærkninger

Olietanke (BBR)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Foderopbevaring	Ingen opbevaring af foder på denne ejendom.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Olietanke	Ved sidste tilsyn oplyser ejer, at der er en nedgravet olietank tilhørende stuehuset på Øster Vase 23, som har været der siden han overtog ejendommen, og at den stadig er i drift. Der var ikke noget tankskilt at finde. Olietankens alder kan ikke fastlægges, og tanken skal derfor sløjfes. Der har siden tilsynet i 2023 været planer om etablering af varmepumpe, men pga. husets alder, er ejer blevet frarådet dette. Nu er planen at anskaffe en nyere jordtank, som erstatning for den gamle olietank, der endnu ikke er sløjfet. Ejer blev gjort opmærksom på, at dette skal gøres hurtigst muligt.