



Rapport for miljøtilsyn hos Circle K, Hobrovej 750, 9230 Svenstrup J.

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	18.10.2019		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98381026	CVR nr.	83463228
E-mail	spliid_4@hotmail.com	P. nr.	

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
23-10-2019	Henstilling	Meddelt	Ved tilsynet blev det oplyst, at vaskehallen er i drift fra 6-21. Vaskehallen må kun være i drift i perioden fra kl. 7-22 jvf. Autoværkstedsbekendtgørelsens § 9, idet vaskehallen er placeret i en afstand på under 20 m fra forureningsfølsomt område (boligbebyggelse). Vaskehallens porte styres af personalet. Der blev aftalt, at medarbejderne informeres om, at porten ikke må åbnes før kl. 7.
23-10-2019	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal fremsende tømningsrapporter samt dokumentation for funktionsprøvning af alarmer på olieudskillere ved påfyldningsplads og autoværksted. Olieudskillere skal tømmes og alarmer i benzin- og olieudskillere skal funktionsprøves mindst en gang hvert år iflg. tankstationsbekendtgørelsens §12 stk. 2 og 3.
23-10-2019	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal fremsende anmeldelse af, at Tank 5 er sløjfet.
23-10-2019	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev det konstateret at pap fra autoværkstedet bortskaffes sammen med brændbart affald. Det blev aftalt, at pap fremadrettet kildesorteres iflg. Affaldsbekendtgørelsens §51.
23-10-2019	Henstilling	Meddelt	Dokumentation for den seneste udførte eksterne inspektion af dampretursystemet skal fremsendes til tilsynsmyndigheden. Ifølge dampretursystemsbekendtgørelsens §10 skal der mindst hvert andet år udføres inspektion af eksternt akkrediteret firma.
23-10-2019	Aftale	Meddelt	Bortskaffelse af absorptionsmidler(kattegrus) med olie/benzin var ikke i orden. Der blev oplyst, at virksomheden bortskaffer absorptionsmidler sammen med brændbart affald. Virksomheden skal etablere en container til absorptionsmidler. Fremadrettet skal absorptionsmidler bortskaffes som farligt affald til en godkendt modtager iflg. Affaldsbekendtgørelsens §54 og §55.
23-10-2019	Henstilling	Meddelt	Der kunne ikke fremvises rapporter for udført egenkontrol af dampretursystemet eller oplyses om hvornår sidste egenkontrol er gennemført. Iflg. dampretursystemsbekendtgørelsens §9 skal egenkontrollen gennemføres mindst to gange om året og den ansvarlige for tankstationen skal kvittere for hver gennemført egenkontrol og kvitteringerne opbevares mindst fem år.
23-10-2019	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal fremsende tankinspektionsrapporter fra 2017 for Tankene 1A+ 1B og Tank 4.
23-10-2019	Henstilling	Meddelt	Ved tilsynet blev det oplyst, at der stadigvæk blandes mindre mængder af køle- og bremsevæske i spildolien. Køle- og bremsevæske skal opbevares som separate affaldsfraktioner og bortskaffes som farligt affald til en godkendt modtager iflg. Affaldsbekendtgørelsens §54 og §55.
23-10-2019	Henstilling	Meddelt	Ved tilsynet blev det konstateret, at opbevaring af flydende råvarer(motorolie) og spildolie var ikke i overensstemmelse med Autoværkstedsbekendtgørelsens §12 og §13. Flydende råvarer og spildolie opbevares i tromler på gulvet. Virksomheden skal etablere en spildbakke under råvarer og spildolie, der kan rumme indholdet af den største opbevaringsenhed.
23-10-2019	Henstilling	Meddelt	Beholdningsregnskab blev udleveret ved tilsynet. Tank 1 (diesel) har en tendens til en negativ difference. Virksomheden skal fremsende forklaring på afgivelser samt en beskrivelse af hvordan beregnes afvigelsesprocent.
24-10-2019	Aftale	Meddelt	Dokumentation for årlig funktionskontrol af lækagealarm for alle brændstoftankene fremsendes.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden drives som servicestation med salg af benzin og diesel, butik, vaskehal samt autoværksted. Der foretages ikke undervognsbehandling, pladearbejde eller lakering. Ulrich Spliid er ansvarlig for daglig drift af tankstationen, og ejer af autoværksted. Der forefindes 2 standerøer, hvor der er udlevering af både benzin og diesel, samt 1 standerø, hvor der udelukkende er udlevering af diesel. Der er ikke pusleplads i tilknytning til vaskehallen. Vedr. driftstider se endvidere afsnittet "støj".				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	10	6-21		
	Miljøledelse			
	Nej			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning
2	Svejsning	Svejserøg		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					
2		2,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Der er i værkstedet udsugning på udstødningsgas med afkast 2 meter over tagryg Der er også etableret udsugning af svejserøg. Ved tilsynet blev det oplyst, at der ikke udføres svejsearbejde, derfor er udsugning ikke i drift.
Luft, støv	Der foregår ingen slibning på værkstedet.
Luft, filtre	Der er ingen filtre på afkast.
Luft, egenkontrol af dampretursystem	Virksomheden foretager egenkontrol af dampretur. Der kunne ikke fremvises rapporter for udført egenkontrol af dampretursystemet eller oplyses

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	om, hvornår sidste egenkontrol er gennemført. Iflg. dampretursystems-bekendtgørelsens §9 skal egenkontrollen gennemføres mindst to gange om året og den ansvarlige for tankstation skal kvittere for hver gennemført egenkontrol og kvitteringerne opbevares mindst fem år.
Luft, ekstern kontrol af dampretursystem	Dokumentation for den seneste eksterne inspektion af dampretursystemet kunne ikke fremvises ved tilsynet. Dokumentation skal fremsendes til tilsynsmyndigheden. Ifølge dampretursystems-bekendtgørelsens §10 skal der mindst hvert andet år udføres inspektion af eksternt akkrediteret firma.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ved tilsynet blev det oplyst, at vaskehallen er i drift fra 6-21. Vaskehallen må kun være i drift i perioden fra kl. 7-22 jvf. Autoværkstedsbekendtgørelsens § 9, idet vaskehallen er placeret i en afstand på under 20 m fra forureningsfølsområde (boligbebyggelse). Når der vaskes, skal porte, døre og vinduer være lukkede. Vaskehallens porte styres af personalet. Der blev aftalt, at medarbejderne informeres om at porten ikke må åbnes før kl. 7.
Støjkluder, indendørs	Der vaskes kun for lukket port i vaskehallen.
Støjkluder, udendørs	Kompressoren er placeret udendørs, som ikke vurderes at give anledning til støj for omkringboende.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer processpildevand fra vaskehallen. Spildevandet ledes til sandfang og olieudskiller og videre til offentlig kloak. Der er genvinding af vand ved undervognsskyl. Der er afløb fra værkstedet, som er koblet på en olieudskiller i november 2013. Der forekommer begrænset mængde af processpildevand fra værkstedet. Processpildevand opstår ved afledning af aftryk fra biler.
Spildevand, procesvand	Antal årlige bilvask blev ikke oplyst ved tilsynet. Der har tidligere været ca. 8000-9000 bilvaske årligt med et forbrug på ca. 125 liter pr. vask.
Spildevand, overfladevand	Overfladevand fra salgspladsen og påfyldningspladsen ledes til olieudskiller. Salgspladsen er overdækket, så der vil kun forekomme slagregn.
Spildevand, afløbsforhold	Tankstationen er beliggende i kloakområde, der er fælleskloakeret. Dette betyder, at både regnvand og spildevand afledes i fælles system. Området planlægges separatkloakeret efter 2027.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der foreligger ingen tilslutningstilladelse med vilkår for spildevand fra virksomheden.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Der er tæt belægning ved vaskeplads, hvor der foretages vask med spand.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er 3 stk. olie- og benzinudskillere på matriklen. En til påfyldnings- og salgsplads, en til vaskehallen og en til autoværkstedet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Der blev fremvist den sidste tømning af olie- og benzinudskiller ved vasketal. Den blev foretaget april 2019. Alarm i udskiller kontrolleres ved tømning. Der kunne ikke fremvises rapporter for tømning og inspektion af olieudskillere ved påfyldnings- og salgsplads og autoværksted. Virksomheden skal fremsende tømningsrapporter samt dokumentation for funktionsprøvning af alarmer på olieudskillere ved påfyldnings- og salgsplads og autoværksted.

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab. år	Fab.nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
11q	1986	208	1986	Autogasolie (Dieselolie)	20.000	Nedgravet/underjordisk			
11q			1964	Benzin	10.000	Nedgravet/underjordisk			
11q	1974	186900	1974	Benzin	16.000	Nedgravet/underjordisk			
11q			1964	Benzin	10.000	Nedgravet/underjordisk			
11q	1974	186901	1974	Benzin	16.000	Nedgravet/underjordisk			

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der forefindes 5 nedgravede benzin/dieseltanke på tankstationen. Tank 1 A+B, diesel, 20.000 liter fra 1986. Tank 2, diesel, 10.000 liter fra 1964. Tank 3, benzin, 10.000 liter fra 1964. Tank 4, benzin, 16.000 liter fra 1974. Tank 5 på 16.000 liter fra 1974 er bundsuget og ikke i brug.
Olietanke, registrering i BBR	Alle 5 olietanke er registreret i BBR. Ved tilsynet blev det oplyst, at Tank 5 er bundsuget og er ikke i brug. BBR skal opdateres i forhold til Tank 5. Virksomheden skal fremsende anmeldelse af, at Tank 5 er sløjfet. Det skal sikres og dokumenteres, at Tank 5 er sløjfet i overensstemmelse med olietankbekendtgørelsens §31, dvs. at den skal tømmes, og - hvis tanken ikke fjernes - skal påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes. så påfyldning ikke kan finde sted. Hvis driften ophøres, skal alle tanke sløjfes i overensstemmelse med olietankbekendtgørelsens §31.
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	Der er SF-belægning ved påfyldningspladsen. Der var et tegn på spild ved påfyldningsplads.
Olietanke, belægninger ved salgspladser	Der er SF-belægning ved salgspladsen.
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	Tank 1 A + B er blevet inspiceret i 2017. Næste inspektion 2027. Tank 2 er blevet inspiceret i 2014. Næste inspektion i 2024. Tank 3 er blevet inspiceret i 2014. Næste inspektion i 2024. Tank 4 er blevet inspiceret i 2017. Næste inspektion i 2027. Tank 5 er bundsuget og taget ud af drift i 2018.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Inspektionsrapporter blev fremvist ved tilsynet. Inspektion er foretaget af TJ Stoholm A/S. Virksomheden skal fremsende tankinspektionsrapporter for tankene 1A+1B og tank 4.
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	Der laves månedligt udtræk af beholdningsregnskabet. Beholdningsregnskab blev udleveret ved tilsynet. Tank 1 (diesel) har en tendens til en negativ difference. Virksomheden skal fremsende forklaring på afgivelser samt en beskrivelse af hvordan beregnes afvigelsesprocent. Dokumentation for årlig funktionskontrol af lækagealarm for alle brændstoftankene fremsendes til tilsynsmyndigheden.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Op-lag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volu-men (l)		
Vaskeprodukter				Plastdunk		Indendørs, ingen opkant	2019
Sprinklervæske				Plastdunk		Indendørs, ingen opkant	2019
Motorolie				Tromle		Indendørs, ingen opkant	2019
Spraymidler				Spraydåse		Indendørs, bag opkant	2019
Diesel				Olietank		Nedgravet tank	2019
Benzin				Olietank		Nedgravet tank	2019
Akkumulatorer				Emballage, original		Indendørs	2019

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Vaskeprodukter fra LHG Group A/S (Forvask, Shampoo, Aktiv Skum, Skyllevoks, Varm Voks). Sikkerhedsdatablade blev udleveret ved tilsynet. Alle de anvendte vaskeprodukter er uden A- og B-stoffer.
Råvarer, opbevaring	Diverse vaskeprodukter til brug i doseringsanlægget til vaskehallen opbevares i et lokale bag vaskehallen. I rummet er der afløb til kloak. Ingen af de anvendte produkter er mærket miljøfarlige eller indeholder olieprodukter. Såfremt der opbevares produkter i rummet, som er mærket miljøfarlige eller indeholder olieprodukter, skal opbevaringen ske således, at et evt. spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak jvf. Autoværkstedsbekendtgørelsens § 12. Ved tilsynet blev det konstateret, at opbevaring af flydende råvarer (motorolie) var ikke i overensstemmelse med Autoværkstedsbekendtgørelsens §12. Motorolie opbevares i tromler på gulvet. Virksomheden skal etablere en spildbakke under spildbakke, der kan rumme indholdet af den største opbevaringsenhed.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Der er tæt belægning med afløb til olieudskiller de steder, hvor der opbevares flydende råvarer.

Affald

Affaldsart	Op lag	En- hed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Mod- tager	Bemærk- ninger
			Type	Volu- men (l)				
Absorptions- midler			Ikke i orden		Ikke relevant			
Blyakkumu- latorer			Plastkasse, sy- refast		Indendørs	Danbrit Akku- mulator		
Dæk			Ikke relevant		Udendørs	Visli ApS		
Forbræn- dingsegnet			Container - luk- ket		Udendørs	Marius Peder- sen A/S		
Jern og me- tal			Ikke oplyst		Udendørs	Stena Recy- cling A/S		
Klude med olie			Container - luk- ket		Indendørs	Berendsen Textil Service A/S		
Oliefiltre			Container - luk- ket		Indendørs	I/S Reno Nord		
Olieudskiller og sandfang			Ikke relevant		Ikke relevant	Leif M Jensen A/S		
Papir og pap			Container - luk- ket		Udendørs	Marius Peder- sen A/S		
Spildolie (motor, gear.)			Tromle		Indendørs, ingen opkant	Marius Peder- sen A/S		
Spraydåser			Container - luk- ket		Indendørs	I/S Reno Nord		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Opgørelse over bortskaffet affald i 2018 blev gennemgået ved tilsynet.
Affald, farligt	Ved tilsynet blev det oplyst, at der stadigvæk blandes mindre mængder af køle- og bremsevæske i spildolie. Køle- og bremsevæske skal opbe- vares som separate affaldsfraktioner og bortskaffes som farligt affald til en godkendt modtager iflg. Affaldsbekendtgørelsens §55. Ved tilsynet blev det konstateret, at opbevaring af spildolie var ikke i overensstemmelse med Autoværkstedsbekendtgørelsens §12. Spildolie opbevares i tromler på gulvet. Virksomheden skal etablere en spildbakke under spildolie, der kan rumme indholdet af den største opbevaringsen- hed.
Affald, sortering	Ved tilsynet blev det konstateret at pap fra autoværkstedet bortskaffes sammen med brændbart affald. Det blev aftalt, at pap fremadrettet kilde- sorteres iflg. Affaldsbekendtgørelsens §51.
Affald, opbevaring	Der er 2 containere til pap/papir og 1 container til brændbart affald.
Affald, bortskaffelse	De fleste affaldsfraktioner er indrapporteret i affaldsregisteret. Kvitterin- ger for bortskaffet farligt affald blev fremvist ved tilsynet. Der er indgået aftale med Berendsen Textil Service A/S om afhentning af genbrugs- klude. Bortskaffelse af opsugningsmateriale(kattegrus) med olie/benzin var ikke i orden. Der blev oplyst, at virksomheden bortskaffer absorptionsmidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	sammen med brændbart affald. Fremadrettet skal absorptionsmidler bortskaffes som farligt affald til en godkendt modtager.
Farligt affald, belægninger	Der er tæt belægning med afløb til olieudskiller de steder, hvor der opbevares farligt affald. Farligt affalds må ikke opbevares, så det kan komme til afløb.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Ejendommen ligger i et område med drikkevandsinteresser og med et OSD-område ca. 100 m mod vest. Ejendommen ligger ikke i et indvindingsområde og der er ca. 1,0 km til nærmeste indvindingsboring mod sydvest.
Planforhold	Virksomheden er placeret indenfor kommunens rammeplan 6.1.C4 Kirkestien. Området er udlagt til centerområde. Der er ingen lokalplan for området. Der er §3 naturområder (eng, sø) < 100 m fra virksomheden.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Autoværksteder skal føre egenkontrol i overensstemmelse med Autoværkstedsbekendtgørelsens § 14. Virksomheden gemmer kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald, kontrol og tømning af olieudskiller og det vurderes, at virksomheden lever op til bekendtgørelsens bestemmelser.
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 2 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi der er konstateret forurening som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko. P.t. har Aalborg Kommune en verserende påbudssag på ejendommen pga. af en massiv dieselurening, der skal afklares.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev konstateret et tegn på mindre spild ved påfyldningsplads.
Bæredygtighed*	Der er installeret genvinding af vaskevandet i vaskehallen. Der er LED belysning i rummet hvor der opbevares dæk.