



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39.
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. Xx xx xx xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Tjæreborg Sandblæsning ApS Østergård 4 6510 Gram

Dato for miljøtilsyn:	01.12.2022
Til stede ved tilsyn:	Timm Jäger, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	A203 Anlæg, der foretager støvfrembr. overfl. behandlin
-------------	---

Telefon	74821424	Hjemme- side	www.tj-sandblasning.dk
E-mail	tj@tj-sandblasning.dk	CVR nr.	40623256
Fax	74822344	P. nr.	1024828421

Matrikler	180 Gram Ejerlav, Gram
	302b Gram Ejerlav, Gram

Acadre sagsnr.:	07/17142
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er bl.a. omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2018 om godkendelse af listevirksomhed - bilag 2, listepunkt A 203 - "Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet overstiger 10.000 normal m ³ pr. time, bortset fra anlæg placeret på virksomheder omfattet af § 1 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller. Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra anlæg, der er omfattet af listepunkt 6.7 i bilag 1, og anlæg placeret på virksomheder omfattet af § 1 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller."
Godkendelse/tilladelse	Virksomheden har en miljøgodkendelse meddelt af Miljøstyrelsen den 11. april 1978.
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med Mikael Jensen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der er tale om et basistilsyn, hvor hele virksomheden blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der er ikke sket ændringer i produktionen siden sidste tilsyn. I driftsbygningen (600 m ²) længst mod vest er der indrettet klargøringsrum, sandblæserkabine, kombineret maler- og tørrekabine, oplagsrum til maling samt blanderum til maling. Bagved sandblæserkabinen er der rum, hvor sandblæsningsmaterialet opsamles, renses, filtreres og genbruges. Blæsemidler, stålgrit, kan genanvendes mange gange, før det kasseres. Bemærk, at der foretages vådmaling på virksomheden og ikke pulverlakering. Hvis der foretages metallisering, vil dette foregå i sandblæserkabinen. En mindre maler- og tørrekabine anvendes stadig i bygning længst mod øst.
Miljøledelse/grønt regnskab	
Risikobekendtgørelsen	Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen.
Driftstider	Der arbejdes normalt mandag til torsdag fra kl. 7 - 16; fredage fra kl. 7 - 13.30/14.00. Når der kalkes kirker, starter man allerede fra kl. 6.00.
Antal ansatte	Der er ca. 7 - 8 ansatte (herunder 2 fleksjobbere).
Ressourcer	Ejendommen er tilsluttet fjernvarmenettet. Den 'gamle' malerkabinde opvarmes dog stadig ved hjælp af et oliefy.
Andet	

--	--

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	

--	--

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	<p>Der er ikke sket væsentlige ændringer i mængde og type af maling. De anvendte malinger (organisk opløsningsmiddel-baserede) har alle højt tørstofindhold (se tidligere udleverede datablade).</p> <p>Der anvendes i gennemsnit ca. 30 - 40 ltr. maling om dagen.</p> <p>Malingen opbevares i lagerrum samt blanderum, begge uden gulvafløb. Der er desuden oplag af maling samt fortynder (nyt og brugt) i lukket skib-scontainer ved siden af driftsbygningen. Tromlerne/holderne står ovenpå spildbakker.</p> <p>Der er også et mindre indendørs oplag til brug ved den ældre malekabine.</p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	<p>Malerkabinen og sandblæserrummet har hver en udsugningskapacitet på 40.000 m³ pr. time.</p> <p>Der gives alarm ved for højt/lavt tryk.</p> <p>Der benyttes patronfiltre til rensning af luften.</p> <p>Ventherm servicerer malerkabinen, medens det er Glenco, der laver service på sandblæserrummet. Der foretages også løbende rengøring af rummene.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Der kan forekomme støj fra luftafkast og kompressorer. Disse er dog så velplacerede - ventilationsanlægge ved den sydvestlige gavl, og kompressorer under halvtag i 'baggården', at det vurderes, at de ikke vil medføre støjgener for de omliggende boliger.</p> <p>Selve sandblæserrummet er ekstra støjisoleret, så man kan arbejde i lokalerne ved siden af, uden at blive stærkt generet af støjen.</p>

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Der er en mindre vaskeplads til virksomhedens biler og trucks. Ellers udledes der ikke processpildevand.</p> <p>Tankning af biler og trucks (fra dieseltanken) foregår samme sted.</p>

Vandforsyning	
---------------	--

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Sandfang/udskiller tømmes af Simon Moos.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1001	Olie		1964	Nedgravet	NEJ
1003	Olie	4.000	1998	Over jord	NEJ
1004	Olie	2.500	2001	Over jord	NEJ
1005	Fyringsolie	1.200		Indendørs	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	På nuværende tidspunkt findes der - en nedgravet, afblændet tank fra 1964 - en udendørs dieselolietank (Statoil) på 4000 ltr. fra 1998 (står under tag) og - en indendørs fyringsolietank på 2500 ltr. fra 2001 (til opvarmning af den 'gamle' malerkabine). I ejendommens BBR er der registreret flere andre olietanke. Virksomheden vil kikke på dette og få det rettet.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Brugt stålgrit købes af Meldgaard til videre genbrug. Brændbart affald, genbrugspap og plast hentes af City Container.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Malingsaffald/fortynderaffald opbevares i lukket skibscontainer inden afhentning. Tromlerne står på spildbakke. Der blev sidst afleveret 400 ltr. fortynderaffald til Bent Hansens Malerverer ApS i december 2018.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Ejendommen er V1-kortlagt ifølge Jordforureningsloven af Region Syddanmark - dvs. at der er mistanke om en mulig jordforurening på grunden.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ikke behov for håndhævelse.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgæede miljøforhold.