



Rapport for miljøtilsyn hos AUTOSPECIALISTEN- AALBORG ApS, Loftbrovej 70, 9310 Vodskov

Overordnede oplysninger

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|----------------|------------|
| Tilsynsdato | 11.06.2024 | | |
| Baggrund for tilsynet | Prioriteret tilsyn - varslet | | |
| Telefon | | CVR nr. | 36054247 |
| E-mail | autospe@out-look.dk | P. nr. | 1019584875 |

| | |
|--|---|
| Virksomhedstype | Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse) |
| Godkendelsesdato | |
| Tilslutningstilladelse spildevand | |

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Status | Kommentar |
|------------|--------|-------------|---|
| 07-09-2022 | Aftale | Efterkommet | Der var flere forskellige affaldsfraktioner i den indendørs beholder sammen med genanvendeligt- og farligt affald. Navnlig drejer det sig om plastik, klude smurt med olie, papir og lignende. De forskellige affaldsfraktioner skal opbevares særskilt i egnede beholdere, jf. Aalborg Kommunens forskrift om opbevaring af olie og kemikalier. |
| 07-09-2022 | Aftale | Efterkommet | Batterier opbevares i værkstedet, hvor der er tæt belægning og uden gulv-afløb. Nye batterier opbevares på stativ ved porten, mens gamle batterier opbevares i en plastbeholder fra FTZ. Gamle batterier skal opbevares i tætte syrefast beholdere – enten med overdækning eller under tag. I forhold til nye batterier skal stativet med batterier flyttes fra den nuværende placering ved porten til en placering længere inde i værkstedet, så et evt. uheld ikke medfører en risiko for forurening af jord og grundvand til følge. |
| 07-09-2022 | Aftale | Efterkommet | Afkast fra udstødningsgas og svejserøg er etableret på gavlen af værkstedet og er ført mindre end en meter over det sted ved tagfladen, hvor afkastet er placeret. Afkast til udstødningsgas og svejserøg skal jf. autoværk-stedsbekendtgørelsens § 11, stk. 3 føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret. Hvis svejserøg ligeledes skal anvendes til bortledning af støv fra sandblæsning, så skal afkastet føres mindst 2 meter over det højeste punkt på taget af den bygning, som afkastet er etableret på, og mindst i samme højde som den højeste eksisterende eller planlagte bygning, hvori mennesker opholder sig mere end 6 timer dagligt, inden for en afstand af 50 meter fra afkastet, jf. autoværk-stedsbekendtgørelsens § 11, stk. 2. På denne baggrund skal der ske en forhøjning af afkastet i overensstemmelse med autoværk-stedsbekendtgørelsen. Fristen for at fremsende fotodokumentation for forhøjelse af afkastet fastsættes til den 15. oktober 2022. |
| 07-09-2022 | Aftale | Efterkommet | Jern- og metalaffald opbevares i en udendørs, utæt og uoverdækket container. Det drejer sig om opbevaring af bl.a. metalaffald smurt i olie. Opbevaringen skal ske i enten en tæt beholder enten på værkstedet, hvor der er tæt gulv uden afløb eller i en udendørs, tæt beholder med låg anbragt på tæt belægning og beskyttet mod vejrlig. Fristen for at fremsende fotodokumentation for efterkommelse af aftalen fastsættes til den 15. oktober 2022. |
| 07-09-2022 | Aftale | Efterkommet | Virksomheden kører selv jern- og metalaffald til en godkendt modtager (Aalborg Recycling ApS). Imidlertid har virksomheden ikke kunne dokumentere for aflevering af affaldet. Det er aftalt, at virksomheden fremadrettet skal kunne forevise dokumentation for aflevering af affaldet på tilsyns-myndighedens forlangende. |
| 11-06-2024 | Aftale | Meddelt | På tilsynet kunne det konstateres at der ikke sorteres pap på virksomheden. Pap endte i stedet i virksomhedens containere til brændbart affald. Dette er ikke i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen §60 og det blev derfor aftalt med virksomheden at de ville påbegynde sortering af pap. Dokumentation på papsortering, skal være Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø i hænde senest den 1. august 2024 |

Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse | | | | |
|--|------------------------------|------------------|---------|--------------------|
| <p>Virksomheden er et autoværksted, hvor der foretages almindeligt forekommende autoservice- og reparationsarbejde.</p> <p>Der sandblæses en gang imellem nogle meget små emner som bolte osv. Der forekommer desuden svejsning i meget begrænset omfang. Der foretages ikke overfladebehandling, lakering eller undervognsbehandling ligesom der heller ikke foretages slibning eller plade- og/eller karosseriarbejder.</p> <p>Der foretages ikke vask/rengøring, hverken under anvendelse af højtryksrensere, automatvaskeanlæg eller lignende.</p> <p>På dette prioriterede tilsyn, var der fokus på tidligere indgåede aftaler, herunder virksomhedens affaldshåndtering, opbevaring af råvarer samt emissioner til luften.</p> | | | | |
| Produktionsareal (m ²) | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) | | |
| | | Hverdage | Lørdage | Søn- og helligdage |
| 200 | 3 | 07:30 -16:30 | - | - |
| Miljøledelse | | | | |

Luftemissioner

| Kilde Id | Aktivitet/proces | Stof | Emi.konc. (mg/m ³) | Rensning |
|----------|---------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| 1 | Svejsning og sandblæsning | Svejsrerøg | | Tørfilter |
| 2 | Udstødningsgas | Udstødningsgas | | Ingen rensning |

| Kilde Id | Afkasthøjde over | | Afkastdiameter (m) | | Volumenstrøm (Nm ³ /sek) | Lufthastighed (m/sek.) | Røggastemp. (°C) |
|----------|------------------|---------|--------------------|----------|-------------------------------------|------------------------|------------------|
| | Terræn (m) | Tag (m) | Indvendig | Udvendig | | | |
| 1 | | 2,0 | | | | | |
| 2 | | 1,0 | | | | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Luft, afkast | Det kunne konstateres at afkast fra udstødningsgas efter aftale på seneste miljøtilsyn, nu er ført 1 meter over tag mens afkastet fra svejsrerøg og sandblæsning er ført 2 meter over tagets højeste punkt. Idag overholder de 2 afkast dermed reglerne i autoværkstedsbekendtgørelsen. |
| Luft, støv | Der foretages sandblæsning på virksomheden og støvet herfra bortledes via det samme afkast, som anvendes til svejsrerøg. |
| Luft, filtre | Ifølge datablade er afkast fra svejsrerøg og sandblæsning forsynet med et STR-kanalfilter i filterklasse Coarse 65% iht. ISO 16890. Filterleverandøren har bekræftet at filteret lever op til kravet om en rensningseffektivitet på 20 mg/m ³ støv. |
| Lugt | Der blev ikke konstateret lugt under tilsynet. |

Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Støj | Der blev ikke konstateret væsentligt støj under tilsynet. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------|---|
| Spildevand, procesvand | Der forekommer ikke processpildevand på virksomheden. |

Olie- og benzinudskillere

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|--|
| Udskilleranlæg | Der er ingen udskilleranlæg på virksomheden. |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Olietanke | Der er ingen olietanke på virksomheden. |

Råvarer

| Produkt | Forbrug | Oplag | Enhed | Beholder | | Opbevaring (Beskyttelse) | Årstal |
|----------------|---------|-------|-------|----------------|-------------|--------------------------|--------|
| | | | | Type | Volumen (l) | | |
| Motorolie | | | | Ingen beholder | | Impermeabel belægning | 2024 |
| Akkumulatorer | | | | Ingen beholder | | Impermeabel belægning | 2024 |
| Sprinklervæske | | | | Ingen beholder | | Impermeabel belægning | 2024 |
| Bremsevæske | | | | Ingen beholder | | Impermeabel belægning | 2024 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------|--|
| Råvarer | Reserve dele bestilles ifm. reparationsarbejdet og derfor er der ikke tale om større mængde råvarer på virksomheden. Virksomheden får leveret varer op til 5 gange om dagen alt efter aktiviteten på værkstedet. Virksomhedsejer fortalte, at han ikke ønskede at have råvarer stående i sit værksted og alle råvarer blev derfor bestilt i meget små mængder. |
| Råvarer, opbevaring | De få råvarer virksomheden har på lager, herunder reserve dele opbevares i reol eller plastbakke udleveret af reservedelsfirmaet FTZ. Små beholdere med sprinklervæske og kølervæske afleveres til kunderne efter påfyldning. |
| Råvarer/Kemikalier, belægninger | Råvarer bliver opbevaret på værkstedet, hvor der tæt belægning og uden gulvafløb. |

Affald

| Affaldsart | Oplag | Enhed | Beholder | | Opbevaring (Beskyttelse) | Transportør | Modtager | Bemærkninger |
|--------------------|-------|-------|----------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | | | Type | Volumen (l) | | | | |
| Batterier | | | Plastkasse, syrefast | | Indendørs, bag opkant | DanBrit Akkumulator A/S | DanBrit Akkumulator A/S | |
| Forbrændingsegenet | | | Beholder | | Udendørs, overdækket | MARIUS PEDERSEN A/S | I/S Reno-Nord | |
| Oliefiltre | | | Beholder | | Indendørs, bag opkant | MARIUS PEDERSEN A/S | MARIUS PEDERSEN A/S | |
| Spildolie | | | Beholder | | Indendørs, bag opkant | MARIUS PEDERSEN A/S | MARIUS PEDERSEN A/S | |
| Spraydåser | | | Beholder | | Indendørs, bag opkant | MARIUS PEDERSEN A/S | MARIUS PEDERSEN A/S | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------------|--|
| Affald | Generelt er der ikke tale om store mængder affald på virksomheden. |
| Affald, farligt | Der forekommer farligt affald såsom spraydåser, oliefiltre, spildolie og absorptionsmidler. |
| Affald, sortering | På tilsynet kunne det konstateres at der ikke sorteres pap på virksomheden. Pap endte i stedet i virksomhedens container til brændbart affald. Dette er ikke i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen §60 og det blev derfor aftalt med virksomheden at de ville påbegynde sortering af pap. Dokumentation på papsortering, skal være Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø i hænde senest den 1. august 2024 |
| Affald, opbevaring | Farligt affald såsom spraydåser og oliefiltre opbevares i beholder med spændelåg anbragt på spildbakke i værkstedet. Udtjente batterier blev ved sidste tilsyn opbevaret i værkstedet i plastbeholder som ikke var syrefast. Det kunne konstateres at gamle batterier blev opbevaret i syrefast beholder idag. |
| Affald, bortskaffelse | Jern- og metalaffald kører virksomheden selv til Aalborg Recycling ApS. Der kunne forevises dokumentation for aflevering af affaldet. De resterende affaldsfraktioner fremgår af miljøstyrelsens affaldsdatasystem. |
| Farligt affald, belægninger | Farligt affald opbevares i beholdere enten anbragt på spildbakke eller på værkstedsgulvet, hvor der er tæt belægning uden gulv afløb. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Drikkevand, indsatsområde, egen boring | Virksomheden ligger udenfor drikkevandsinteresseområder. |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn | Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på de besigtigede arealer under tilsynet. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---|
| Planforhold | Virksomheden er ikke omfattet af kommuneplanrammer eller en lokalplan. |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal | Virksomheden skal gemme og kunne forevise dokumentation for aflevering af affald, som virksomheden selv transporterer til godkendt modtager. |
| Jordforurening | Virksomheden ligger udenfor områdeklassificering iht. Jordforureningsloven. |
| Bæredygtighed | Ved tilsynet talte vi om bæredygtighed. Virksomheden oplyste bl.a.: - at kompressoren slukkes efter arbejdstid. - at samtlige lyskilder er udskiftet til LED-belysning. - at de forsøger at substituere så mange produkter som muligt, så mængden af råvarer bliver begrænset mest muligt. - at der købes iturevet tøj som benyttes til olieklude. - at det undersøges om der kan skiftes over til en mere miljøvenlig køler-væske. - at virksomheden fylder købte produkter på forstøverflasker, fremfor at bruge spraydåser indeholdende aerosoler. |