



Rapport for miljøtilsyn hos Solsidens Turistfart ApS, Voerbjergvej 108, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	10.12.2020		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98172523	CVR nr.	10083265
E-mail	soltur@mail.dk	P. nr.	1009223718

Virksomhedstype	H51, Garageanlæg > 3 stk.
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Virksomheden er et garageanlæg til busser. Virksomheden består af 2 selskaber, Solsidens Turistfart ApS og et til rutebilsdrift. Sargon Stenbakke har ejet virksomheden siden 1997.</p> <p>Der er i alt ca. 10 busser på garageanlægget (5 minibusser og 5 store busser), hvoraf de 7 er fast tilknyttet Voerbjergvej 108.</p> <p>Der udføres lidt værkstedsarbejde/vedligeholdelse som udskiftning af pærer, olieskift, rengøring indvendigt.</p> <p>Udvendig vask foregår hos Tylstrup Busser, iflg. skriftlig aftale.</p> <p>Der er ikke medarbejdere tilknyttet værkstedet.</p> <p>SS oplyste, at Arbejdstilsynet havde udført tilsyn i 2009.</p>				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
		7-18		
Miljøledelse				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			

Rumopvarmning:
Olie
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	<p>Der findes ingen udsugningsanlæg.</p> <p>Oliefyret på værkstedet bruges ikke. Der udføres ikke eftersyn. Skorstenen fra oliefyret er fortsat ikke monteret. Hvis oliefyret tages i brug, så</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	skal skorstenen monteres i overensstemmelse med gældende regler, og der skal udføres service og eftersyn mindst 1 gang årligt.

Støj

Id	Støjkilde	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Intern transport		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjklude, indendørs	Kompressor er placeret indendørs i værkstedet.
Støjklude, udendørs	Til- og frakørsel er de mest støjende aktiviteter. Der var ingen aktiviteter ved tilsynet. Unødvendigt tomgang bør undgås.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der afledes ikke processpildevand. SS oplyste, at der ikke er afløb fra værkstedet.
Spildevand, afløbsforhold	Ejendommen ligger udenfor kloakopland. Ansøgning om tilladelse til nedsivning af vaskevand er frafaldet.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der fremkommer ingen spildevand virksomhedens aktiviteter

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
2		1996	Diesel	4.000	Indendørs	JA	
3			Fyringsolie	1.200	Over jord	NEJ	

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
1f		670 62-01	1996	Fyringsgasolie	1.800	Indendørs			31-12-2025
1f			1961	Fyringsgasolie	1.500	Nedgravet	1981	Tanken er afblændet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, registrering i BBR	Olietanken fra 1980 er sløjfet i forbindelse med etablering af fjernvarme til bolig og administration. Virksomheden oplyste, at afblændet tank fra 1961 også er fjernet.
Olietanke, overjordiske, overløbsalarm	Der skal være overløbsalarmer på overjordiske tanke. Det blev ikke kontrolleret ved tilsynet.
Olietanke, belægningspl	Tankning foregår indendørs i garage/værksted, hvor der er støbt gulv.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Mineralsk olie		200	Liter	Tromle	200	Indendørs	2010
Sprinklervæske			Liter	Plastdunk	60	Indendørs	2010
Kølvæske			Liter	Plastdunk	60	Indendørs	2010

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer/Kemikalier, belægningspl	Støbt gulv. Jeg opfordrede til at sætte spildbakker under beholderne.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blyakkumulatore		Stk	Ingen beholder		Indendørs			
Dæk			Ingen beholder		Indendørs			

Jern og metal			Ingen beholdere		Indendørs			
Kølevæske			Intet oplag ved tilsynet		Indendørs			
Spildolie (motor, gear.)	3	Stk	Tromle	200	Indendørs			
Spraydåser			Intet oplag ved tilsynet		Indendørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, sortering	Ingen bemærkninger.
Affald, opbevaring	Ingen bemærkninger
Affald, bortskaffelse	Kvitteringer for forelå ved tilsynet. Batterier: Danbrit A/S Kasserede dæk: S.E. Eriksen, Tarmvej 4, Aalborg Ø
Farligt affald, belægninger	Farligt affald opbevares på værkstedet, hvor der er støbt gulv.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i område med vedtaget indsatsplan for drikkevand.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret jordforurening på området, hvor der blev udført tilsyn.
Planforhold	Område 5.9.N10
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Ingen bemærkninger
Jordforurening	Ejendommen er V1 og V2 kortlagt på grund af tidligere anvendelse