



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 2107
Ref. LOPED / MISCH
Dato: 24. marts 2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Kallerup Fyldplads
Virksomhedens adresse	Baldersbuen 16A, 2640 Hedehusene
CVR nummer	12517270
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	12.03.2026
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, anmeldt tilsyn
Varsling af tilsynet	17.02.2026
Deltagere fra virksomheden	Henrik Olsen
Øvrige deltagere	-
Tilsyn udført af	Irene Renta, Michael Schjødt og Lone Grunnet
Tilsynet omfattede	Moniteringsboringer og deponiets slutaftdække
Materiale udleveret	-



Figur 1: Kallerup Fyldplads er beliggende nord for Hedehusene

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
21-06-2023	Påbud efter MBL, un §41 a eller b	Egenkontrol med grundvand suppleres med PFAS-forbindelser

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Grundvandsmonitering	Egenkontrollen viser, at vilkår er overholdt
Slutafdække	Egenkontrollen viser, at vilkår er overholdt

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

- Københavns Amts påbud af den 18. maj 2006 om vilkår til drift, nedlukning og efterbehandling af Kallerup Fyldplads
- Miljøklagenævnets stadfæstelse af den 3. juni 2008 af Københavns Amts påbud
- Miljøstyrelsens påbud af den 21. juni 2023 om supplerende vilkår for egenkontrol – Tilføjelse af PFAS-forbindelser ved kontrol med grundvand.

Gennemgang af miljøforhold

Fyldpladsen er etableret i en tidligere grusgrav og har et areal på 85.000 m² og et totalt fyldvolumen på 1.250.000 m³ inklusiv slutafdekning. Der er ikke etableret bundmembran under deponiet, og der sker ikke perkolatopsamling.

I fyldpladsen er deponeret uforurenet bygningsaffald, samt ikke støvende asbestaffald.

Generelle forhold

Miljøstyrelsen blev ved tilsynet oplyst om, at mellem motorvejen i syd og Kallerup Grusgrav deponi er beliggende en gammel losseplads, som tidligere har været benyttet omkring 70'erne. Området er nu udlagt til delvis skov og dyrket areal.

Øst for Kallerup Grusgrav deponi er beliggende 2 fredede gravhøje med en tilhørende beskyttelseszone. Gravhøjene er årsagen til, at der ikke er gravet grus i dette område.

Efter 2009 er der dyrket bl.a. raps, hvede og blomster på Kallerup Grusgrav deponis areal. Miljøstyrelsen gjorde ved tilsynet virksomheden opmærksom på, at hvis landbruget bruger pesticider, kan dette potentielt have en effekt på værdien af PFAS målt i grundvandet i de forskellige nedstrøms monitoringsboringer.

Fyldpladsen / grusgraven nåede i sin tid ikke at blive fyldt helt op inden tilladelsen til deponering udløb den 16. juli 2009. I hullet, som står tilbage efter endt slutafdekning, blev der ved tilsynet ikke observeret skred ved hullets kanter. Det blev dog ved tilsynet aftalt, at virksomheden inkluderer billeder af skrænten i hullets nordlige side i næste årsrapport for 2026.

Virksomheden oplyste ved tilsynet, at man som følge af generationsskifte ikke er klar over, om deponiet i sin tid er slutaftdækket med 1,7 meter ren jord samt et nedre vækstlag af ler og silt eller med 1 meter ren jord og 0,15 m rodspærre, jf. miljøgodkendelsens vilkår 16.

Der blev observeret flere dyr nær hullet, herunder rådyr, ræv og muligvis en rovfugl.



Figur 2: Kallerup Grusgrav deponi med monitoringsboringer og omgivelser

Indretning og drift

Der er fire monitoringsboringer knyttet til deponiet. Pejlinger af grundvandsstanden i de 4 boringer tyder på, at henholdsvis boring 3 og boring 4, 1 og 2 muligvis tilhører to forskellige magasiner. Pejlinger af grundvandsstanden antyder desuden, at deponiet er beliggende på et grundvandsskel.

Miljøstyrelsen fik forevist de 4 monitoringsboringer. Boringerne fremstod ved tilsynet i fin stand med låg og lås på boringen, prop i forerøret samt med tydelige skiltning til identifikation af boringen. Se nedenstående fotos med eksemplet boring 3 (DGU nr 207.4270).



Figur 3: Boring 3 (DGU nr 207. 4270). Billede til venstre viser at borerøret står med låg og lås. Højre billede viser prop til forerør og skilt.

Sikkerhedsstillelse

Da deponiet er nedlukket før 16. juli 2009 foreligger der ikke sikkerhedsstillelse for deponiet.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. Ved tilsynet fremstod deponiet pænt og ordentligt. På tilsynet blev aftalt, at virksomheden inkluderer billeder af skrænten i hullets nordlige side i næste årsrapport for 2026.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.