

## Tilsynsbrev og rapport for prioriteret landbrugstilsyn den 26-11-2019 på ejendommen:

Holstebrovej 101  
6950 Ringkøbing

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholder har fået foretaget beholderkontrol:
  - Udskiftning af kabler + reparation af kabler + elementskade: ikke udført.
    - Ejer vil tage kontakt til firma.
    - Efter udført arbejde skal dokumentation (evt. faktura) sendes til kommunen.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 1800	150	100		Afløbsforhold: ukendt.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Dybstrøelse fra heste opbevares kortvarigt på møddingsplads hvorefter det kommer i gyllebeholderen.

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1989	10-01- 2019	10	550	2.215	Beholder kontrolleret 10-01-2019 med bemærkninger: <b>nyt kabel i hul nr 1-3 + kabel skader på 5-7-8 + element skade i top skal støbes op igen.</b>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.215 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"><li>- Beholderkontrol sidst udført i januar 2019.</li><li>- Udskiftning af kabler + reparation af kabler + elementskade: ikke udført.</li><li>- <b>Skaderne skal repareres. Ejer vil tage kontakt til firma.</b><ul style="list-style-type: none"><li>o Efter udført arbejde skal dokumentation (evt. faktura) sendes til kommunen.</li></ul></li><li>- Flydelag: Gyllebeholder under omrøring i forbindelse med flytning af gylle.</li></ul>

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	26-11-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,80

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*