



Rapport for miljøtilsyn 25-02-2026 hos LANDMAND HANS HENRIK WINTHER NIELSEN, Lillevordevej 13, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	25-02-2026		
Baggrund for tilsyn	§ 9 tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	30687
Mobiltelefon		CVR nr.	17669079
E-mail		P. nr.	1001335176
Miljørisikoscore	4,34		

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	23-12-2020

Kategori	1b
----------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
29-06-2021	Aftale	Meddelt	Gammel olietank bag laden skal bortskaffes til godkendt modtager (f.eks. med næste læs til skrothandler)
29-06-2021	Indskærpelse	Meddelt	Nedgravet fyringsolietank fra 1980 skal sløjfes
24-05-2022	Aftale	Efterkommet	Logbøger over flydelag manglede ved tilsynet
14-06-2022	Påbudsvarsel	Andre forhold	Gyllebeholder på 460 m ³ skal tages ud af drift
27-10-2022	Øvrige påbud	Meddelt	Gyllebeholder på 460 m ³ skal tages ud af drift
08-10-2024	Indskærpelse	Efterkommet	Foderspild under fodersiloer skal fjernes løbende for at forebygge rotter. Desuden skal kornlagre lukkes af.
08-10-2024	Aftale	Andre forhold	Der skal indsendes dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet for alle ejendommene. Denne skal dække både den tilladte produktion og den reelle produktion på ejendommene.
08-10-2024	Aftale	Efterkommet	Der skal føres logbog over hyppig udslusning i staldene.
08-10-2024	Aftale	Efterkommet	Logbog for gyllebeholder skal sendes til kommunen.
08-10-2024	Indskærpelse	Efterkommet	Utæt indløbsrør skal repareres, og gyllespild på jorden omkring indløbet på den store gyllebeholder skal samles op og fjernes.
08-10-2024	Indskærpelse	Meddelt	Den lille gyllebeholder, som ikke længere tilføres husdyrgødning, skal tømmes helt for husdyrgødning og rengøres. Derefter skal der indsendes erklæring om, at beholderen er taget ud af drift.
08-10-2024	Aftale	Andre forhold	Palletanke med AdBlue skal opbevares på spildbakke eller bag opkant. Forholdet bringes i orden næste gang de er tomme og dermed flytbare.
08-10-2024	Aftale	Meddelt	Opbevaring af affald, herunder tomme bigbags, skal ske i container eller lignende.
04-12-2024	Indskærpelse	Andre forhold	Der skal etableres flydelag på den store gyllebeholder
04-12-2024	Indskærpelse	Efterkommet	Der må ikke tilføres husdyrgødning til den lille gyllebeholder! Da den lille gyllebeholder ikke må bruges.
04-12-2024	Aftale	Andre forhold	Tomme dunke fra bekæmpelsesmidler med mere skal opbevares forsvarligt og bortskaffes korrekt. Ikke blot smides på jorden.
11-03-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Spild af gylle på jorden, fra montering af nyt overpumpningsrør, skal fjernes.
11-03-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal indsendes dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet for alle ejendommene.
11-03-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Der må ikke ligge foder frit tilgængeligt for rotter
09-12-2025	Indskærpelse	Meddelt	Palletanke med AdBlue skal opbevares på spildbakke eller bag opkant.
27-01-2026	Indskærpelse	Meddelt	Der skal være flydelag på den store gyllebeholder
27-01-2026	Indskærpelse	Meddelt	Der skal lukkes af til foderladen, så foder ikke er frit tilgængeligt for rotter.
11-02-2026	Påbudsvarsel	Meddelt	Varsel om påbud om fast overdækning på den store gyllebeholder.
27-01-2026	Indskærpelse	Meddelt	Der skal søges om tilladelse til det etablerede jordvarmeanlæg.
25-02-2026	Indskærpelse	Meddelt	Der skal lukkes af til fortanken.

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1993	07-01-2021	250	1.500		Betonelement m kabler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Opfølgning på påbud fra 27. oktober 2022 om, at den lille blokstensgyllebeholder skal tages ud af drift, fordi nødvendige reparationer ikke er udført, og Aalborg Kommune vurderede, at beholderen i sin helhed ikke i fornøden grad er vedligeholdt og dermed opfylder beholderen ikke krav til styrke og tæthed. Ved tilsyn den 8. oktober 2024, blev det oplyst, at der ikke tilføres gylle til den lille beholder længere. Driftsansvarlig oplyser desuden, at den af og til tømmes for regnvand. Da der blev set husdyrgødning/bundfald i beholderen, blev det indskærpet, at beholderen skal tømmes helt for husdyrgødning og rengøres. Når dette er gjort, skal der indsendes erklæring om, at beholderen er taget ud af drift. Efter tilsynet har kommunen modtaget erklæring om at beholderen er taget ud af drift. Ved tilsyn den 19. november 2024, blev det konstateret, at beholderen endnu ikke er tømt og rengjort for husdyrgødning. Driftsansvarlig oplyser, at han først vil kunne tømme den, når udbringning af husdyrgødning igen er tilladt (altså forår 2025), da bundfaldet ikke ønskes overført til en anden gyllebeholder pga. urenheder. Da det blev konstateret at beholderen hverken er tømt eller rengjort, betragtes den indsendte erklæring om at beholderen er taget ud af drift som ugyldig. Når beholderen i realiteten er taget ud af drift, skal der indsendes en ny erklæring. Ved det opfølgende tilsyn 4. december 2024, blev det konstateret at der var tilført nyt husdyrgødning til gyllebeholderen. Driftsansvarlig forklarede at det havde han gjort dagen før tilsynet, da han havde forstået det som om, at han ikke måtte benytte ejendommens anden gyllebeholder, da den ikke har dykket indløb (dette har manglet i mange år). Driftsansvarlig forklarede at han tænkte at det var bedre at benytte den lille gyllebeholder. Ved tilsynet gjorde Kommunen det klart at han UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER må tilføre husdyrgødning til den lille gyllebeholder (som han har indsendt erklæring om er taget ud af drift). I forhold til udslusning fra stalden oplyste driftsansvarlig, at der var en del plads i selve stalden og fortanken, så han måske kunne nå at etablere dykket indløb, inden han igen skulle sluse ud. Kommunen vurderede at det var bedre, at han ikke sluser ud en gang i ugen som ellers er krav. Hvis det bliver nødvendigt at sluse ud, skal han benytte beholderen uden dykket indløb. Kommunen bad driftsansvarlig overføre gyllen fra den lille beholder til den store beholder med det samme. Billede herpå er modtaget d. 5. december 2024. Ved tilsyn 11. marts 2025, var der tydeligt mindre væske i beholderen. Den var dog endnu ikke helt tom eller rengjort. Det blev tydeligt understreget til driftsansvarlig at dette skulle gøres hurtigst muligt, samt at når beholderen var tom, skulle den rengøres, og en erklæring om at beholderen er taget ud af drift, skal indsendes.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Samtlige påbud og indskærper vedr. den lille gyllebeholder fastholdes, indtil dette er gjort. Ved tilsyn 9. december 2025, var den lille gyllebeholder stadig ikke tømt og rengjort. Der var ikke kommet ny gylle i den, men der lå et bundfald fra gammel gylle i beholderen. Der holdes derfor fast i påbud og indskærper vedrørende denne gyllebeholder. Ved tilsyn 27. januar 2026, var den lille gyllebeholder stadig ikke tømt og rengjort. Det så ud som om at der har været tilført mere gylle i beholderen siden sidste tilsyn, da der kunne ses spor af husdyrgødning op ad væggene i gyllebeholderen, hvilket ikke kunne ses ved forrige tilsyn. Yderligere, ser det ud til at der er hældt gylle ovenpå et lag sne på toppen af det gamle bundfald/flydelag. Driftsansvarlig oplyste, at der ikke havde været tilført mere gylle i beholderen og at beholderen er koblet fra gyllesystemet, så det slet ikke er muligt at pumpe gylle over i beholderen. På baggrund af dette vil Aalborg Kommune, ved fremtidige tilsyn, kræve at se at beholderen er koblet fra. Ved tilsyn 25. februar 2026, var den lille gyllebeholder stadig ikke tømt og rengjort. Ved dette tilsyn kunne der stadig ses tegn på at der har været mere gylle i beholderen siden tilsynet i december 2025. Driftsansvarlig oplyser igen at der ikke har været tilført ny gylle i beholderen. Kommunen spurgte ind til hvorfor den gamle påfyldningsrør stadig ligger ind over kanten på gyllebeholderen, når den ikke bruges. Driftsansvarlig forklarede at dette var fordi, at der nogle gange kommer en smule væske ud af dette rør, når de pumper gylle fra fortanken og over i den anden gyllebeholder. Driftsansvarlig mener at det er bedre at det drypper i den lille gyllebeholder end ud på jorden. På baggrund af dette, spurgte kommunen ind til hvorfor røret ikke kobles af og der findes en anden løsning, så der hverken løber væske i den lille gyllebeholder eller ud på jorden. Driftsansvarlig oplyste at dette også er planen, men at det først kan blive gjort til sommer, grundet vejret. Indskærpelsen og påbuddet om at beholderen ikke må bruges og skal tages ud af drift, er stadig gældende, så længe beholderen ikke er blevet tømt og rengjort. Ved tilsynet kunne det også ses at fortanken var fyldt til kanten samt at pumpen sad skævt. Driftsansvarlig oplyste at pumpen var gået i stykker, men at den ville blive repareret hurtigst muligt. Det blev også konstateret at der var åbent ned til fortanken, så det indskræpes at der skal lukkes af til fortanken.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Ved tilsyn den 27. januar 2026 blev det konstateret, at der ikke var flydelag på den store gyllebeholder. Det blev derfor indskræpet at der skulle etableres flydelag på den store gyllebeholder. Ved et tilsyn den 4. december 2024, blev det også konstateret at der ikke var flydelag på den store gyllebeholder. Hvis kommunalbestyrelsen ved to tilsyn inden for 3 år konstaterer, at en tæt overdækning er mangelfuld, skal tilsynsmyndigheden påbyde den ansvarlige for forholdet at etablere fast overdækning, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen § 21, stk. 11. Der blev derfor også varslet et påbud om fast overdækning på den store gyllebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ved tilsyn 25. februar 2026 var der endnu ikke etableret tæt flydelag på den store gyllebeholder. Indskærpelsen om flydelag fastholdes indtil der er modtaget dokumentation på at der er etableret flydelag. Da der ikke er modtaget indsigelser på varslingen om påbuddet og fristen er udløbet, blev driftsansvarlig gjort opmærksom på at der nu ville blive meddelt et påbud. Driftsansvarlig oplyste, at han ikke havde set varslingen om påbuddet og at den gyllebeholder ikke er bygget til at kunne holde til en fast overdækning. Da driftsansvarlig ikke havde set påbudsvarslet og derfor ikke var klar over at han skulle komme med indsigelser, blev det aftalt at han får 14 dage mere til at få noget på skrift fra en tekniker om at gyllebeholderen ikke kan holde til en fast overdækning. Indsigelser skal være Aalborg Kommune i hænde senest den 16. marts 2026.
Opbevaringskapacitet til gylle	Ved tilsynet var der god plads i den store gyllebeholder. Det vurderes derfor, at der er god kapacitet på denne ejendom.



Billeder



Gyllebeholder, tilstand og bevoksning



Gyllebeholder, tilstand og bevoksning

Billeder



Gyllebeholder, flydelag og logbog

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ikke relevant.	0

Generelle bemærkninger

Olietanke (BBR)

Fabr. år	Fabr. nr.	Typenr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist	Sløjf. år	Sløjf. met.
			2005	Diesel	2.600	Over terræn, udendørs			
1980	26728 2	01-000	1980	Fyringsg asolie	2.500	Nedgravet			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Ved tilsyn 11. marts 2025, blev det indskærpet at der ikke måtte ligge foder frit tilgængeligt for rotter, da der blev observeret foder flere steder på jorden og under fodersiloerne. Ved tilsyn 9. december 2025, blev der ikke observeret foder på jorden, så indskærpelsen blev anset som efterkommet. Ved tilsyn 27. januar 2026, blev det konstateret, at der ikke var lukket af ind til foderladen, hvor der lå en del foderrester lige inde for porten. Det indskræpes derfor at der skal lukkes af til foderladen, så foder ikke er frit tilgængeligt for rotter. Ved tilsyn 25. februar 2026, var der endnu ikke lukket af til foderladen og foderresterne lige inde for porten var ikke blevet fjernet. Indskærpelsen fastholdes derfor. På ejendommen ligger der en stor bunke af affald, i form af gamle bigbags. Det blev drøftet at denne kan være et godt levested for rotter, så det er vigtigt at bunken bliver bortskaffet. Det er også aftalt ved tilsyn i 2024, at bunken skal fjernes og tomme bigbags skal opbevares i en container eller lignende. Da bunken stadig ligger på ejendommen, holdes der fast i denne aftale. Ved tilsyn 27. januar 2026, blev der observeret at der stak flere døde grise ud fra under kappen. Det kunne ses, at vilde dyr havde spist af en af grisene. Driftsansvarlig forklarede at DAKA havde haft svært ved at komme hen til ejendommen på grund af vejrforholdene. Driftsansvarlig skal være opmærksom på ikke at opbevare døde dyr, så de giver anledning til skadedyr. Ved tilsyn 25. februar 2026, var de døde grise endnu ikke blevet afhentet og det kunne ses at der lå et griseben et stykke væk fra kappen samt en rygsøjle og ribben fra en gris ved siden af kappen. Driftsansvarlig blev gjort opmærksom på,

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	at de døde grise skal afhentes hurtigst muligt for at undgå smittespredning og skadedyr.
Olietanke	Kommunen har endnu ikke modtaget dokumentation for sløjfet olietank. Driftsansvarlig oplyser at der er nedgravet slanger til jordvarme som dog mangler tilkobling før det fungerer. Driftsansvarlig siger at olietanken vil blive sløjfet derefter. Dette er blevet sagt ved mange tilsyn efterhånden. Ved tilsynet talte vi om at det er ejers ansvar at olietankene på ejendomme er lovlige, og at denne olietank er for gammel og derfor ikke lovlig. Driftsansvarlig oplyste, at andre ejendomme i området vil blive koblet til jordvarme i uge 2 i 2026, så han håber at deres jordvarme også bliver koblet på deromkring. Etablering af jordvarmeanlæg kræver tilladelse fra kommunen, jf. jordvarmebekendtgørelsen § 3. Det indskræpes derfor, at der skal søges om tilladelse til det etablerede jordvarmeanlæg hurtigst muligt og inden det tages i brug. Ved tilsyn 27. januar 2026, blev det ikke drøftet om jordvarmen er blevet koblet på. Driftsansvarlig oplyste dog at olietanken endnu ikke er sløjfet. Vær opmærksom på, at sløjfningen af olietanken skal anmeldes til kommunen. Ved tilsyn 25. februar 2026, blev dette forhold ikke drøftet. Den gamle tomme olietank var fortsat på ejendommen. Der er i 2021 lavet en aftale om at denne skal bortskaffes til godkendt modtager.



Åben ind til foderlade og foderrester inde for porten.



Åben ind til foderlade og foderrester inde for porten.

Billeder



Ben fra død gris.



Rygsøjle og ribben fra død gris.