

AUTOGÅRDEN, HJALLERUP APS
Dalvej 2
9320 Hjallerup

Plan og Miljø

Dato: 26-11-2018
Sags. nr.: 09.20.02-K08-27277-09
Sagsbeh.: Tine Eis
Lokaltf.: +4599455420
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Telefon 9945 4545
CVR 29189501
raadhus@99454545.dk
sikkerpost@99454545.dk
www.bronderslev.dk

Afrapportering af miljøtilsyn

Brønderslev Kommune foretog den 19. november 2018 et miljøtilsyn. Tilsynet var uvarslet. Tilsynet var en del af en tilsynskampagne, hvor Brønderslev Kommune fokuserer på opbevaring af olie, kemikalier og farligt affald hos autoværksteder. Virksomheden blev informeret herom ved brev af 14. november 2018.

Til stede ved tilsynet var:

- Jimmy Skindbjerg Andersen, AUTOGÅRDEN, HJALLERUP APS
- Henriette Kolby og Tine Eis, Brønderslev Kommune

Tilsynet gav anledning til nedenstående kommentarer.

Farligt affald

Spildolie afhentes af Dansk Oliegenbrug, mens oliefiltre og spraydåser afhentes af AVV. Farligt affald opbevares i et aflukket rum med tæt belægning og ingen afløb. Der blev forevist kvitteringer for afhentning af farligt affald.

Tanke

I BBR er der registreret to olietanke på adressen. Der er registreret en overjordisk, udendørs tank, som ikke findes længere. Brønderslev Kommune sletter denne i BBR. Der er desuden registreret en overjordisk, indendørs tank til spildolie. Denne er registreret som enkeltvægget, hvilket ikke er korrekt. Jf. mærkepladen er tanken dobbeltvægget. Brønderslev Kommune retter dette i BBR.

Opbevaring af olie og kemikalier

På værkstedet opbevares Adblue og sprinklervæske i palletanke. Ved tilsynet diskuterede vi, hvorvidt disse palletanke skal opbevares i spildbakke. Brønderslev Kommune har efterfølgende undersøgt sagen nærmere, og vi vurderer, at palletankene med Adblue og sprinklervæske opbevares korrekt og dermed ikke skal i spildbakke. Det vurderes, at der ikke er risiko for forurening ved udslip. Dette vurderes på baggrund af følgende:

- Produkterne opbevares i original emballage, som er velegnet til formålet. Risikoen for udslip er derfor minimal.
- Der er ikke et afløb ved palletankene, og et eventuelt spild vil derved ikke kunne løbe til kloak.
- Palletankene er placeret i nærheden af en port, men porten er normalt lukket/kan lukkes ved uheld. Derved er risikoen for, at produkterne slipper ud af værkstedet, minimal.
- Der er asfalteret uden for porten. Et eventuelt udslip hertil vil derfor kunne samles op.

Jordforurening

Der blev ikke umiddelbart konstateret jordforurening på overfladen i forbindelse med tilsynet, ligesom der på tilsynet ikke specifikt blev undersøgt for jordforurening i form af prøveudtagning.

Brugerbetaling

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 3 timer, fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for tilsyn er i 2018 fastsat til 322,49 kr. Opkrævningen vil blive fremsendt efterfølgende.

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen¹ skal denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Det samlede tilsynsbrev offentliggøres i DMA-portalen (Digital MiljøAdministration) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne. Har virksomheden kommentarer til tilsynsbrev og -rapport skal disse være kommunen i hænde senest 14 dage fra modtagelse af dette brev.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne. Ønskes der aktindsigt skal begæringen herom angive den sag, hvis dokumenter virksomheden ønsker at blive gjort bekendt med.

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Tine Eis

Projektmedarbejder

Tine.Eis@99454545.dk

¹ Bekendtgørelse nr. 518 af 27/05/2016 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen)