



Rapport for miljøtilsyn 2026 hos Thomas og Erik Riskjær, Byrholtvej 34, 9381 Sulsted

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	26-03-2026		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	32461
Mobiltelefon		CVR nr.	26805465
E-mail		P. nr.	1009344639
Miljørisikoscore	3,73		

Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	18-12-2015		
Tilladte dyreenheder	230,82 DE		
Registrerede dyreenheder	229,79 DE		

Kategori	1b
----------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
28-09-2023	Aftale	Efterkommet	Træer ved begge gyllebeholdere skal fjernes.
28-09-2023	Aftale	Andre forhold	Erhvervsaffald skal sorteres samt gamle paller og dæk skal sendes til genanvendelse eller bortskaffes forsvarligt. (Dæk og paller er bortskaffet)
28-09-2023	Aftale	Efterkommet	Beredskabsplan skal være tilgængelig for ansatte og øvrige, der færdes på landbruget.
28-09-2023	Aftale	Efterkommet	Der skal føres logbog over udslusningen af svinestalden.
28-09-2023	Aftale	Efterkommet	Olietønder skal opbevares i spildbakke. Og gødningssække skal opbevares på fast bund.
28-09-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Dyreholdet skal nedbringes, så det tilladte overholdes.
28-09-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Olietank skal flyttes til en plads med fast bund og væk fra afløb til grøft.
28-09-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Påfyldning af gylle ved beholder skal ske på en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder eller ved brug af en gyllevogn med påmonteret suge/pumpetårn.
26-03-2026	Aftale	Efterkommet	Der skal sendes dokumentation på at uoverdækket markstak er fjernet eller overdækket.
26-03-2026	Aftale	Efterkommet	Den gamle fyringsolietank fra 1994 er for gammel og skal sløjfes.
26-03-2026	Aftale	Efterkommet	Der skal føres logbog over udslusningen af svinestalden.
26-03-2026	Aftale	Efterkommet	Træerne rundt om gyllebeholderne skal fjernes.
26-03-2026	Indskærpelse	Efterkommet	Pumperøret må ikke bruges i den lille gyllebeholder uden en støbt plads med afløb under.
26-03-2026	Aftale	Meddelt	Der skal søges om byggetilladelse til kalvehytterne og fodersiloen.
26-03-2026	Indskærpelse	Efterkommet	Sække med handelsgødning skal opbevares på fast bund.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	48	1,88	18-12-2015	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	1.300	35,06	18-12-2015	
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	2	1,11	18-12-2015	
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	25	37,36	18-12-2015	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	14,94	18-12-2015	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	60	89,66	18-12-2015	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	37	10,61	18-12-2015	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	83	40,20	18-12-2015	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,90	0,00	17,06
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	65	2,67	0,00	30,63
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	1.200	39,79	714,38	0,00
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	0	0,00	0,00	0,00
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	32	42,22	947,24	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	15	19,79	0,00	370,67
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	60	79,16	1.786,64	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25	6,73	0,00	79,99
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	83	38,53	0,00	758,48

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Det blev observeret lugt på husdyrbruget ved tilsynet. Det vurderes dog ikke at det er til gene for naboer.
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Delvist udnyttet. Landbruget havde opnået trin 1 af miljøgodkendelsen inden de resterende trin bortfaldt d. 1. februar 2021.
Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation	Ifølge gødningsregnskaber for de seneste 3 år er dyreholdet indenfor det tilladte niveau.
Anvendelse af bygninger og stalde	Vurderes at stemme overens med miljøgodkendelsen.
Hyppig udslusning svinestalde, dok.	Der bliver ikke ført logbog over udslusningen af svinestalden. Det blev derfor aftalt at dette påbegyndes og der indsendes dokumentation på dette.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads på ejendommen.
Ensilage i markstak, tørstof%+ placering	Ved tilsynet var der flere markstakke med ensilage, både med græs og majs. Der blev fremvist tørstofanalyser på alle stakkene og disse viste at stakkene overholdt kravet om ikke-saftgivende ensilage.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1800	01-07-1997	0	59		
Gyllebeholder	01-06-1991	27-05-2021	0	950	Flydelag	Spæncom
Gyllebeholder	01-01-2004	27-05-2021	0	2.015	Flydelag	Spæncom
Gyllekanaler	01-06-1991		0	45		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Tilstanden på gyllebeholderne vurderes ok. Der var en del bevoksning om begge gyllebeholdere. Det blev aftalt at dette fjernes.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der var et fint flydelag på begge gyllebeholdere. Logbøgerne for flydelaget på gyllebeholderne er ikke blevet opdateret siden oktober 2025. Da flydelagene var fine ved tilsynet, håndhæves det ikke at der skal føres logbog, men ejer blev gjort opmærksom på, at der skal føres logbog og denne skal kunne fremvises ved næste tilsyn.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Der anvendes et pumperør til tømning af gyllebeholderne. Ved forrige tilsyn sad røret på den store gyllebeholder og det blev konstateret at der ikke var en støbt plads med afløb under røret. Det blev derfor indskærpet at der skulle etableres en støbt plads med afløb under røret. Denne plads er etableret. Ved dette tilsyn sad pumperøret på den lille gyllebeholder. Ved denne beholder er der ikke en støbt plads med afløb, så der lå en smule spild af gylle under røret. Det indskræpes derfor at pumperøret enten skal flyttes tilbage i den store gyllebeholder og ikke må anvendes i den lille gyllebeholder eller at der skal etableres en støbt plads med afløb ved den lille gyllebeholder.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er ikke krav om barriere eller alarm på gyllebeholderne. Der er under 100 m fra gyllebeholderne til grøften syd for stuehuset og vejen, men ved tilsynet blev det undersøgt om grøften er vandførende. Grøften vurderes ikke at være vandførende. Der er over 100 m til vandløbene nord og øst for gyllebeholderne, hvorfor der ikke er krav om alarm.
Opbevaringskapacitet til gylle	Vurderes ok.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Begge gyllebeholdere er kontrolleret i 2021. De skal derfor kontrolleres næste gang i 2031.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	En maskinstation står for udbringning af gylle. Der blev fremvist fakturaer på at der er anvendt nedfælder og tankforsuring.

Billeder



Gyllebeholder, tilstand og bevoksning



Gyllebeholder, tilstand og bevoksning

Billeder



Flydelag på den store gyllebeholder.



Flydelag på den lille gyllebeholder.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ved tilsynet lå der én markstak med husdyrgødning på samme mark som ensilagestakkene. Denne var ikke overdækket. Ejer oplyste at det var meningen at stakken skulle have været bragt ud indenfor en uge, men maskinstationen har ikke været der for at gøre det endnu, så nu har stakken ligget der i over en uge. Ejer satsede på at stakken ville blive kørt ud på tilsynsdagen eller dagen efter. Det blev derfor	1

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
	aftalt at ejer indsender billeder af at stakken er fjernet eller overdækket, hvis der ender med at gå længere tid før den bringes ud.	

Billeder

Antal markstakke*

Håndtering af kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Sprøjtemidler opbevares i et aflåst skab.

Generelle bemærkninger

Olietanke (BBR)

Fabr. år	Fabr. nr.	Typenr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist	Sløjf. år	Sløjf. met.
2014	58352	50-5323		Diesel	1.200	Over terræn, udendørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Ja. Der blev observeret oliespild fra vakuumpumpen. Der er taget kontakt til en jordmedarbejder fra Aalborg Kommune, som vil undersøge sagen.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Landbruget har en aftale med Mortalin om rottebekæmpelse. Der anvendes gyllefluer fra Rovfluen til fluebekæmpelse. Om sommeren afleveres dybstrøelse til biogas og der muges hyppigere for at undgå fluer.
Olietanke	Der er registreret én olietank i BBR. Ifølge BBR er det en dieseltank fra 2014, men ifølge tankskiltet er tanken fra 2013. I BBR står der også at tanken er placeret udendørs, men tanken blev flyttet indendørs i forbindelse med forrige tilsyn. Det blev drøftet at ejer kan rette disse oplysninger om olietanken på ret.bbr.dk. Ved tilsynet blev det konstateret, at der også er en fyringsolietank på ejendommen, som ikke er registreret i BBR. Denne tank er fra 1994 og må kun blive 30 år gammel, tanken er derfor for gammel og skal sløjfes.
Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	Vilkår 11: Betondækket (den gamle møddingsplads), hvorpå kalvehytterne placeres, skal være tæt og have afløb til gyllesystemet. Dette vilkår er overholdt. Vilkår 24 og 25: Vask af maskiner skal foregå på godkendt vaskeplads. Dette vilkår er overholdt. Vilkår 33: Handelsgødning skal opbevares på fast bund. Dette vilkår er ikke overholdt, da sække med handelsgødning stod på paller på den bare jord. Da dette også blev nævnt ved forrige tilsyn, indskræpes det at sække med handelsgødning skal placeres på fast bund. Vilkår 38: Der skal forefindes en beredskabsplan på husdyrbruget. Dette vilkår er overholdt. Vilkår 46: Placering af ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder skal indtegnes på kortbilag og fremvises tilsynsmyndigheden på forlangende. Dette vilkår er ikke overholdt, da der ikke er lavet optegnelser over placering af ensilagestakke. Ejer blev gjort opmærksom på at dette skal føres fremover og skal kunne fremvises på næste tilsyn.
Øvrige bemærkninger	De to rundbuehaller (kalvehytterne) og fodersiloen ved den lille gyllebeholder mangler byggetilladelse. Det er derfor aftalt at ejer søger om byggetilladelse til kalvehytterne og fodersiloen.

Billeder



Konstateret jordforurening ved tilsyn*

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ja, dybstrøelse afleveres til et biogasanlæg.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Næsten al belysning er skiftet til LED. Der er anskaffet en pladekøler til mælken. Der anvendes Vezura ved udbringning af gylle. Dette forsinker omdannelsen af ammonium til nitrat, hvilket gør at der først dannes nitrat når planterne på marken kan optage det. De har sænket kævningsalderen på kvierne.