

Virksomheder  
J.nr. MST-1272-01741  
Ref. Bevch  
Den 9. januar 2020

**Boringsstatus for Miljøanlæg Skagen den 23. september 2019**

**1. Kortoversigt over boringer fra gældende miljøgodkendelser eller tilsvarende**



Moniteringsboringer fremhævet med gul overstregningstusch.

## 2. Skema med alle boringer

		Forberedelse			På tilsyn							Efter tilsyn
DGU. Nr.	Anlægslokalnummerering	Boringsstatus i Jupiter	Vilkår om indberetning af vandanalyser til Jupiter	Seneste grundvandsanalyse i Jupiter (i forhold til boringsstatus)	Placering		Indretning					Opfølgning
		[aktiv, sløjfet]	[Ja +vilkårsnummer]		på kort i fht. på lokaliteten [OK, ikke OK, uafklaret]	indenfor eller udenfor hegn/deponiets matrikel	Læsbar mærkning af boring - DGU. Nr. - filternummerering - anlægslokal nummerering - evt. pejlekote og pejle fikspunkt [Ja, nej]	Vandtæt lukning på forerør [Ja, nej]	1. Beskyttelsesbrønd [Ja, nej] 2. Aflåselig [Ja, nej]	Markering af fikspunkt og blivende pejlekote	Risiko for indtrængning af overfladevand [Ja, nej]	Har anlægget/kommunen fået besked? [Ja,+ dato for dokument, nej]
1.564	SK1	Aktiv	nej	27. juli 2015	ok	indenfor	ja	ja	Ja/nej	Nej*	nej	ja
1.565	SK2	aktiv	nej	27. juli 2015	ok	indenfor	ja	ja	Ja/nej	nej	nej	ja
1.566	SK3	aktiv	nej	27. juli 2015	ok	indenfor	ja	ja	Ja/nej	nej	nej	ja

\*jeg går ud fra det er kanten af forerøret. Det er det som regel, men jeg fik ikke lige spurgt.

### 3. Foto af alle boringer

Boring med DGU nr. 1.664; SK1



Boring med DGU nr. 1.565; SK2



**Boring med DGU nr. 1.566; SK3**

**Billede fra opfølgning fra tilsyn 13. september 2016**

