



Rapport for miljøtilsyn hos Auto-Centralen Aalborg A/S, Håndværkervej 10A, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	04.11.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98102030	CVR nr.	48048528
E-mail	info@autocentralen.dk	P. nr.	1001907441

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
04-11-2019	Henstilling	Efterkommet	Ved tilsynet blev det konstateret, at opbevaring af flydende råvarer ikke er i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsens §12. Aalborg Kommune henstiller, at der bliver sat spildbakker under de flydende råvarer.
04-11-2019	Henstilling	Efterkommet	Aalborg Kommune henstiller at olieholdigt absorptions materiale, såsom kattegrus, ikke bliver afhændet via småt brændbare, men bliver afhændet som farligt affald, jf. §55 og bilag 1 EAK-kode 15 02 02 i affaldsbekendtgørelsen.
04-11-2019	Aftale	Efterkommet	Aalborg Kommune aftaler, at virksomheden skal kontakte ABAS, for at få ført affaldstransporter ind på eget CVR-nummer. Så kan affaldsopgørelsen fremsøges ved miljøstyrelsens affaldsportal.
04-11-2019	Aftale	Efterkommet	I 2009 blev der udarbejdet en instruks for gulvvaskevandet på virksomheden. Virksomheden har tidligere ikke fulgt instruksen, men ved tilsynet tilkendegav virksomheden, at de ønsker at følge instruksen. Instruksen blev udleveret ved tilsynet.
04-11-2019	Aftale	Efterkommet	Ved tilsynet blev det konstateret, at virksomheden brugte spraydåser som var mærket miljøfarlig. Virksomheden vil kontakte leverandøren, for at undersøge om disse spraydåser kan udskiftes med spraydåser, der ikke er miljøfarlige.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Detailsalg og service af biler (Nissan og Honda). Salgslokaler på skønnet areal på ca. 1500-2000 m2, og et værkstedsareal på cirka 1000m2. På værkstedet foregår reparationsarbejde og service, herunder udskiftning af ruder. Pladearbejde, slibearbejde, lakering og undervognsbehandling udføres af underleverandører - primært Kjærsgaard Auto (Håndværkervej 22). Klargøring: Polering, reparation af stenslag med lakstift, støvsugning , rengøring/opfriskning af interiør mv. Poleringshal: automatisk poleringsmaskine Vaskehal: automatisk vask og tørring Afrensningshal: diverse vaske/afrensningsopgaver med højtryksrensere. Driftstid: Hverdage mandag til torsdag kl. 8-16 og fredag fra kl. 8-15. Detailsalg: lørdag fra kl. 10.-16. Søn-/helligdage fra kl. 11-17. På adressen på Håndværkervej 22 drives en afdeling i fællesskab med Kjærsgaard Auto (klargøring/polering af nye og brugte biler).

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning
2	Komfortventilation			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er samlet afkast fra 16 stk. punktudsugning fra udstødningsgas. Afkastet er ført ca. 2 meter over tag. I det karosseriarbejde udføres på søster-virksomhed på Håndværkervej 22, er der ikke udsugning fra svejsning og slibearbejde. Der foretages rudelimning på værkstedet. Der blev oplyst, at lim der anvendes er uden isocyanater Der er også et afkast for komfortventilationen, dette afkast er ført 1 meter over tag. Anlægget for komfortventilation efterses af Bo Vent. Sidste kontrol udført den 10. februar 2025.
Lugt	Ved tilsynet var det intet at bemærke.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Vaskehal		
2	Til- og frakørsel		
3	Ventilation		
4	Afrensningshal		
5	Kompressor		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der blev ikke konstateret unødige støjgener ved tilsynet.
Støjkilder, udendørs	Der vaskes for lukkede porte. Virksomhedens kompressor opbevares udenfor i et skur. Det blev oplyst at den er udskiftet til nyere model. Døren til skuret var defekt ved tilsynet. Virksomheden udskifter den snarest muligt.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskillere og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomhedens spildevand stammer primært fra aktiviteterne i vaskehallen og den tilhørende afvaskningshal. Begge haller er tilsluttet det samme sandfang og olie- og benzinudskillere, der ligeledes modtager vand fra aquadrænet i værkstedet. I afvaskningshal foretages en indledende grovrengøring af bilerne med hedvandsrensere og vaskekemikalier i det omfang det skønnes nødvendigt. Vaskehallen anvendes til vask af biler inden klargøring/polering eller til "kundevask" af biler, der har været til service/reparation på værkstedet. Der anvendes max 130 l vand pr. vask jf. leverandøroplysninger. Der foretages ingen undervognsskyl.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Virksomheden råder over en gulvvaskemaskine, der anvendes til rengøring af gulvene i værkstedet ca. en gang ugentlig. Virksomheden har ved tilsynet tilkendegivet, at de ønsker at overholde instruksen fra 2009
Spildevand, procesvand	På værkstedet er der etableret et aquadræn i midten af gulvet i hele bygningens længde. Under normale driftsforhold vurderes spildevandsmængderne, der afledes via aquadrænet som værende små.
Spildevand, afløbsforhold	Området er separatkloakeret.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Det er ved tidligere tilsyn vurderet at virksomhedens afledning fra vaskehal og afvaskehal er så stor at det kræver en tilslutningstilladelse.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Både vaskeplads og vaskehal er indrettet indendørs.

Olje- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Sandfang volume 5 m ³ , sugebrønd 3m ³ . Koalescensudskiller af typen Unisep 6.0/360 med automatisk flydelukke. Seneste tømning foretaget 15. juli 2025 af S.P.Jensen, ifm. tømning er olieudskiller inspiceret og koalescensfilteret udskiftet.

Olje- og kemikalietanke

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfningsfrist
1ah e	2006	156083	2006	Mineral-ske olie-produkter	1.250	Indendørs	22-01-2046
1ah e		156081	2006	Mineral-ske olie-produkter	1.250	Indendørs	22-01-2046

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomhed har 2 'filebenstanke' på 1250 l fra 2006 og en spildevandstank på 1000 l fra 2005.
Olietanke, opstilling/placering	Alle 3 tanke er overjordiske og opstillet indendørs.
Olietanke, tankattest/tankskilt	Tankattester er blevet udleveret ifm. tidligere tilsyn.
Olietanke, sløjfningstermin	"Filebenstanke" skal senest sløjfes i 2046 jf. Olietankbekendtgørelsen.
Olietanke, registrering i BBR	"Filebenstanke" er registreret i BBR. Spildolietank er ikke omfattet af krav vedr. registrering i BBR jf. olietankbekendtgørelsen.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Der anvendes råvarer, der er typiske for branchen.
Råvarer, opbevaring	Opbevaring af råvarer er i overensstemmelse med kravene i autoværkstedsbekendtgørelsens §12 og §13.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Affald er typisk for autobranschen.
Affald, farligt	Farligt affald opbevares i lukkede containere på en spildbakke i værksted eller i afvaskningshal. Affaldet afhentes af ABAS. Spildolie hentes af Avista Oil. Bilbatterier af FTZ.
Affald, sortering	Sortering på værkstedet gav ikke anledning til bemærkninger.
Affald, opbevaring	Brancherelevant affald gav ikke anledning til bemærkninger.
Farligt affald, belægninger	Farligt affald opbevares ind i værkstedet eller i vaskehallen hvor der er tæt belægning.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i område 3.1.H2, som er udlagt til Let erhvervsområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomhedens affald fremgår af ADS. Der blev ikke bedt om at fremvise kvitteringer.
Bæredygtighed*	Virksomheden arbejder løbende med energioptimering. Virksomheden har siden sidste tilsyn etableret solcelleanlæg på taget. Virksomheden har arbejdet på at optimere returvarme på fjernvarme. Der er installeret tidsstyring på ventilation, således den slukker når medarbejderne går hjem. Ventilation slukker også automatisk når porten åbnes.