

Tilsynsbrev og rapport for prioriteret tilsyn den 07-12-2020 på ejendommen:

Egerisvej 29
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført administrativ miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Tilsynet er udført administrativt. Telefonisk samtale med ejer af ejendommen
-------------------------	---

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Beholderkontrol er ikke afsluttet, før der er udarbejdet en endelig rapport for beholderkontrollen.
 - **Ejer skal tage kontakt til firma, der kan foretage skift af kabler.**
 - **Dokumentation for reparationer skal sendes til kommunen og til oprindelig beholderkontrollant** (Byggeri og Teknik, Henrik Ormstrup).
 - **Oprindelig beholderkontrollant skal derefter udarbejde en endelig rapport**, som sendes til kommunen.
- Der er ifølge ejer endnu ikke monteret udsprinklingsdyse på udsprinklingsanlæg.

Indskærperler givet ved tilsyn 20-08-2019 skal efterkommes

- 1.000 m³ gyllebeholder skal inden 01-12-2019 have gennemført den lovpligtige 10 års beholderkontrol, så kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.

Med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019: §29 stk. 5, §18 stk. 2 og §17:

- Ensilagesaft skal udsprinkles, så restvandet fordeles ud på areal.

- Ved ensilagesilo nr. 6 skal der enten etableres murafgrænsning eller randbelægning med fald mod afløb. Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb. Mur eller randbelægning skal etableres inden 01-08-2020.
- Ikke-saftgivende ensilage, herunder crimpet korn, skal opbevares i enten et ensilageopbevaringsanlæg eller på marker, hvor næringsstofferne fra ensilagerester og lignende kan optages af de efterfølgende afgrøder.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

20-08-2019	Indskærpelse, miljø	1.000 m ³ gyllebeholder skal have foretaget beholderkontrol.
20-08-2019	Indskærpelse, miljø	Udsprinklingsanlæg skal have monteret udsprinklingshoved(er)/-dyse(r), så restvand udsprinkles på markareal.
20-08-2019	Indskærpelse, miljø	Ensilagesilo nr. 6 (mod vest) skal have etableret murafgrænsning eller 2 m. randbelægning med afløb.
20-08-2019	Indskærpelse, miljø	Ensilage (crimpet korn) skal enten placeres i markstak eller på fast plads med korrekt afløbsforhold.

Tilsynsrapport

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder på 1.000 m ³	<p>Beholderkontrol er delvist udført i 2019 - kun en foreløbig rapport.</p> <p>Bemærkninger ved kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tagplader, inventar og rør skal fjernes.• Kabelbeskyttelse i hul 1,2,3,4 og 5 vurderes - og nødvendig antal kabler skiftes (2 øverste skal skiftes).• Kabel i hul 10 undersøges nærmere.• Kabel i hul 11 (i bunden) er sprunget - skal skiftes - er sandsynligvis sprunget et andet sted end ved kabellåse. <p><u>Vurdering:</u> Beholderkontrol er ikke afsluttet, før der er udarbejdet en endelig rapport for beholderkontrollen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ejer skal tage kontakt til firma, der kan foretage skift af kabler.• Dokumentation for reparationer skal sendes til kommunen og til oprindelig beholderkontrollant (Byggeri og Teknik, Henrik Ormstrup).• Oprindelig beholderkontrollant skal derefter udarbejde en endelig rapport, som sendes til kommunen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	<p>Restvand fra ensilageplads pumpes ud på marker. Der er ifølge ejer endnu ikke monteret udsprinklingsdyse.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der skal monteres udsprinklinghoved/-dyse, så restvand fordeles på markarealer, og minimerer risiko for afstrømning til dræn, vandløb, mm.</p>

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Aftale	<p>Ejer tager kontakt til firma, der kan foretage reparationer af kabler på gyllebeholder.</p> <p>Ejer får etableret en korrekt udsprinkling af restvand.</p>

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	20-08-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5

C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,59

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.