



Til: Terex Material Holding A/S
Mileparken 9
2750 Skovlunde


MILJØ OG TEKNIK

Dato: 7. November 2016
Sagsid: 09.20.02-G01-16-16

Tlf. dir.: 41750124
E-mail: Mt-miljo@balk.dk
Kontakt: Iben Nøhr Bertelsen

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomhedens navn	Terex Material Holding A/S
Virksomhedens adresse	Mileparken 9 A
CVR nummer	62894318
P- nummer	1003151366
Matrikel	
Etableringsår	09.10.1984
Telefonnummer	44828400
E-mail	SusanneFalk.Lorentzen@terex.com info.dk@demagcranes.com
Hjemmeside	http://www.demagcranes.dk/
Virksomhedstype	A53 Maskin- og værksted mellem 100 – 1000 m2 Branchenummer 466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr
Deltagere på tilsynet	Susanne Falk Lorentzen, Terex Material A/S Jan Pilak, Ballerup Kommune Iben Nøhr Bertelsen, Ballerup Kommune
Tilsynet omfattende	Total tilsyn Kampagne 1 – Spildevand – OBU Kampagne 2- Hjælp Fisken
Materiale udleveret	-





Generelle oplysninger

Der er i dag 46 ansatte i virksomheden.

Planforhold

Virksomheden er beliggende i byzone, og er ikke omfattet af lokalplan. Indgår i spildevandsområde S55S, og regnvandsområde S20R.

Opvarmning

Naturgas. Tidligere nedgravede tanke er fjenet, og godkendt af kommunen.

Vand

Virksomheden er beliggende i område med særlige, regionale drikkevandsinteresser, men ikke i nærheden af BNBO eller drikkevandsboring.

Vandforsynes ved Forsyning Ballerup.

Jordforurening

Der er ikke registreret jordforurening på virksomheden hverken V1 eller V2.

Kloaksystemer

Virksomheden er separatkloakeret, og del af regnvandsområde S10R, med karakter 2, dvs. området lever næst bedst op til serviceniveau. Området er jf. Mulighedskort udelukket til nedsivning af regnvand pga. for højt grundvandsspejl. Ejendommen er endvidere del af spildevandsområde S10S.

Der er udført kloakarbejde i 2006 både internt og etablering af nye p- pladser (vedhæftet). I 1993 er kantinen udvidet, fremgår ikke at der er etableret fedtudskiller.

Ejendommen er beliggende i område, som viser opstuvninger v. 10 års hændelse. Ejendommen er ikke del af risikoområde.

Virksomheden har oplevet opstuvning i regnvandssystemet, som er stuvet op på værkstedet i brønden placeret herinde.

På tilsynet blev muligheden for sikring mod opstuvning drøfte fx etablering af kontraklapventil.



Gennemgang af miljøforhold

**Virksomhedens produktion**

Salg af kraner, taljer, køreenheder (motorer, gearkasser mv.), komponenter (styrehåndtag, strømforsyninger mv.) og KBK letskinnekran systemer. Udstyret anvendes i forskellige produktionsbrancher hhv. flyindustrien, bilproduktion, kraftvarmværker, medicinalindustrien, MC Donald, vindmøllehuse osv.

Eftersyn og vedligeholdelse
Eftersyn af anhuigningsgrej og tilbehør
Reserve dele
Reparationer
Modernisering og ombygning
Hovedeftersyn
Sikkerhedsinspektioner
Vagtordning
StatusControl

Værksted er på ca. 250 m², og anvendes især til pakning af små krananlæg, og små- reparationer og service. Størstedelen af reparation og service foretages på krananlægget, hvor det er lokaliseret.

Tanke

Nedgravede/overjordiske tanke – Nej

Luft/ Lugt

Er der udsugning fra virksomheden – Ja, to punktudsug fra svejsestationer, samt rumudsug m. filter.

Der var ikke foretaget service på anlægget i år. Dette vil der blive fulgt op på.

Svejsning?

Ja

Maling?

Nej

Rensemiddeldampe/affedtning?

Ja i lukket anlæg, hvorfra der ikke afledes spild til kloak. Anlægget tilsættes Ozzy Juice SW- 3i Degreasing Solution jf. foto 1 og 2.

Fortages maskinel slibning eller andre støvfrembringende aktiviteter på virksomheden? Nej

Lugt- der kunne ikke konstateres lugt eller støv på virksomheden under tilsynet.

Støj

Kompressor?

Ventilator?

Foretages pladearbejde?

Foretages eksternt.

Konstatering af støjende aktivitet under tilsynet? Der blev under tilsynet ikke bemærket støjende aktiviteter.

Råvare

Råvarer	Mængde	Opbevaring
Farve og Lak		Original emballage - sprayflasker, som er med ud på arbejdet
Slibeolie	200 l tromle	På europalle i værksted

Afløb i rum -

Der er afløb til regnvandssystem midt i værksted.

Spild?

Der kunne ikke konstateres spild på gulve.

**Affald**

Affaldsfraktion	Opbevaring	Vognmand/Modtager
Metaller inkl. spåner Se foto 4 og 5	Container	Marius Pedersen/Bagsværd jernhandel
Spildolie og øvrige væsker Se foto 3	I 200 l tromler på spildebakke i værksted	
Pap Se foto 5	Lukket container	Marius Pedesen
Dagrenovationsaffald & Små brændbart, se foto 5	Lukket container	Vestforbrænding

(For farligt affald- skal mængde og tidspunkt for aflevering af FA kunne dokumenteres.)

Spildevand

Tilslutningstilladelse?	Nej
OBU? dokumentation for tømning?	Nej
Fortages vask af biler eller udstyr?	Nej

Det blev på tilsynet drøftet, hvorvidt der var etableret olieudskilleranlæg på ejendommen. Dette fremgår ikke af byggesagen. Virksomheden mente ikke dette, og OBU- anlæg blev ikke tømt.

På tilsynet blev drøftet sløjfning af fedtudskiller v. kantinen i forbindelse med ombygningen af denne. Der er i dag ingen madproduktion i kantinen. Ansatte tager selv mad med, alternativ købes ude fra.

På tilsynet blev kommunens kampagne "Hjælp Fisken" gennemgået, og et stk. folie udleveret til påsætning v. regnvandsrist. Denne vedrører, at regnvandskloakker afleder evt. spild urensset til vandløb. Derfor skal vaskevand, malingsrensevæske osv. afledes til spildevandskloak eller bortskaffes som farligt affald på Genbrugsstationen.

Miljørisikovurdering

Kommunen skal i dag miljørisikovurdere alle virksomheder. Jeres virksomhed har scoret 3,14. Den vægtede score anvender kommunen til prioritering af kommunens miljøtilsyn for de Kommende år. Vi forventer, at næste tilsyn på Terex vil blive udført i 2020.

Afrunding /konklusion

Det er kommunens vurdering af virksomheden drives i overensstemmelse med Miljøbeskyttelsesloven. Dog skal service på udsug og udskiftning af filtre foretages, og slibeolietromle i værksted placeres på spildebakke.

Jeg har undersøgt bortskaffelse af spåner med metalaffald, og dette er i overensstemmelse med lovgivningen.

Notat udarbejdet af Iben Nøhr Bertelsen



Foto 1 af Ozzy Juice



Foto 2 af affedtningsanlæg



Foto 3 Spildolie på spildebakke



Foto 4 metallaftald i værksted



Foto 5 Virksomhedens tre ude container