



Rapport for miljøtilsyn hos Vendsyssel Trailer Service A/S, Bøgildsmindevej 25, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	04.08.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98192855	CVR nr.	14437002
E-mail	kurt@vts-as.dk	P. nr.	1000743367

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
04-08-2026	Aftale	Meddelt	Virksomheden får tømt sandfang og olieudskillere af Aalborg KloakService. Denne affaldsfraktion er ikke registreret i Affaldsdatasystemet (ADS). På tilsynet blev det derfor aftalt, at virksomheden kontakter Aalborg KloakService for at sikre, at affaldsfraktionen fremadrettet indberettes korrekt. Virksomheden skal fremsende dokumentation for dette til Aalborg Kommune senest den 01.09.2026.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden udfører service og reparationer på lastvognstrailere. Der udføres pladearbejde, men ikke lakering/maling. Desuden har de 400 sættevogne til udlejning. Nogle af sættevognene bliver langtidsudlejet i op til 5-8 år.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	12	7-15.30		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Naturgas
Varmepumpe

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Virksomheden udfører almindelige værkstedsaktiviteter i form af service, reparation og vedligeholdelse af lastvognstrailere. Luftemissionerne fra aktiviteterne består primært af svejserøg, udstødningsgasser og slibestøv. Svejsesarbejdet udføres hovedsageligt i sort stål og i mindre omfang aluminium. Omkring 98 % af svejsesarbejdet udføres som CO ₂ -svejsning, mens de resterende ca. 2 % udføres som elektrodesvejsning. Elektrodesvejsning anvendes alene i de tilfælde, hvor lastvognstrailere er for store til at kunne føres ind i værkstedet gennem portene. Virksomheden benytter desuden en båndslibemaskine i forbindelse med værkstedsarbejdet. Der er etableret i alt syv punktudsug fordelt på virksomhedens værksteder: tre punktudsug i det "gamle værksted", to punktudsug i "maskinværkstedet" og to punktudsug i det "nye værksted".
Luft, afkast	Alle virksomhedens afkast er opadrettede og ført over tag. Ved tilsynet blev det vurderet, at afkastene er placeret og indrettet, så de ikke giver anledning til væsentlige gener for omgivelserne. Der blev ikke konstateret forhold, som gav anledning til bemærkninger.
Luft, støv	Virksomhedens aktiviteter, der kan give anledning til støvdannelse, omfatter primært slibe-, plade- og svejsesarbejde. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støvgener eller andre forhold, som gav anledning til bemærkninger.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, filtre	Virksomheden har etableret filtre på de relevante udsugningsanlæg. Filtrene vedligeholdes og udskiftes efter behov. Service og kontrol af udsugningsanlæggene udføres af VVS Duus, som gennemfører eftersyn to gange årligt. Procesudsug fra svejseaktiviteter er forsynet med et to-trins filtersystem bestående af et MANN+HUMMEL Airpanel Pro Coarse 80 % forfilter samt et VOLZ Pocket Filter, Fine Filtration M5 posefilter. Udsugningen fra båndslibemaskinen er forsynet med en cyklonudskiller til reduktion af støvemissioner. Cyklonudskilleren udskiller de grovere støvpartikler fra luftstrømmen ved hjælp af centrifugalkraft.
Lugt	Virksomhedens aktiviteter vurderes ikke at give anledning til væsentlige lugtgener. Ved tilsynet blev der ikke konstateret lugtgener eller forhold, som gav anledning til bemærkninger.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomhedens støjende aktiviteter består primært af almindelig værkstedsdrift, herunder reparation af køretøjer, plade- og svejsearbejde samt til- og frakørsel af lastbiler. Der er mere end 200 meter til nærmeste støjfølsomme område Kompressoren er placeret indendørs, og virksomhedens ventilationsanlæg er ligeledes flyttet indenfor med henblik på at reducere støjpåvirkningen af omgivelserne. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener eller andre forhold, som gav anledning til bemærkninger.
Støjklender, udendørs	Der udføres som udgangspunkt alt værkstedsarbejde indendørs. I særlige tilfælde kan der dog forekomme arbejde udendørs på trailere, hvis disse er for store til at kunne komme ind i værkstedet, eller hvis der er tale om akutte reparationer.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden har afledning af spildevand i forbindelse med den daglige drift. Spildevandet stammer primært fra værkstedsaktiviteter og sanitære faciliteter. Virksomheden anvender en gulvvaskemaskine til rengøring af værkstedsgulve. Gulvvask foretages efter det oplyste cirka to gange årligt.
Spildevand, procesvand	Virksomheden har etableret en udendørs vaskeplads med sandfang og olieudskiller. Vaskepladsen anvendes kun i begrænset omfang, og der benyttes højtryksrensere ved rengøring. Belægningen på vaskepladsen fremstod ved tilsynet intakt. Trailere med defekte hydraulikslanger placeres om nødvendigt på vaskepladsen, indtil reparation kan foretages, således at eventuelt spild eller dryp ledes gennem sandfang og olieudskiller.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Den udendørs vaskeplads er etableret med fast og tæt belægning. Ved tilsynet fremstod belægningen velholdt og uden synlige tegn på skader eller utætheder.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Virksomhedens udskilleranlæg består af et sandfang og en olieudskiller. Sandfangets volumen er ikke oplyst. På baggrund af de synlige aflejringer ved tilsynet blev det vurderet, at sandfanget ikke har været tæt på at være 70 % fyldt. Olieudskilleren er dimensioneret til en kapacitet på 6 l/s og har et volumen på 1.000 liter.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Sandfang og olieudskiller tilses/tømmes af Aalborg Kloakservice ca. 3 gange årligt. Kvittering for tømning blev fremvist.

Olie- og kemikalietanke

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
	2011	021495-12	2011	Mineralske olieprodukter	1.250	Indendørs			11-02-2051
70I	1993	40636-01	1993	Diesel	1.800	Over terræn, uden dørs			
	2011	021495-11	2011	Mineralske olieprodukter	1.250	Indendørs			11-02-2051
70I	1993	2000	1993	Fyringsgasolie	4.000	Nedgravet			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har 5 tanke. - En spildolietank, overjordisk, på 1200 l (Denne er ikke i BBR) - En fyringsolietank, nedgravet, på 1800 l fra 1993. - En motorolietank, indendørs "ny bygning", på 1250 l fra 2011 (G.nr. 01-5413 + fab.nr. 021495-11) - En hydraulikolietank, indendørs "ny bygning", på 1250 l fra 2011 (G.nr. 01-5413 + fab.nr. 021495-12) - En dieselolietank, lager, på 1800 l fra 1993
Olietanke, registrering i BBR	Virksomhedens 4 olietanke er registreret i BBR.
Olietanke, belægninger ved påfyldningsplads	Påfyldning af olietanke sker på et areal med fast og tæt belægning. Ved tilsynet fremstod belægningen intakt og uden synlige tegn på skader, revner eller spild.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden anvender råvarer og hjælpestoffer, som er almindeligt forekommende for denne type værkstedsvirksomhed. De anvendte produkter vurderes at være i overensstemmelse med virksomhedens aktiviteter og driftsomfang.
Råvarer, opbevaring	Virksomhedens råvarer og hjælpestoffer opbevares i særskilte lagerrum. Mindre beholdere og produkter opbevares i et mindre lagerrum, mens større beholdere og råvarer opbevares i et separat lagerrum. Ved tilsynet fremstod lagerrummene velordnede, og råvarerne var opbevaret på en overskuelig måde. Der blev ikke konstateret tegn på spild, lækager eller andre forhold, som gav anledning til bemærkninger.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Virksomheden anvender kemiske produkter, som er almindeligt forekommende for denne type værkstedsvirksomhed. Spraydåser opbevares i et kemikaleskab. Olieprodukter opbevares i 220 liters tromler placeret på spildbakker. Bremsevæske, sprinklervæske og kølevæske opbevares ligeledes på spildbakker.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Ved tilsynet blev virksomhedens affaldsdata (ADS) gennemgået. På baggrund af dataene kan det konstateres, at virksomheden udelukkende benytter affaldsindsamlere. Virksomheden har en forholdsvis stor affaldsfraktion bestående af jern og metal. Størstedelen af denne fraktion stammer fra skrotning af trailere. En trailer vejer typisk mellem 8 og 10 ton. Virksomheden har ikke længere affald af typen PE-plader, da disse returneres sammen med kunden. Virksomheden har indgået en aftale med en virksomhed i Tyskland om genbrug af bremser og ventiler. Disse komponenter genanvendes derfor ikke som affald. Blyakkumulatorer afhentes af Danbrit. Virksomheden genererer heller ikke længere affald i form af hydraulikslanger, da disse returneres til leverandøren.
Affald, farligt	Virksomheden frembringer farligt affald i form af spildolie, oliefiltre, bremsevæske, kølevæske, spraydåser, olieforurenede klude og absorberingsmaterialer samt blyakkumulatorer. Det farlige affald opbevares i egnede og tætte beholdere adskilt efter affaldstype. Affaldet opbevares under tag og på fast, tæt belægning, så der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand. Alt virksomhedens farlige affald bliver hentet af Nord værk.
Affald, sortering	Virksomheden sorterer affaldet i relevante fraktioner, herunder jern og metal, pap, plast, brændbart affald, dæk, batterier samt farligt affald. Affaldet opbevares adskilt efter type i egnede beholdere med henblik på korrekt bortskaffelse og genanvendelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ved tilsynet blev det konstateret, at affaldet generelt var korrekt sorteret, og der blev ikke observeret væsentlige fejlsorteringer.
Affald, opbevaring	Affald opbevares i egnede beholdere og containere på virksomhedens område. De enkelte affaldsfraktioner holdes adskilt for at sikre korrekt håndtering og bortskaffelse. Ved tilsynet blev det konstateret, at affaldet blev opbevaret på en ordentlig og miljømæssigt forsvarlig måde. Spildolietanken står indendørs med doverpumpning fra værkstedet. Der sidder alarm ved pumpestedet, så det sikres, at tanken ikke bliver overfyldt.
Affald, bortskaffelse	Virksomhedens affald bortskaffes via godkendte indsamlere og behandlingsanlæg. Affaldet sorteres i relevante fraktioner forud for afhentning med henblik på korrekt behandling og størst mulig genanvendelse. Ved gennemgang af virksomhedens affaldsdata (ADS) blev det konstateret, at virksomheden benytter godkendte affaldsindsamlere til bortskaffelse af de affaldsfraktioner, der frembringes på værkstedet.
Farligt affald, belægninger	Farligt affald opbevares på fast og tæt belægning. En stor del af det farlige affald er placeret på spildbakker, som kan tilbageholde eventuelle spild eller lækager. Opbevaringen sker således på en måde, der minimerer risikoen for forurening af jord, grundvand og overfladevand.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af miljøtilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Virksomhedens primære aktivitet er service og reparation af lastvognstrailere. Herudover udlejer virksomheden lastvognstrailere og råder over en udlejningsflåde på ca. 400 trailere. Virksomheden ejer desuden ejendommen på Bøgildsmindevej 11, som er udlejet til en e-handelsvirksomhed.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanens rammeområde 2.2.H9, der er udlagt til let erhvervsområde.
Jordforurening	Ejendommen er registreret som uafklaret på Region Nordjyllands liste over muligt forurenede arealer. Registreringen indebærer, at der foreligger en mistanke om, at tidligere aktiviteter på lokaliteten kan have givet anledning til forurening. Region Nordjylland har endnu ikke vurderet, om ejendommen skal kortlægges i henhold til jordforureningsloven.
Bæredygtighed	Virksomheden har løbende fokus på at reducere energi- og ressourceforbruget. I 2019 blev størstedelen af belysningen udskiftet til LED, og virksomheden har haft studerende til at gennemgå el- og varmekonsumet med henblik på at identificere muligheder for energibesparelser. Det nye værksted opvarmes med naturgas, mens det tidligere oliefyr i den ældre del af bygningen er udskiftet med varmepumper. Derudover overvejer virksomheden at etablere solcelleanlæg.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Virksomheden arbejder desuden med ressourcebesparelse ved i videst muligt omfang at genanvende reservedele. Endvidere foretages ombygning af sættevogne, hvilket bidrager til at forlænge køretøjernes levetid og reducere behovet for udskiftning.