

Returadresse:

Land By og Kultur, Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Kingo Recycling A/S (Kingo Recycling A/S
Ringkøbing)
Novej 41
6950 Ringkøbing

Sagsbehandler
Yvonne Grandahl
Direkte telefon
99 74 15 13
E-post
yvonne.grandahl@rksk.dk
Dato
5. marts 2025
Sagsnummer
25-000344

Miljøtilsynsrapport

Adresse	Novej 41, 6950 Ringkøbing
Virksomhed	Kingo Recycling A/S (Kingo Recycling A/S Ringkøbing)
Cvr.nr.	39162555
Type	Hovedaktiviteten vurderes at være: K206 - Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Miljøtilsyn	Mandag den 3. marts 2025 kl. ca. 9.00

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på en del af jeres virksomhedsaktivitet, hvor vi sammen gennemgik status.

Konstatering og oplysninger ved dette tilsyn

Støjvold på Plads 1:

- Ved tilsynsbesøget blev opstart af støjvold på Plads 1 forevist.
- Det blev oplyst, at støjvolden er opbygget af forurenede jord (fejesand) tilkørt fra Kingo, Silkeborg. Det forurenede jord er herefter overdækket med markeringsnet og uforurenede jord.
- En del af støjvolden er pt. overdækket med plast indtil, der er modtaget tilstrækkeligt med uforurenede jord til slut-afdækningen, se billedet nedenfor. Afdækningen med plast blev gennemført fredag den 28-02-2025.
- Støjvoldens "kerne" af forurenede jord er beliggende mere end ½ meter fra pladsens asfalt-kant.
- Der blev konstateret lidt udskridning af uforurenede jord fra støjvoldens yderste jordlag, se billedet nedenfor.
- Det lag, der ses ved asfalt-kanten, er laget af knust beton i opbygningen af pladsen. Herunder ses gult sand.
- Opbygningen af støjvolden noteres i protokollen, jf. vilkår 4.3.40.





Bunke mod sydøst:

- Ved tilsynsbesøget blev bunken mod sydøst forevist fra indersiden.
- Bunken ses som jord blandet med brokker og tegn på plast mm., se billedet nedenfor.
- Det blev oplyst, at bunken stammer fra egen grund og blev afgravet i forbindelse med klargøring til Plads 1. Bunken vil blive sorteret, hvorefter brokker af beton og tegl vil blive nedknust. Affald som plast og træ mm. vil blive frasorteret og bortskaffet, som affald.



Nedknusning:

- Ved tilsynsbesøget blev det konstateret, at nedknusning af beton-materialer var i gang.
- Det blev oplyst, at nedknusning er startet den 20-02-2025.
- Det blev aftalt, at højderne på bunkerne med nedknust materiale vil blive reguleret ned, når nedknusning er tilendebragt.

Eventuelle håndhævelser

- Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærper.

Øvrige bemærkninger

- Der er ikke bemærkninger til virksomhedens egenkontrol. Der blev forevist fotos, der er taget i forbindelse med etablering første del af støjvolden på Plads 1.
- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækning af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurenet jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Baggrund for tilsynet

- Der er ført et prioriteret tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven og dens afledte bekendtgørelser. Emnet for tilsynet var: Status for afdækning af første del af støjvold på Plads 1, samt oplag i bunke mod sydøst.

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

Kategori	Beskrivelse	Score
A	Virksomheden anvender et certificeret miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14.001) eller en lignende systematik i et ledelsessystem, hvor miljøledelse indgår, men ikke nødvendigvis er certificeret.	1
B	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden overholder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, efterkommer påbud samt at der ikke berettigede naboklager. Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve med mindst en indskærpelse.	1
C	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	3
D	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	3
E	Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser , dog ikke særlige drikkevandsinteresser.	3

Miljørisikovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport, skal du give mig besked snarest muligt og **senest onsdag den 19. marts 2025**.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsrapporten offentliggøres på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Du skal betale 1.705,38 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 487,25 kr., og jeg har brugt 3,5 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Fysisk miljøtilsyn	03-03-2025	1 time
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	03-03-2025 05-03-2025	2 timer ½ time

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Venlig hilsen

Yvonne Grandahl
Miljøtekniker