

Kvistgård jern og metal A/S  
Att.: Thomas Westerby

**Center for By Land og Vand**

Natur og Miljø  
Prøvestensvej 52  
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18  
Dato 03.05.2017  
Sagsnr. 17/

Sagsbehandler  
**Malene Kamstrup**

Ingeniør  
Tlf. 49 28 24 54  
mka55@helsingor.dk  
www.helsingor.dk

**Referat fra miljøtilsyn**

Virksomhedens navn	Kvistgård Jern og Metal A/S
Virksomhedens adresse	Hejreskovvej 5 - 7
CVR	1442 6507
Listepunkt	K206
Virksomhedstype	Virksomheder der forbereder ikke-farligt affald til nyttiggørelse
Baggrund for tilsynet	Basis
Dato for tilsynet	3. maj 2017
Der er ført tilsyn med:	Alle virksomhedens aktiviteter på stedet
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærper?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuelt
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærper?	Ikke aktuelt

Formålet med tilsynet var at kontrollere at virksomheden er drevet og indrettet i overensstemmelse med miljøgodkendelserne og miljøbeskyttelsesloven generelt.

**Spildevand**

Du viste os kopi af dokumentation for at sandfang og olieudskiller blev tømt 17. november 2017. Ved samme lejlighed noterede I, at alarmen for lav væskestand i olieudskilleren gik i gang. Du fortalte, at I hver måned tager koalescensfilteret op

af olieudskilleren og skifter det ud med et rent. Det brugte filter kører I til vaskepladsen, hvor det bliver vasket. Dette er også ført i journal.

Efter tilsynet har jeg tjekket og set, at I har tilmeldt både sandfang og olieudskiller til den kommunale ordning.

Til vask af diverse køretøjer og maskiner bruger I følgende vaskemidler:

- Besma autoshampoo, der indeholder et stof (Amider, C8-18 og C18-umættede, N,N-bis(hydroxyethyl) ) der er med mærket H411 for Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Da stoffet samtidig er let nedbrydeligt, er det i orden at lede det til kloak.
- Enviro Unisam er en stærk base med pH på 15. Skal derfor fortyndes med rigelige mængder vand inden eller når det ledes til kloak. Da alle indholdsstofferne er let nedbrydeligt, er det i orden at lede det til kloak.

### **Affald**

Før tilsynet havde jeg printet data fra affaldsdatasystemet med det affald, som I skaffede bort sidste år. Du fortalte, at i ikke længere modtager dæk. Der var enkelte uregelmæssigheder.

I er tilmeldt den kommunale tømning af dagrenovation.

Du fortalte, at I afleverer papir, brugte lyskilder, brugte batterier, mm. til kommunal genbrugsplads.

### **Rundtur på pladsen**

- I opbevarer farligt flydende affald indendørs og på en spildbakke. Dog var der en del spild i spildbakken, som jeg mindede jer om at samle op.
- Der var siden sidst etableret en silo til varm asfalt. Efter tilsynet miljøgodkendte jeg den.
- Ved saksen var der tydelige spor af spild af olie på belægningen. Der var desuden så meget smulder og spild af skrot og urenheder, at man ikke kunne se om belægningen er asfalt eller beton. Der var også flere lunker. Du fortalte, at I hvert år tilser belægningerne overalt. For dette område bad vi dig dog om at gøre rent og tjekke belægningen igen. Husk, at der ikke må være lunker.

Husk i øvrigt også at tilse belægningen der hvor hegnet tidligere var mellem saksen og læssemaskinen.

- Motoren, der driver saksen er skærmet af en væg eller et lille åbent hus. I støjrapporten fra 2012 kommenterer VM Acoustic at disse motorer er tydeligt hørbare ved klager, og at motoren støjer unødvendigt meget. Det er relativt let at støjskærme disse motorer med lydabsorberende vægge omkring motorerne, skriver VM Acoustic. Denne støjafskærmning har I endnu ikke foretaget, og der mangler fortsat en dør til døråbningen. Jeg vil derfor anbefale, at I får disse motorer støjdamperet.

**Offentliggørelse**

Helsingør Kommune lægger denne tilsynsrapport på [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk), hvor alle kan se den. Har du bemærkninger til dette brev, så kom venligst med dem inden den 18. maj 2017.

Med venlig hilsen



Malene Kamstrup  
Ingeniør