



Rapport for miljøtilsyn hos Erkildstrupvej 10B, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer				
Ronald Rokkedal	Bollerupvej 17	9240 Nibe	Kølby	
Tilsynsdato	23-03-2021			
Baggrund for tilsyn	§ 9 tilsyn - uvarslet			
Telefon		CHR nr.		
Mobiltelefon		CVR nr.	13350884	
E-mail		P. nr.	1000547666	
Samkøring	GÅRDEJER RONALD ROKKEDAL Bollerupvej 17 GÅRDEJER RONALD ROKKEDAL Løgstørvej 133 GÅRDEJER RONALD ROKKEDAL Erkildstrupvej 10A			

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	18-07-2016
Tilladte dyreenheder	390,37 DE

Kategori	1a
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
26-05-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Der må kun afbrændes de typer af brændsel, som halmfyret er godkendt til, og affald skal bortskaffes til godkendt modtager
06-08-2020	Indskærpelse	Meddelt	Der skal fremover foreligge dokumentation, som viser produktionen på hver af lokaliteterne Erkildstrupvej 10A og Erkildstrupvej 10B
23-03-2021	Aftale	Efterkommet	Lugen på halmfyret skal repareres, så lugen er tæt, så røgen kun kommer ud af skorstenen

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Sl.kyllinger, 40dg., x1000 pr.	Gulvdrift	730	390,37	18-07-2016	

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fyringsanlæg	<p>Erkildstrupvej 10B: Halmfyr 600 kW, opført 2015 Erkildstrupvej 10A: Halmfyr 320 kW, opført 2010</p> <p>Der er klaget over kraftig røg fra halmfyrene. I weekenden lugtede det meget grimt, som om der blev afbrændt f.eks. plastik. Fyret er utæt, så der kommer røg ud af fyret i sprækker stedet for kun op ad skorstenen.</p> <p>Ejer benægter, at han brænder affald i sine fyr. I laden til nr. 10B var der et meget stort oplag af knust affaldstræ. Der var ikke maling at se på træet, og det lugtede af rent træ. Der var ganske få stykker andet affald at se (enkelte stykker plastik og et enkelt stykke jern). Dette affaldstræ vurderes at være en kvalitet, som godt må afbrændes i fyret, og som ikke bør give anledning til væsentlige røggener.</p> <p>I laden til nr. 10A var der halm.</p> <p>På pladsen foran hallerne lå der rester af affaldstræ af en type, som ikke må anvendes til afbrænding i halmfyret. Der har været et oplag på ejendommen, men det er der ikke mere.</p> <p>Ejer oplyste, at skorstensfejeren havde tjekket fyrene dagen før. Kommunen har talt med skorstensfejeren, som oplyste at fyrene så fine ud, og at røgkanalerne netop var blevet rensset. Skorstensfejeren har set en tavle, hvor det noteres, hvornår røgkanalerne renses. Hvis røgkanalerne trænger til at blive rensset, er der ikke så godt aftræk til skorstenen, og så kan der godt blive overtryk i fyrkammeret, så røgen presses ud af lugen.</p> <p>Utætte luger: ejer oplyste, at på det ene fyr (nr. 10A) var pakningen utæt, og på det andet fyr (nr. 10B) havde lugen slået sig, så den var blevet skæv. Det er aftalt at ejer reparerer begge dele, og 2 dage efter tilsynet er indsendt foto som dokumentation for reparationerne</p>