

Prioriteret tilsyn på landbrugsejendomme**Oplysninger**

Adresse	Snåstrupvej 9	8462	Harlev J.
Ejer af dyrehold	Snåstrupgård v/ Christian Højgaard Weigelt		
CVR- nr.	21044040	P-nr.	1011029376
CHR- nr.	25898		

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)	Godkendelsesdato	23-04-2025
Bedriftstype	H16bm		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Tilsynet var et prioriteret tilsyn, hvor der blev ført tilsyn med:

- Produktionsareal
- Opbevaring og håndtering af husdyrgødning
- Opbevaring af ensilage
- Oliekanke i BBR

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

Der er i forbindelse med tilsynet meddelt henstilling, påbud, forbud eller indskærpelse om xx, som det fremgår af vedlagte brev.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Christian Weigelt

Tilsynsdato	02-09-2025	Tilsynsførende	Lotte Andersen
--------------------	------------	-----------------------	----------------

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen				
Dato for håndhævelse	Type	Bemærkninger	Status	Efterkommet dato
15-02-2016	Indskær- pelsler	Overproduktion Udsivning fra dybstrøelsesstald Manglende overdækning af mød- ding Efterkommet d. 23.02.2016/LNT	Efterkom- met	
30-10-2020	Indskær- pelsler	Beholderkontrol på begge gyllebe- holdere (5-års)	Efterkom- met	
01-10-2024	Indskær- pelsler	Kalvehytter er opført uden tilladelse.	Efterkom- met	02-09-2025
16-10-2024	Indskær- pelsler	Fortanken skal have fast overdæk- ning for at være lovlig som fortank og undgå kravet om flydelag.	Andre for- hold	02-09-2025
16-10-2024	Indskær- pelsler	Der skal etableres en beholderbarri- ere til fortanken (tidl. lille gyllebehol- der), så længe den ikke er godkendt som fortank.	Andre for- hold	02-09-2025
01-10-2024 04-09-2025	Indskær- pelsler	Den ene ensilageplads mangler bund. Ensilagepladserne er ikke tætte mel- lem betonklodser og til bund. Der skal være tæt belægning mel- lem ensilagepladsen og afløbet, så- ledes der ikke løber ensilagesaft på jorden.	Meddelt	
01-10-2024 04-09-2025	Indskær- pelsler	Møddingplads er ikke tæt og har ikke fast bund. Der skal være tæt belægning mel- lem møddingplads og afløb.	Meddelt	
16-10-2024 04-09-2025	Indskær- pelsler	Fortanken (tidl. lille gyllebeholder) skal have beholderkontrol.	Meddelt	
01-10-2024 04-09-2025	Henstillin- ger	Olietanke skal være korrekt indtastet i BBR.	Meddelt	

Produktionsarealer	
Bemærkninger, produktionsareal	Kalvehytterne er blevet lovliggjorte gennem miljøtilladelse.

Opbevaringsanlæg							
Gylle- og ajlebeholdere							
Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning	Kontrol- dato	Kontrol- interval	Bemærkninger
Fortank t. gyllebeh.	01-06- 1970	150	570	Flydelag	29-09- 2014	5	
Gyllebeholder	01-06- 2009	800	3.500	Teltdug	31-01- 2021	5	
Gyllekanaler	01-06- 1970	1	150	Fast låg			
Fortank t. gyllebeh.	01-06- 1970	1	20	Fast låg			

Gyllebeholdere	
Overdækning af gyllebeholder	Der er telt på den store gyllebeholder. Der er hverken fast eller tæt overdækning på fortanken (tidl. lille gyllebeholder). Fortanke skal have fast overdækning og dette er også vilkårsfastsat i miljøtilladelsen fra 2024, ved vilkår 5, at der skal være fast låg inden et år fra miljøgodkendelsens afgørelsesdato. Indtil fortanken har fået etableret fast overdækning må den anses som værende en gyllebeholder som skal have en beholderbarriere. Ejer fortalte at gyllen kun ligger i beholderen i korte perioder, før det pumpes over i den store gyllebeholder. Derfor er det ikke muligt at opretholdes et flydelag.
Logbog over flydelag	Der er ikke krav om logbog for gyllebeholdere med fast overdækning. Der er ikke ført logbog for den lille gyllebeholder, da den, efter aftale med kommunen, bare er blevet brugt som fortank.
Fortanksniveau og spjæld	Ok.
Pumper og rør på gyllebeholder	Ok.
Barriere/Alarm på gyllebeholder	Der er etableret alarm på begge beholdere. Det er oplyst at der beholderbarriere til den store gyllebeholder, men der er ikke beholderbarriere til den lille gyllebeholder. Der skal etableres en beholderbarriere til den lille gyllebeholder, da den ligger i risikoområde og nærmere end 100 m til vandløb. Det er tidligere aftalt med kommunen at den lille gyllebeholder blev anvendt som fortank og kun blev fyldt til under terrænniveau, for at undvige kravet om beholderbarriere. Så længe beholderen ikke har fast overdækning og ikke lever op til reglerne om fortank, anses beholderen som en gyllebeholder. Gyllebeholdere skal have beholderbarriere, der mindst kan tilbageholde indholdet over terrænniveau. Det handler ikke om hvordan beholderen bliver benyttet, men hvordan den kan benyttes. Beholderbarrieren skal leve op til reglerne i hdsudrygdningsskendtgørelsens § 20, stk. 4.
Bemærkninger til gyllebeholder	De ulovlige forhold er nærmere beskrevet i tilsynsbrevet.

Pladser			
Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)
Ensilageplansilo	01-06-2007	500	1.000
Møddingsplads	07-11-2024	100	200
Ensilageplansilo	01-06-2025	1.800	2.600

Møddingsplads	
Overdækning af mødding	Mødding ikke overdækket på tilsynstidspunktet. Ejer fortæller at biogasanlægget var i gang med afhentning af møg. Bliver afhentet 1x om ugen af biogas. Mødding der henligger i længere tid end til arbejdsdagens ophør skal overdækkes. Der lå på tilsynstidspunktet sort plastik ved siden af møddingpladsen, som ejer fortæller de bruger til overdækning efter arbejdsdagens ophør.
Tilstand af møddingsplads	Bunden består stadig af SF-sten som ikke er tæt og siderne består af betonklodser, som ikke er tæt mod bunden eller mellem stenene. På tilsynet blev der snakket om forurening til nærliggende vandløb og konsekvenser af opdaget forurening.

Sidebegrænsning af møddingsplads	Mur på 3 sider og 2 meter randzone på den sidste.
Afløb fra møddingsplads	Der er lavet afløb ved møddingpladsen, som går til beholder ved siden af gyllebeholderen, hvori der er dykpumpe. Dog er der ikke fast belægning mellem møddingplads og afløb. Der skal være fast belægning herimellem således en punktkildeforurening ikke finder sted. Ligeledes skal det sikres at møddingssaft og regnvand fra pladsen ikke render ud på bar jord.
Tag- og overfladevand, møddingsplads	Ikke relevant.

Markstakke		
Markstakke		0 markstakke

Ensilageanlæg	
Ensilage opbevaring	Ensilage opbevares tre steder på ejendommen. 1) i den støbte ensilageplansilo nord for staldbygningerne. 2) syd for maskinhuset i 2 plansiloer 3) syd for halmladen i plansiloer der ikke er godkendt af kommunen. Ejer vil fremsende ansøgning for at få ensilagesiloerne lovliggjorte.
Overdækning af ensilage	Ok.
Tilstand af ensilageanlæg	Tilstanden af den nordligste ensilageplansilo blev ikke vurderet på tilsynet. De andre plansiloer er nystøbte og nyetablerede. Dog er betonklodserne ikke tætte mod bunden, hvilket de skal være, for at leve op til reglerne om tæt bund og sider.
Afløb fra ensilageanlæg	Ved den sydlige ensilageplansilo er der blevet etableret afløb i den østlige side. Der var intet afløb i den vestlige side fra denne plansilo. Plansiloen hælder nedad mod øst og de sidste 5 meter i den østlige ende hælder nedad mod nord. Der skal enten etableres mur eller afløb i den vestlige side. Ejer fortalte der kun tages ensilage fra den østlige side. Ved den vestlige ensilageplansilo var der etableret afløb i den østlige side og ikke i den vestlige side. Der skal etableres enten mur eller afløb i den vestlige side. Afløb fra begge ensilageplansiloer går til beholder ved siden af gyllebeholderen. På tilsynet blev det drøftet at det kunne være smart at etablere en vulst i den østlige ende af ensilagesiloerne for at mindske risikoen for at saften fra ensilagen løber ud på bar jord og i værste tilfælde til vandløb og skaber forurening heri. En vulst kan erstatte kravet om 2 meter randbelægning fra kant til ensilage. Reglerne for vulst er beskrevet i brevet.
Sideafgrænsning af ensilageanlæg	Den nordlige ensilageplansilo har mur på 3 sider. Den sydlige ensilageplansilo har mur på nordlige og sydlige side. Der er hverken 2 meter randbelægning eller vulst på østlige og vestlige side. Den vestlige ensilageplansilo har ligeledes mur på nordlige og sydlige side. Der er hverken 2 meter randbelægning eller vulst på østlige og vestlige side. Hver af ensilageopbevaringsanlæggets sider skal have en sidebegrænsning bestående af en mindst 1 m høj mur eller en mindst 2 m bred randbelægning. Sidebegrænsningen på den side af anlægget, hvorfra der er fald mod afløb kan bestå af en vulst.
Udsprinkling af ensilagesaft	Ikke relevant. Ensilagesaften fra alle ensilageplansiloer løber til beholderen ved siden af gyllebeholderen.
Bemærkninger til ensilageplads	Den vestlige ensilageplansilo skal lovliggøres.

Olietanke	
Olietanke	Der er blevet aftalt at olietankene vil blive korrekt registreret, med hjælp fra kommunen. Der er én olietank på ejendommen – en 2500 liters dieseltank fra Rough fra 2008 (G.nr.: 01-5023, tank nr.: 12282). Denne er dog ikke registreret i BBR.
Placering af olietanke	På støbt bund indendørs.
Mærkeskilt og sløjfningsfrist	30 år som hovedregel.
Registreret i BBR	I BBR registret er der til gengæld registreret to overjordiske olietanke. Anlægsnr.: 1: Dieseltank fra Rough, nr. 425590, 1200 liter fra 1990. Anlægsnr.: 2: Olietank fra Kingpan, nr. 012820-31 etableret i 2009. Den eksisterende olietank der er i brug skal derfor registreres i BBR, og de to tanke, der ikke er i brug skal afregistreres fra BBR. Disse er endnu ikke korrekt registreret i BBR.

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Jordforurening	Ikke observeret på tilsynet.

Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	
Vilkår gennemgået	Miljøtilladelsen blev kort gennemgået på tilsynet og vilkårene blev gennemgået.

Miljørisikovurdering	
Baggrund	Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner: – Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende – Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år – Hvordan husdyrgødning oplagres – Dyreholdets størrelse – Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitrاتفølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.
Tilsynsfrekvens	Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80. Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	5
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	5
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		4,67