



Falck Redningskorps A/S  
GI Rådhusvej 86  
2750 Ballerup

**Natur Klima og Miljø**

Heidi Uttenthal Bay (HBAY)  
E-mail hbay@balk.dk

Sagsnr.: 09.30.09-G01-5-24

Dato: 26. november 2024

## Miljøtilsynsrapport for prioriteret tilsyn udført den 26. november 2024

|                       |                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virksomhedens navn    | Falck Redningskorps A/S                                                                   |
| Virksomhedens adresse | GI Rådhusvej 86                                                                           |
| CVR nummer            | 16271241                                                                                  |
| Matrikel              | 8dæ Ballerup By, Ballerup                                                                 |
| Telefonnummer         | 70102030                                                                                  |
| Virksomhedstype       | Garageanlæg tilknyttet brandstation H51                                                   |
| Baggrund for tilsynet | Prioriteret tilsyn                                                                        |
| Deltagere på tilsynet | Michael Sandstød Falck Redningskorps A/S og Lill Dueholm samt Heidi Bay, Ballerup Kommune |
| Tilsynet omfattede    | Hele virksomheden (aktivitet og af-fald)                                                  |

### Håndhævelser

Det indskræpes, at de 2 brud på kloakken skal repareres inden udgangen af 2024.

### Gennemgang af miljøforhold

Ballerup Kommune er gennem en forureningsundersøgelse udført af Region Hovedstaden blevet orienteret om brud på kloakken 2 steder på ejendommen. Ballerup Kommune har derfor valgt at udføre et prioriteret tilsyn i forhold til kloakforholdene på ejendommen.

Det kunne konstateres at der stod vand på terræn, ved kloakafløbet ud mod GI. Rådhusvej. I gården udfor garageanlægget var der ikke synlig tegn på terræn på at der var brud på kloakken.



Forholdet blev gennemgået med Michael Sandstød og det blev aftalt at der blev taget øjeblikkelig aktion på udbedring af forholdet. Såfremt der skal udgraves omkring kloakken vil Ballerup Kommune blive orienteret forud for gravearbejderne, således at en besigtigelse kan ske samtidigt.

Det blev endvidere aftalt, at dokumentation for udbedring af kloakken sendes til Kommunen.

### **Vurdering**

Bruddet på kloak vurderes ikke umiddelbart at være årsag til den fundne forurening 0,5 m.u.t. da kloakkens bund er i 1 m.u.t. hvor jordprøven, jf undersøgelsesrapporten, er ren. Hvis der fremkommer nye undersøgelsesresultater (fx i forbindelse med gravearbejder) vil Ballerup Kommune genoverveje sagen.

### **Øvelsesplads/biler**

Ved tilsynet kunne det konstateres, at der på forpladsen afholdes øvelser med håndtering af skadede biler. Det var uklart om bilerne er miljøsaneret inden der foregår øvelser med disse. Ballerup Kommune følger op på dette med Beredskab Øst (som er dem der afholder øvelserne).

Med venlig hilsen

Heidi Uttenthal Bay (HBAY)  
Miljømedarbejder