

Notat

Prioriteret miljøtilsyn med fokus på gødningsopbevaring den 18. august 2016.

Ejer Kim Madsen var ikke tilstede. Havde ikke set varslingsbrevet i e-boks. Vi var i telefonisk kontakt under tilsynet.

Billeder fra tilsynet er indsat nedefor:

Møddingspladsen er overflydt, og der henligger mødding uden for det støbte areal:



TEKNIK OG MILJØ

Center for Miljø og Energi
Aarhus Kommune

Vandmiljø og landbrug

Grøndalsvej 1C, Postboks 4049
8260 Viby J

Telefon: 89 40 22 13

Direkte telefon: 51 17 87 05

E-mail:

miljoeoenergi@aarhus.dk

Direkte e-mail:

bwr@aarhus.dk

www.aarhus.dk

Sag: 13/028479-9

Sagsbehandler:

Rikke Warberg Becker







Under bevoksningen forefindes den støbte møddingsplads. Der står et lag vand/møddingsvand og møddingsrester, som urterne vokser i. Man kan ikke ser, hvor det befæstede areal afgrænses.



Opsamlingsbeholderen til møddingsvand er enten fuld eller afløbet er stoppet. Der står vand på arealet. Under bevoksningen forefindes den støbte møddingsplads.

Opfølgende tilsyn den 15. september 2016

Opfølgende tilsyn i forbindelse med indskærpelse vedr. gødningsopbevaringen, hvor det blev konstateret, at

1. Møddingspladsen er overflydt, og der henligger mødding uden for det støbte areal
2. Opsamlingsbeholderen til møddingsvand er enten fuld eller afløbet er stoppet
3. Tagrenden er defekt, og der løber derfor tagvand ind på møddingsarealet.

Den 15/9-16 er møddingen fjernet (afsat til tredjemand). Der er lavet aftale med VVS om rep. af tagrende. Opsamlingsbeholder og møddingsplads skal tømmes/rengøres med slamsuger. Vi aftaler at der foretages endnu et kontroltilsyn om ca. 14 dage.

/RWB

Opfølgende tilsyn den 29. september 2016

Ved tilsynet den 29. september 2016 konstateres det, at der er opsat en container til opbevaring af husdyrgødning, som er utæt (flere huller i både bund og sider). Der henligger fortsat gødning uden for det støbte areal. Opsamlingsbeholderen til møddingsvand er fortsat fuld og tagrende ved møddingspladsen er ikke repareret, og der løber derfor fortsat tagvand ind på møddingsarealet.

Ejer Kim Madsen har bestilt en ny container til levering i uge 40, og han har fremvist dokumentation for at VVS-reparatør er bestilt til reparation af tagrenden.

Det udføres endnu et opfølgende tilsyn fredag den 14. oktober 2016. Billeder taget under det opfølgende tilsyn den 29. september 2016 er indsat nedenfor.

/RWB





Opfølgende tilsyn den 14. oktober 2016

Indskærpelsen er efterkommet. Møddingspladsen er ikke længere overflydt, og der henligger kun mødding på det støbte areal. Den gamle container er fjernet fra ejendommen. Opsamlingsbeholderen til møddingsvand er tømt og tagrende og nedløbsrør er repareret.

/RWB