



Rapport for miljøtilsyn hos Jensens Bike & Cars ApS, Hjørringvej 125, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	21.12.2022		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon	96320322	CVR nr.	33042655
E-mail	info@jensens-bike-cars.dk	P. nr.	1016139625

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
------------------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
04-04-2023	Aftale		Affaldsopbevaring bag værkstedet skal flyttes til mere hensigtsmæssigt sted, hvor der er fast belægning.
04-04-2023	Aftale		Det er aftalt at bil- og motorcykelvask skal foregå på lovlig plads. På Hjørringvej 125 er det ikke tilladt at vaske køretøjer.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er etableret i 2009 af René Jensen. Virksomheden sælger motorcykler og udstyr hertil samt biler. Der er ca. 130 motorcykler og mellem 20 - 50 biler til salg konstant. I værkstedet foretages lettere reparation samt klargøring til salg af biler og motorcykler. Der foretages ikke svejsearbejde, slibning, lakering, undervognsbehandling m.v. Værkstedet er udstyret med nyt ventilationsanlæg fra Würth med 3 punktudsugninger. Der er lagerområde til opmagasinering af motorcykler samt diverse råvarer, der anvendes i forbindelse med klargøring af motorcykler samt biler. Salgsområdet er opdelt i 2 etager med salgskontorer samt mandskabsrum.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
200	5	7-17		10-16

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er etableret Würth ventilationsanlæg med filter med 3 punktudsugninger (2 i autoværkstedet, 1 i MC-værkstedet). Anlægget serviceret 1 gang årligt.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Intet at bemærke, der arbejdes indendørs for lukkede porte. Der er en kompressor, der er placeret udendørs i et særskilt rum. Der er ikke modtaget klager over støj fra kompressoren.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Tidl. løb spildevand fra vask af motorcykler og biler i kloakken, uden forudgående rensning i sandfang / olieudskillere. Der er ingen afløb indenfor i værkstedet, på lageret eller i salgslokalerne. Der er herudover kun sanitært spildevand. Pladsen bag værkstedet anvendtes tidligere af og til som vaskeplads til motorcykler og biler. Pladsen er belagt med SF-sten og er ikke udstyret med sandfang og olieudskillere. Der er risiko for, at der sker forurening af jorden samt udledning af olie til kloak. Det aftales derfor, at virksomheden fremover anvender en ekstern samarbejdspartner til at foretage de nødvendige vaske. Hvis virksomheden ønsker at foretage bilvask, skal pladsen indrettes, så den ikke udgør en risiko for jord samt udstyres med sandfang/olieudskillere, som er dimensioneret til formålet.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ikke olieudskillere på ejendommen.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer i form af olie og kemikalier opbevares indendørs i kemikalieskabe eller på spildbakker med mulighed for opsamling. En enkelt tromle med rensebenzin placeret direkte på gulvet blev observeret lige inden for porten. Det blev aftalt, at denne bliver flyttet til en anden plads og placeret på en egnet spildbakke for at mindske risikoen for påkørsel og et eventuelt spild til følge.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, øvrige	Affald er placeret udendørs i egnede beholdere. Spildolie er placeret indendørs i tromle med spildbakke. Der er ikke yderligere bemærkninger hertil.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Affald opbevares generelt i egnede beholdere udendørs på pladsen. Dog er en enkelt beholder placeret bag værkstedet på grus belægning. Det aftales at den flyttes til hensigtsmæssig placering. Affald er i øvrigt sorteret i rette fraktioner.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Ejendommen ligger ikke i indsatsområde for drikkevand.
Planforhold	Virksomheden ligger i kommuneplanramme 2.2.H5; let erhvervsområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Der foretages regelmæssigt eksternt tilsyn med ventilationsanlæg og kompressor. Der blev forevist kvittering for begge dele under tilsynet.
Jordforurening	Der blev tilsynet ikke konstateret tegn på jordforurening.
Bæredygtighed*	Der blev kort talt om bæredygtighed. Virksomheden har fokus på energi-optimering, og i forhold til at mindske affaldsmængder og i øvrigt sørge for at genanvendeligt affald håndteres, så det blev sorteret i rette fraktioner og afsat til korrekte modtagere,