



Carbon Dry Wash
Speditørvej 1
2450 København SV

Tilsynsrapport og indskærpelse af stop for under- vognsbehandling og afledning af spildevand til kloak uden tilslutningstilladelse.

28. januar 2026

Sagsnr.
2026-0009841

Dokumentnr.
2026-0009841-3

Sagsbehandler
Erik Jørgensen

Virksomhed:	Carbon Dry Wash
Adresse:	Speditørvej 1, 2450 København SV
CVR nr. / P nr.	CVR 36954027
Tilsynsdato:	26. januar 2026
Deltagere:	Alaa Ali, medarbejder, Carbon Dry Wash, Ejer kontaktes af Alaa Ali, som oplyser at ejer er syg. Erik Jørgensen og Jens Peter Mortensen, Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen (KTF)
Virksomhedstype:	Omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen /Be- kendtgørelse nr. 908 af 30/08/2019.
Tilslutningstilladelse:	Nej ikke ansøgt
Tilsynstype:	Henvendelse om forurening Varslet
Jordforurening:	Der blev observeret ny jordforurening på tilsynet og sagen er videregivet til Klima-, Teknik- og Miljøfor- valtningen, Jord og Grundvand
Virksomhedens egen- kontrol:	Der har ikke været tilsyn tidligere på virksomheden.
Konklusion på tilsynet:	Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger: 1. Autoværkstedet er etableret uden lovpligtig anmeldelse til kommunen. 2. Der er etableret undervognsbehandling i strid med autoværkstedsbekendtgørelsen. 3. Der er ikke etableret lokaludsugning og af- kast over tag ifm. undervognsbehandling i strid med autoværkstedsbekendtgørelsen. 4. Der er ikke ansøgt om tilladelse til tilslutning af spildevand til kloak fra spild fra under- vognsbehandling og vask af biler.

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

www.kk.dk

	Lovgrundlag: 1. Autoværkstedsbekendtgørelsen /Bekendtgørelse nr 908 af 30/08/2019. § 5. Den, der ønsker at etablere et nyt autoværksted eller at udvide eller ændre et bestående autoværksted på en måde, der indebærer forøget forurening, skal indgive anmeldelse herom til kommunalbestyrelsen. 2. Autoværkstedsbekendtgørelsen. § 7. Anlæg og aktiviteter til autolakering (herunder undervognsbehandling, min tilføje) skal etableres mindst 100 meter fra et forureningsfølsomt områdes ydre skel.... 3. Autoværkstedsbekendtgørelsen. § 10. Stk. 4. Ved undervognsbehandling skal olietåge frafiltreres. Bilag 1 Beregning af højden af afkast fra henholdsvis autolakering og undervognsbehandling, jf. § 10. 4. Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1742 af 22/12/2025 § 27. Stoffer, der kan forurene vandet, må ikke tilføres vandløb, søer eller havet, ligesom sådanne stoffer ikke må oplægges således, at der er fare for, at vandet forurenes. Der kan dog efter § 28 gives tilladelse til, at spildevand tilføres vandløb, søer eller havet. Indskærpelse vedr. punkt 2: Det blev indskærpet på tilsynet at aktiviteten skal stoppes inden fredag den 30. januar 2026 kl. 10.00, hvor forvaltningen vil udføre tilsyn på adressen. - Udstyr til undervognsbehandling herunder sprøjtepistol og midler skal være fjernet fra værkstedet Såfremt indskærpelsen ikke efterkommes, vil der blive nedlagt forbud mod drift af undervognsbehandlingsanlægget og sagen vil blive politianmeldt. Indskærpelse vedr. punkt 4: Virksomheden har ikke ansøgt om tilladelse til tilslutning af spildevand til kloak fra vask af biler Der er derfor ulovligt at udlede spildevand og der må ikke afledes vaskevand eller rester af undervognsbehandlingsmidler til kloak før der er indsendt og
--	---

	opnået en tilladelse til tilslutning af spildevand til kloak fra vask af biler. Afledning af spildevand skal stoppes inden fredag den 30. januar 2026 kl. 10.00, hvor forvaltningen vil udføre tilsyn på adressen. Såfremt Carbon Dry Wash ikke efterkommer indskærpelse, vil der blive nedlagt forbud mod spildevandsudledning.
--	---

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Klima-, Miljø og Teknikforvaltningens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljøriskovurdering af virksomheden

Teknik- og Miljøforvaltningen skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Aktindsigt

Klima-, Miljø og Teknikforvaltningen oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Erik Jørgensen
Miljøsagsbehandler

Jens Peter Mortensen
Miljøsagsbehandler

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen BEK nr 1466 af 28/11/2025

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

Baggrundsnotat

Drift og indretning

Autoværkstedet er etableret i et mindre lokal med to arbejdsbåse.

Beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

- Bilvask
- Indvendig rengøring af bil
- Olie- og dækskift
- Undervognsbehandling

På Facebook findes videoreklamer for undervognsbehandling. Video er optaget på Speditørvej 1. <https://www.facebook.com/61562894313630/videos/din-bil-fortjener-bedre-end-salt-og-rust-/1189711483219966/>

Antal ansatte

Der var en ansat til stede ved tilsynet

Driftstid

På nettet oplyses at der er åbent fra mandag-fredag 9-15.

Luft

Undervognsbehandling sidestilles med autolakering i autoværkstedsbekendtgørelsen. Der udledes organiske opløsningsmidler når undervognsbehandlingsmidlet tørrer, ligesom der afgives aerosoler når midlet påføres med sprøjtepistol.

Ifølge autoværkstedsbekendtgørelsen er det derfor ikke tilladt at udføre undervognsbehandling i en afstand på under 100 meter fra forureningsfølsomt område. Der skal desuden etableres et filter som opfanger aerosoler jf. autoværkstedsbekendtgørelsen.

Der lå udstyr fremme til undervognsbehandling, ligesom der var brugte beholdere med undervognsbehandlingsmidler. Se foto.

Klima-, Miljø og Teknikforvaltningen indskærper at aktiviteten skal stoppes inden fredag den 30. januar 2026 kl. 10.00. Hvor forvaltningen vil udføre tilsyn på adressen. Udstyr til undervognsbehandling herunder sprøjtepistol og midler skal være fjernet fra værkstedet

Såfremt indskærpelsen ikke efterkommes, vil Klima-, Miljø og Teknikforvaltningen nedlægge forbud mod drift af undervognsbehandlingsanlægget og sagen vil blive politianmeldt.



Foto: Sprøjtepistol (det sølvfarvede greb) Brugte dåser med undervognsmiddel




Foto: Brugt dåse med undervognsmiddel



Foto: Afdryp fra undervognsbehandling kan løbe til denne regnvandsbrønd.

Spildevand

Vask af biler med højtryksrensere, vaskemidler mv. blev observeret på værkstedet. Spildevand løb ud ad porten og ned i kloak ca. 2 meter udenfor porten. Nedløbsbrønden er en regnvandsbrønd med udløb til havet og Natur 2000 område.

Virksomheden har ikke ansøgt om en spildevandstilladelse. En spildevandstilladelse forudsætter at der etableres sandfang, olieudskiller samt tilsluttes kloaknettet i Bådehavnsgade hvorfra spildevandet ledes til renseanlæg Biofos.

Der er derfor ulovligt at udlede spildevand og der må ikke afledes vaskvand eller evt. spild af undervognsbehandlingsmidler til spildevandskloak før der er indsendt og opnået en spildevandstilladelse.



Foto: Vaskemidler til vognvask



Foto: Højtryksrensere og vaskemidler til vognvask



Foto: Vaskeplads spildevand løber ud ad porten til regnvandsafløb

Virksomheder og VVM Tilsynsrapport og indskærpelse af stop for undervognsbehandling og afledning af spildevand til kloak uden tilslutningstilladelse. 12/14



Foto Højtryksrensers



Spildevand fra vognvask løber til denne regnvandsbrønd.

Afledning af spildevand skal stoppes inden fredag den 30. januar 2026 kl. 10.00. Hvor forvaltningen vil udføre tilsyn på adressen.

Såfremt forbuddet ikke efterkommes, vil der blive nedlagt forbud mod spildevandsudledning.

Beskyttelse af jord og vand

Blev der konstateret jordforurening på tilsynet?	☒ ja	☐ Nej
--	--	------------------------------

Belægning

Der er ulovligt blevet udledt spildevand fra bilvask og dryp fra undervognsbehandling til regnvandskloak. Belægningen rundt om kloakken er synlig defekt ligesom brøndristen er sunket 5-10 cm. Under overfladebelægningen. Spildevand og opløsningsholdig afdryp fra undervognsbehandling kan løbe ved siden af brønden og ud i jorden.

Nærværende tilsynsrapport er sendt til Jord- og Grundvandsenheden i forvaltningen.

Opbevaring af råvarer

Dunke med rensemidler stod direkte på gulvet i værkstedet og ikke på en spildbakke, som kan rumme indholdet af den største beholder i tilfælde af at beholderen blev beskadiget eller væltede.

Venlig hilsen

Erik Jørgensen
Miljøsagsbehandler

Jens Peter Mortensen
Miljøsagsbehandler