



Rapport for miljøtilsyn 2025 hos GÅRDEJER RONALD ROKKEDAL, Vårvej 44, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer			
Ronald Rokkedal	Bollerupvej 17		9240 Nibe
Tilsynsdato	08-05-2025		
Baggrund for tilsyn	§ 9 tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	121159
Mobiltelefon		CVR nr.	13350884
E-mail		P. nr.	1000547666
Miljørisikoscore	3,19		

Kategori	1a
----------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
10-06-2022	Indskærpe lse	Efterkommet	Vilkår 38 og 39 om godkendte varmevekslere ikke overholdt
09-08-2023	Aftale	Efterkommet	Olietank fra 2022 skal registreres i BBR. Olietank fra 1994 skal sløjfes/fjernes senest i 2024.
02-10-2023	Indskærpe lse	Efterkommet	Afbrænding af træaffald skal ophøre og det tilbageværende affald skal bortskaffes til godkendte modtageranlæg.
09-08-2023	Aftale	Efterkommet	Skriftlig beskrivelse af rengøring og service på varmevekslere sendes til kommunen samt notere dato for rengøring og service på varmevekslere i husopgørelsen for hvert hus.
09-08-2023	Aftale	Meddelt	Indlægssedler for foderblandinger skal fremsendes til kommunen. Årligt vandforbrug skal fremgå af landbrugets Miljøledelse
12-10-2023	Aftale	Efterkommet	Ansøgning om ny miljøgodkendelse for Vårvej 44 og Erkildstrupvej 10A skal indsendes senest 1. januar 2024
12-10-2023	Aftale	Efterkommet	Senest 1. december 2023 skal indsendes dokumentation for, at der er bestilt varmevekslere af en type, som er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste og varmevekslerne skal opstilles hurtigst muligt afhængig af firmaets leveringstid
13-03-2025	Indskærpe lse	Meddelt	Logbog over gennemførte kontroller omhandlende 2023 skal indsendes til kommunen.
08-05-2025	Indskærpe lse	Meddelt	Plastik og andet affald skal sorteres fra trærødderne inden de afbrændes i halmfyret.
08-05-2025	Indskærpe lse	Meddelt	Der skal foreligge dokumentation for hvilket træ der afbrændes.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Øvrige bemærkninger	Tilsynet blev udført på baggrund af en klage over røggener fra ejendommens halmfyre. Det træ der anvendes i halmfyret, blev tilset ved tilsynet. Der anvendes trærødder og strøer. Iblandt trærødderne var der flere stykker plastikaffald, både blød og hård plastik. Det indskræpes at dette skal sorteres fra rødderne, inden det bliver læsset ind i fyret, da det ikke er tilladt at afbrænde affald. Strøerne kommer fra Euro-Steel A/S, som får dem fra fragtskibe, når de får leveret stål. Strøerne ligger imellem stålpladerne under fragt. Ejer forklarede at de primært kun bruger strøerne, når der skal produceres ekstra varme fra fyret. Så det er primært rødderne og halm der afbrændes. Da det ikke vides om strøerne er egnet til genanvendelse eller om de kun må afbrændes på anlæg, som er godkendt til at afbrænde affald, indskræpes det at der skal foreligge dokumentation for hvilket træ der afbrændes på ejendommen. Ved tilsynet blev der ikke observeret en betydelig mængde røg fra halmfyret. Ejer forklarede, at der kommer en større mængde røg ud af fyret, lige når der fyldes på, men det meste af dagen er det meget lidt røg, der kommer ud af fyret.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Fabrikanten på halmfyret er Faust, hvilket er det samme på alle ejers andre ejendomme med halmfyre. Efter tilsynet er der blevet talt med Faust, og fyrene er godkendt til både at brænde halm og træ. Ifølge Faust, vil træ give færre røggener end halm, da det emissionsmæssigt er renere end halm.

Billeder



Trærødder.



Trærødder.



Strøer.