

Støjvold ved Humlekærgård

Fuglebæk Alle 3

4600 Køge

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Støjvold ved Humlekærgård, Fuglebæk Alle 3, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Støjvold ved Humlekærgård
Virksomhedens adresse	Fuglebæk Alle 3, 4600 Køge
CVR nummer	29189374
Virksomhedstype	Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1
Dato for tilsynet	14.07.2025
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn

Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
	Ingen		

Hvad er der ført tilsyn med	Samlet tilsyn
Bemærkninger til egenkontrol	Ingen bemærkninger

Tilsyn udført administrativt ved tjek af luftfotos, højdeprofil analyse og besigtigelse på stedet.

Der er, ifølge Køge Kommunes Team Byggeri, ikke tilkøbt jord udefra (fra andre matrikler) siden 2007.

I 2018 og frem til 2023 er støjvolden blevet udbygget med overskudsjord fra byggeriet af det kommunale plejecenter, Fuglebæk Allé 3, som er beliggende på samme matrikel som støjvolden. Da jorden er anvendt indenfor samme matrikel, og da matriklen ikke er forureningskortlagt og ikke er omfattet af områdeklassificering, er det Miljøteamets vurdering, at jorden kunne nyttiggøres ved indbygning i støjvolden, som planlagt i miljøgodkendelsen uden dokumenterende analyser mv.

Miljøgodkendelsen fra 2001 muliggjorde, at støjvolden kunne etableres ved :



- at genanvende lettere forurenede jord i bygge og anlægsarbejder
- at mindske forbruget af en dyrere råvare (ren jord)
- at sikre afhjælpning af støjgener fra S-bane og vej
- at skærme for vestenvinden og medføre lavere energiforbrug til opvarmning af den vestlige del af bebyggelsen.

Det digitale jordflytningssystem, JordWeb indeholder ikke jordanvisninger til støjvolden, hvilket også indikerer, at der ikke er tilkørt jord udefra siden før 2015.

Samlet vurdering

Miljøteamet vurderer, at støjvoldens miljøgodkendelse er overholdt, og at tilkørslen af jord udefra (fra andre matrikler) som beskrevet i godkendelsen, er afsluttet for mange år siden.

Sagen bør derfor lukkes/afsluttes, da der ikke længere tilkøres jord udefra, og støjvolden er fuldt udbygget, som beskrevet i miljøgodkendelsen.



Luftfoto 2024 der viser støjvoldens længde og højde.