



Rapport for miljøtilsyn hos AK Autoservice, Luneborgvej 180, 9382 Tylstrup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	10.07.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn – varslet Tilstede ved tilsynet var for virksomheden Anders Krogs- have og for Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø Kurt Sø- rensen.		
Telefon	5455 7777	CVR nr.	37309281
E-mail	anders@ak-auto.dk	P. nr.	1020989218

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
10-07-2025	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal senest <u>15 januar 2026</u> etablere sikring mod spild ved opbevaring af miljøfarlige væsker (fx motorolie, hydraulikolie, kølervæske, bremsevæske, AdBlue og sprinklervæske. Fx ved at etablere en rist med kar, som kan rumme indholdet af den største beholder på risten.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Mindre autoværksted med i alt 7 ansatte. Ingen bilvask, Autolakering eller undervognsbehandling. Virksomheden har udlejning af personbiler.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
1.193	7	7.30 - 16.00	7.30 -13.00	-

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc .(mg/m ³)	Rensning
1	Slibning og svejsning			Filter

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					

Rumopvarmning:
Varmpumpe
Træpiller

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Virksomheden har kun ét fælles afkast fra udstødning samt lidt slibning og svejsning. Der svejdes kun i ulegeret stål og der er kun 1 svejsested. Afkastet er opadrettet og ført minimum 2 meter over tag. Der svejdes og slibes ikke samtidigt. Virksomheden opvarmes af 1 træpille fyr og 2 varmpumper.
Luft, filtre	Der er monteret et GEOVENT GeoFilter Dust EU5 som har en rensgrad på 95 % og er godkendt til både slibning og svejsning.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden har aldrig modtaget klager over støj. Nærmeste bolig, (ud over boligen på ejendommen hvor værkstedet er etableret) er ejendommen Luneborgvej 179 beliggende ca. 40 m syd for autoværkstedet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkluder, indendørs	Almindeligt værkstedsarbejde.
Støjkluder, udendørs	Til- og frakørsel.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Spildevand afledes til offentlig spildevandsledning.
Spildevand, procesvand	Der forekommer ingen proces spildevand ved virksomheden. Der foretages ikke bilvask.
Spildevand, afløbsforhold	Tagvand afledes til regnbed på egen grund. Tilladelse af 11. februar 2025.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ingen udskilleranlæg, da der ikke forekommer processpildevand.

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Stør- relse	Place- ring	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
18f			1968	Fyrings- gasolie	2.500	Nedgra- vet	1989	Tanken er tømt og afblændet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der har tidligere været en indendørs olietank på 1.200 L fab.nr. 8384. Tanken er fjernet primo 2025 og oplyst som sløjfet i BBR-registret.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	En- hed	Beholder		Opbevaring (Beskyt- telse)	Årstal- telse
				Type	Volumen (l)		
Motorolie		1.000	Liter	Tromle	200	Indendørs, ingen op- kant	2025
Motorolie		300	Liter	Plastdunk	60	Indendørs, ingen op- kant	2025
Motorolie		400	Liter	Plastdunk	20	Indendørs, ingen op- kant	2025
AdBlue		200	Liter	Tromle	200	Indendørs, ingen op- kant	2025
Kølevæske		200	Liter	Tromle	200	Indendørs, ingen op- kant	2025
Sprinklervæske		200	Liter	Tromle	200	Indendørs, ingen op- kant	2025

Hydraulikolie		200	Liter	Tromle	200	Indendørs, ingen opkant	2025
---------------	--	-----	-------	--------	-----	-------------------------	------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Virksomheden skal senest <u>15 januar 2026</u> etablere sikring mod spild ved opbevaring af miljøfarlige væsker (fx motorolie, hydraulikolie, kølervæske, bremsevæske, AdBlue og sprinklervæske. Fx ved at etablere en rist med kar, som kan rumme indholdet af den største beholder på risten. Den nævnte frist medfører ikke, at virksomheden fritages for ansvar ved evt. forurening ved den eksisterende opbevaringsmetode. Fotodokumentation skal fremsendes til Virksomhedsmiljø.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Aluminium	1	m³	Container - åben	1	Indendørs	Meldgaard	Meldgaard	
Autoruder/bilglas	3	m³	Container - åben	3	Indendørs	Meldgaard	Meldgaard	
Batterier	1	m³	Plastkasse, syrefast	1	Indendørs	Danbritt	Danbritt	
Dæk	100	Stk	Ingen beholder	100	Udendørs	Meldgaard	Meldgaard	
Elektroaffald	800	Liter	Container - lukket	800	Indendørs	ABAS	ABAS	
Jern og metal	5	m³	Container - åben	5	Udendørs	Meldgaard	Meldgaard	
Kølervæske	240	Liter	Plastdunk	60	Indendørs	ABAS	ABAS	
Oliefiltere	100	Liter	Beholder	100	Indendørs	ABAS	ABAS	
Papir og pap	8	m³	Container - lukket	8	Udendørs	Meldgaard	Meldgaard	
Plast, blød	140	Liter	Container - lukket	140		Meldgaard	Meldgaard	
Plastkødfangere og -spoilere	1	m³	Container - lukket	1	Indendørs	Meldgaard	Meldgaard	
Restaffald	16	m³	Container - lukket	16	Udendørs	Meldgaard	Meldgaard	

Spraydåser	100	Liter	Beholder	100	Indendørs	ABAS	ABAS	
------------	-----	-------	----------	-----	-----------	------	------	--

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Virksomheden har en 1.000 L dobbeltvægget tank til spildolie, som står indendørs.
Affald, sortering	Ingen bemærkninger.
Affald, bortskaffelse	De fleste af virksomhedens affaldsfraktioner afhentes af Meldgaard og ABAS.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i område med drikkevandsinteresser, men ikke med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
Generelle bemærkninger	Virksomheden er etableret i en tidligere landbrugsejendom. Anmeldelse af værkstedsaktiviteter er foretaget i maj 2025.
Planforhold	Ejendommen er beliggende i landzone og er ikke omfattet af kommuneplanens udlagte rammeområder eller lokalplaner.
Jordforurening	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret synlige tegn på jordforurening.
Bæredygtighed	Oliefyrrer er erstattet af træpille fyrrer og 2 varmepumper. LED belysning.