


Boringsstatus for Seest Losseplads, Vranderupvej 30, 6000 Kolding

Virksomheder
J.nr. MST-127 2-01790
Ref. Palet/Lobma
Den 22/05/2019

1. Kortoversigt over boringer fra gældende miljøgodkendelser eller tilsvarende



Copyright: Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Ortofoto, WMS-tjeneste

Tegnforklaring

- Afgrænsning af losseplads
- Kompostbede
- Udtrækszone
- Prøvetagningssteder**
- ◆ Perkolatbrønde
- Vandløb
- Gasboringer
- Gasboring - ude af drift
- ⊕ Grundvandsboring
- Faskinebrønd
- - - - - Afværgedræn
- Afværgemonitering
- Overordnet strømningsretning for grundvandet

Dato 01.02.2018 Konst./Tegn HGM Kontrol AMN Godk. AMN



Englundsvej 25 2.,
5000 Odense C
Tlf. +45 5161 1000
www.ramboll.dk

Sag 1100003716 Udg. 1 Mål 1:4500

Kolding Kommune

Monitering i Seest og Nyskov

Seest Losseplads
Situationsplan med prøvetagningspunkter

2. Skema med alle boringer

		Forberedelse			På tilsyn							Efter tilsyn
DGU. Nr.	Anlægslokalnummerering	Boringsstatus i Jupiter	Vilkår om indberetning af vandanalyser til Jupiter	Seneste grundvandsanalyse i Jupiter (i forhold til boringsstatus)	Placering		Indretning					Opfølgning
		[aktiv, sløjfet]	[Ja +vilkårsnummer]		på kort i fht. på lokaliteten [OK, ikke OK, uafklaret]	indenfor eller udenfor hegn/deponiets matrikel	Læsbar mærkning af boring - DGU. Nr. - filternummerering - anlægslokalnummerering - evt. pejlekote og pejle fikspunkt [Ja, nej]	Vandtæt lukning på forerør [Ja, nej]	1. Beskyttelsesbrønd [Ja, nej] 2. Aflåselig [Ja, nej]	Markering af fikspunkt og blivende pejlekote	Risiko for indtrængning af overfladevand [Ja, nej]	Har anlægget/kommunen fået besked? [Ja, nej]
133.903	B1	aktiv	nej	Ingen	OK	Inden for deponiets matrikel	DGU. Nr. – Ja Filternummerering – Ja Pejlekote – Ja Lokalnummerering – Ja Fikspunkt – Ja	Ja	Beskyttelsesbrønd – Ja Aflåselig – Ja	Ja	Nej	Ved denne rapport
133.902	B2	aktiv	nej	Ingen	OK	Ude for deponiets matrikel, men ikke indhegnet	DGU. Nr. – Ja Filternummerering – Ja Pejlekote – Ja Lokalnummerering – Ja Fikspunkt – Ja	Ja	Beskyttelsesbrønd – Ja Aflåselig – Ja	Ja	Nej	Ved denne rapport

133.1414	B3	aktiv	nej	Ingen	OK	Inden for deponiets matrikel, men ikke indhegnet	DGU. Nr. – Ja Filternum- merering – Ja Pejlekote – Ja Lokalnum- merering – Ja Fikspunkt – Ja	Ja	Beskyttelses brønd – Ja Aflåselig – Ja	Ja	Nej	Ved denne rapport
133.1403	B4	aktiv	nej	Ingen	OK	Ude for deponiets matrikel	DGU. Nr. – Ja Filternum- merering – Ja Pejlekote – Ja Lokalnum- merering – Ja Fikspunkt – Ja	Ja	Beskyttelses brønd – Ja Aflåselig – Ja	Ja	Nej	Ved denne rapport

3. Foto af alle boringer



Lokal nummerering: B1

DGU. Nr: 133.903



Lokal nummerering: B2

DGU. Nr: 133.902





Lokal nummerering: B3

DGU. Nr: 133.1414



Lokal nummerering: B4

DGU. Nr: 133.1403

Proppen er taget af, da virksomheden var midt i en analyserunde.



Venlig hilsen
Patrik Leth Jørgensen [palet@mst.dk]