

Tilsynsrapport Kampagnetilsyn 2017

Dato: 13. 11. 2017
 Sagsnr. 17/28111
 Kontaktperson: Lis Bach
 KS: HKL

Industriområdet Sletten/Holmagervej i Hornslet har i årevis haft problemer med luftforurening i form af metalliske partikler, der bl.a. sætter sig på ansattes biler og som efterfølgende er svære at fjerne igen.

Det har tidligere været fokus på Sabro A/S som forureningskilden. Det er Miljøstyrelsen, der er myndighed for Sabro A/S. I marts 2017 henvender Miljøstyrelsen sig til Syddjurs Kommune med meddelelse om, at forureningskilden ikke længere entydigt anses for at være Sabro A/S.

Syddjurs Kommune fører derfor i 2017 tilsyn med virksomheder i industriområdet Sletten/Holmagervej i Hornslet, der kan være potentielle forurenere. Tilsynene har udelukkende til formål at vurdere om den aktuelle virksomhed kan være forureningskilden.

Tilsynsindsatsen udgør den årlige tilsynskampagne.

1. OPLYSNINGER

Virksomhed	Autohallen Hornslet
Adresse	Ravnhøjvej 15
Postnummer og by	8543 Hornslet
CVR nr.	31764572
Virksomhedstype	Autoværksted
Kontaktperson	John Høj
Telefon	86 99 48 02
E-mail	autohallenhornslet@post.tele.dk
Tilstede ved tilsynet	Svend Erik Høj
Tilsynsdato	16. august 2017
Tilsynstype	Kampagnetilsyn
Syddjurs Kommune, tilsynsførende	Lis Bach

2. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- Tilsynet er udført som en del af Syddjurs Kommunes kampagnetilsyn 2017 omhandlende luftforureningen i Industriområdet Sletten/Holmagervej i Hornslet. Kampagnetilsyn er reguleret af Miljøtilsynsbekendtgørelsen¹.
- Tilsynet er uvarslet i henhold til § 87 i Miljøbeskyttelsesloven². Ved tilsynet er der udleveret underretning om uvarslet tilsyn, indeholdende hovedformål og oplysning om retten til at lade sig repræsentere.

3. AKTIVITETER

Aktiviteter	Autoværksted, autoreparation mm.
--------------------	----------------------------------

4. LUFT

Udsugning, ventilation, afkast

Der er afkast i pladeværkstedet, men det har ikke været brugt i ca. 10 år. Der foretages ikke pladearbejde på værkstedet mere.

Ved tilsynet blev der ikke konstateret andre støvende aktiviteter.

Udendørs observationer	Det blev konstateret, at der var rustpletter på lygtepæle, pæle og hegn på den side der vendte med retning mod syd - sydvest. Det er ukendt hvor længe rustpletterne har været på nævnte. Der var rustpletter på lånebil parkeret udenfor værkstedet. Låne bilen havde kun befundet sig på adressen i få måneder.
-------------------------------	--

Afsluttende bemærkninger

Hvis I har rettelser eller tilføjelser til oplysningerne i tilsynsbrevet, skal I kontakte mig senest 14 dage fra d.d.

Tilsynsrapporten offentliggøres i sin helhed på Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt". Her kan de øvrige dokumenter i sagen også ses, jf. forvaltningslovens³ § 9. Fra den 1. maj 2016 er der desuden krav om, at myndigheder (kommuner og Miljøstyrelsen) offentliggør udvalgte oplysninger på det offentlige system DMA (digital miljøadministration). Tilsynsrapporten vil derfor også kunne ses på hjemmesiden [Digital Miljøadministration](#)

Hvis I har spørgsmål er I velkomne til at ringe til Lis Bach på tlf. nr.: 87 53 56 88 eller I kan sende en e-mail til: limb@syddjurs.dk

Med venlig hilsen



Lis Bach
Kemiingeniør

¹ Bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn.

² Bekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse.

³ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven