

Tilsynsbrev og rapport

For opfølgende landbrugstilsyn den 12-09-2018 på ejendommen:

Timringvej 25
6920 Videbæk

Tilsynsbrev

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilageplads er anmeldt.
- Regnvands-afløb på ensilageplads er aflændet.
- Afløb i vest-ende af ensilageplads forventes etableret i efteråret/hen over vinteren.
- Udsprinklingsanlæg er etableret.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads	<p>Ensilagepladsen er anmeldt via miljøgodkendelse.dk.</p> <ul style="list-style-type: none">I forbindelse med tilsynet var der nogle få spørgsmål ift. anmeldelsen. Spørgsmålene blev afklaret, hvormed der kan blive arbejdet videre på anmeldelsen af ensilagepladsen. <p><u>Ved tilsynet var der ikke etableret korrekt afløb i den vestlige ende af ensilageplads.</u> Ejer oplyste, at det forventeligt bliver etableret hen over efterår/vinter.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er etableret udsprinkling af restvand fra ensilageplads. Udsprinklingshoved står på mark syd for gyllebeholder og er konstrueret, så den er flytbar rundt på marken i en radius på ca. 100 meter.
Afløbsforhold	Brønd med tagvand på ensilageplads (mod øst ind mod staldanlæg) var ved tilsynet blændet af, så restvand fra ensilageplads og tagvand ikke kunne løbe sammen.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	12-09-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune