



Rapport for miljøtilsyn hos Shell Service A/S, Karolinelundsvej 45-47, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	22.07.2020		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98125588	CVR nr.	31623197
E-mail		P. nr.	1021726881

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	13.07.1989

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
07-08-2020	Aftale	Meddelt	Dokumentation for den seneste eksterne inspektion af dampretursystemet kunne ikke fremvises ved tilsynet. Jf. dampretursystems bekendtgørelsens §10 skal der mindst hvert andet år udføres inspektion af eksternt akkrediteret firma. Dokumentation skal fremsendes til tilsynsmyndigheden.
07-08-2020	Aftale	Meddelt	Tank 1, 2 og 4 skal inspiceres i efteråret i 2020. Det blev aftalt, at virksomheden fremsender inspektionsrapporter når de foreligger

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Servicestationen med salg af brændstof og kioskvare. Desuden er der en vaskehal og pusleplads. Der forefindes 3 standerøer til personbiler, hvor der er udlevering af både benzin og diesel.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	10	6-22	7-22	7-22
	Miljøledelse			
	Nej			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der blev ikke konstateret lugtgener på virksomheden i forbindelse med tilsynet.
Luft, egenkontrol af dampretursystem	Egenkontrol udføres hver uge af Kenneth Hagen. Journal for udført egenkontrol af dampretursystem blev fremvist ved tilsynet.
Luft, ekstern kontrol af dampretursystem	Der kunne ikke fremvises dokumentation for udført ekstern inspektion af dampretursystemet efter 2014. Det blev oplyst, at Force udfører ekstern kontrol/inspektion af dampretur. Jf. dampreturbekendtgørelsens §10 skal der mindst hvert andet år gennemføres ekstern kontrol af dampretursystem. Dokumentation for den seneste eksterne inspektion af dampretursystemet skal fremsendes til tilsynsmyndigheden.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Vaskehal		
3	Ventilation		Ingen afskærmning/støjdæmpning
4	Støvsugning		Ingen afskærmning/støjdæmpning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ved tilsynet blev det konstateret, at vaskehallen er i drift 6-22 i hverdage. Vaskehallen er centralstyret af Istobal. Virksomheden kontaktede straks Istobal, for at indstille timeren fra 7-22. Vaskehallen må kun være i drift i perioden i tidsrummet kl. 7-22 jvf. Autoværkstedsbekendtgørelsens § 9, idet vaskehallen er placeret i en afstand på under 100 m fra forureningsfølsomt område (boligbebyggelse). Derudover har virksomheden 2 kompressorer, 1 til dæktryk, 1 til vaskehal placeret i teknikrum ved vaskehal.
Støjkluder, udendørs	Udover vaskehallen, er der etableret en pusleplads med støvsuger. Betaling for støvsuger sker med poletter. Poletter kan kun købes i åbningstiden.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskillere og sandfang
1	2	Påfyldningsplads og salgsplads				Olieudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer processpildevand fra vaskehallen. Spildevandet ledes til sandfang og olieudskillere og videre til offentlig kloak. Under tilsynet blev der oplyst om vandforbrug, I 2019 blev der brugt 729 m3 vand. Fra den 1-1-2020 til 1-5-2020 blev der brugt 210 m3 vand. I vaskeanlægget anvendes diverse vaskeprodukter fra Istobal. Alle produkterne er svanemærkede.
Spildevand, overfladevand	Alt overfladevand afvander pt. til fælleskloakeret system. Overfladevand fra påfyldningspladsen passerer olieudskillere.
Spildevand, afløbsforhold	Området er fælleskloakeret. Planlagt separatkloakeret inden 2028.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der er ikke meddelt særskilt tilslutningstilladelse til afledning af processpildevand.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Der er asfaltbelægning ved vaskeplads. Vaskevandet fra manuel vask uden for vaskehallen afledes til fælleskloakeret spildevandsledning.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Ukendt olieudskillere	3,5	250	1.500
2	Påfyldningsplads og salgsplads	Ukendt olieudskillere		1.000	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er etableret 1 stk. sandfang og 2 stk. olieudskillere placeret henholdsvis ved påfyldningspladsen og vaskehallen.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Tømning og inspektion foretages af Leif M Jensen. Sidste tømning foretaget i november i 2019.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volu- men (l)	Placering	Stander- anlæg	Bemærkning
1	1976	1977	Benzin	100.000	Nedgravet	JA	
2	1976	1977	Benzin	75.000	Nedgravet	JA	
3	1986	1986	Benzin	50.000	Nedgravet	JA	Tanken er delt i 2 rum. Et af de 25000 l rum er afblændet og har aldrig været i brug.
4	1976	1977	Diesel	50.000	Nedgravet	JA	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der forefindes 4 stk. nedgravede brændstoftanke på ejendommen, heraf er den ene tank (Tank 3) opdelt i 2 rum, hvor den ene rum er afblændet.
Olietanke, registrering i BBR	Alle 4 olietanke er registreret i BBR.
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	Der var ikke tegn på utætheder af belægninger.
Olietanke, belægninger ved salgspladser	Salgspladsen blev besigtiget ved tilsynet, og der blev ikke konstateret synlige revner. Der er tæt belægning ved salgspladser.
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	Inspektionsrapporter blev fremvist ved tilsynet. Tank 1, 2 og 4 skal inspiceres i efteråret 2020. Tank 3 skal inspiceres senest i 2022. Vi aftalte, at inspektionsrapporter for tanke 1, 2 og 4 fremsendes når de foreligger senere på året.
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	Beholdningsregnskab blev fremvist ved tilsynet og gav ikke anledning til bemærkninger. Tankene pejles elektronisk dagligt og der føres beholdningsregnskab i centralregister. Stationsansvarlig Kenneth Hagen kontrollerer tallene hver uge, ved store udsving vil der blive taget vare om dette.
Olietanke, indretn./drift, påfyldningspl	Der var ikke tegn på utætheder af belægninger. Der er tæt betonbelægning med afløb til olieudskiller ved påfyldningsplads.
Olietanke, indretn./drift, salgsplads	Salgspladsen blev besigtiget ved tilsynet, og der blev ikke konstateret synlige revner. Der er tæt betonbelægning med afløb til olieudskiller ved udleveringstanderne.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Vaskeprodukter				Plastdunk		Indendørs, bag opkant	2020

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden har siden sidste tilsyn skiftet til vaskeprodukter fra Istobal. Alle produkter er svanemærkede. Datablade for vaskeprodukter blev fremsendt efter tilsynet og gav ikke anledning til bemærkninger.
Råvarer, opbevaring	Vaskekemikalier opbevares i et aflåst rum. Der er spildbakker under alle åbne brugsdunke.

Affald

Affaldsart	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør
	Type	Volumen (l)		
Forbrændingseget	Container - lukket		Udendørs	Marius Pedersen
Madspild/andet organisk	Plastdunk		Udendørs	Marius Pedersen
Olieudskillere og sandfang	Ikke relevant		Ikke relevant	Leif M. Jensen
Papir og pap	Container - lukket		Udendørs	Marius Pedersen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Der er opstillet 2 containere til pap, 3 til brændbart og 1 plastdunk til fritureolie. Tomme plastdunke til vaskeprodukter tager retur af Istobal.
Affald, bortskaffelse	Øvrige affaldsfraktioner bortskaffes af Marius Pedersen. LMJ bortskaffer affald fra olieudskillere.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i område med drikkevandsinteresser.
Planforhold	Rammeplan 1.4.O1 og lokalplan 10-013 er gældende for området. Området er udlagt til erhvervsområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Egenkontrol udføres som påkrævet og gav ikke anledning til bemærkninger ved tilsynet.
Jordforurening	Området omkring salgsplads og påfyldningsplads er V2-kortlagt. Resten af ejendommen er V1-kortlagt.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bæredygtighed*	Ved tilsynet talte vi om bæredygtighed. Virksomheden oplyste bl.a.: <ul style="list-style-type: none">- at der er LED-belysning med bevægelsessensor i butik og lager.- at der anvendes genbrugsvand til undervognsskyl og svanemærkede vaskeprodukter.