



Rapport for miljøtilsyn hos Delika Aalborg A/S, Middelfartvej 2, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	07.03.2025		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon	98776011	CVR nr.	34092451
E-mail	ehf@delika.dk	P. nr.	1017365769

Virksomhedstype	F56, Røgeri, slagter-,viktualievirk.>500kg/dag
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	18.06.2009

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
13-05-2024	Indskærpelse	Efterkommet	Indskærpelse om at overholde grænseværdien for pH.
16-05-2024	Aftale	Andre forhold	Aftale om hyppigere udskiftning af pH-sonde og sammenholdning med analysefirmaets registreringer.
16-05-2024	Aftale	Efterkommet	Opbevaring af palletanke med syre, lud og glycol skal bringes i orden.
16-05-2024	Aftale	Andre forhold	Virksomheden undersøger fraktionen "Andre fraktioner indeholdende farlige stoffer", bortskaffet til deponi i 2023 – hvad er det?
05-03-2025	Aftale	Meddelt	Fokus på pH – virksomheden skal fremsende redegørelse for årsag og afhjælpende foranstaltninger.
05-03-2025	Henstilling	Meddelt	Henstilling om at følge kloridindhold i spildevand - og sende redegørelse om foranstaltninger, så vejledende grænseværdi kan overholdes.
07-03-2025	Aftale	Meddelt	Virksomheden fremsender oplysninger om set-punkterne (pH) ved pH-reguleringsudstyret hhv. for opstart af pumpe til kloak og for tilsætning af syre og lud samt eventuel procedure, hvor forholdet er beskrevet.
07-03-2025	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal fremadrettet opbevare kemikaliedunke inde over spild-bakkerne og maksimalt i 2 lag, hvis det er forsvarligt.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Virksomheden er en kødforarbejdende virksomhed. I forbindelse med etableringen er det oplyst, at produktionen ikke overstiger 75 tons pr. dag. Virksomhedens produktion udgør ca. 25-30 tons pr. uge. I forbindelse med tilsynet er oplyst en produktion på ca. 600 tons pr. år. Virksomheden beskæftiger lidt færre medarbejdere end tidligere i produktionen – nu 26-27 medarbejdere. Virksomheden er åben i tidsrummet kl. 4-21. Der er produktion i tidsrummet kl. 4-14.30. Der foretages rengøring af eksternt firma, Staff, i tidsrummet kl. 10-21. Virksomhedens aktiviteter er: Modtagelse af råvarer, udpakning og opskæring, saltning / kryddring / marinering af kød, fremstilling af medisterpølser, postejer (rå + indfrysning), røgning, kogning, køling/frost, emballering, vask af kasser, afhentning af færdigvarer. Der produceres færdigforarbejdede produkter (pålæg) og bearbejdede produkter (fx rå hamburgerryg, røget bacon, marinerede skinkeculotter). I uge 5/2024 er en del af produktionen fra fabrikken i Engesvang overflyttet til Aalborg-fabrikken. Bl.a. 2 dybtrækkerlinjer (vakuumb-maskiner), marinadetromler og en stiksprøjtemaskine (den gamle maskine er erstattet af en nyere fra Engesvang – til saltlage-indsprøjtning). En del af produktionen på Aalborg-fabrikken (slicening og pakning) er samtidig flyttet til fabrikken i Århus. Ændringerne på fabrikken har betydet øget røge-aktivitet. Der foregår nu røgning dagligt. Processerne i den forbindelse er tørring – røgning – (eventuelt kogning) – udluftning af røgeovn. Der anvendes "flydende røg". Der er i alt 6 røgeovne på fabrikken, men kun de 4 er i drift. 2 små røgeovne anvendes til færdigvarer, og 2 store røgeovne anvendes til "ferske" varer, fx bacon og hamburgerryg. De 2 små røgeovne er først taget i brug efter sidste miljøtilsyn. Der er katalytisk forbrænding på afkast fra røgeovnene (etableret ca. 2012). I den forbindelse er de to afkast blevet samlet.

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Ændringerne har også betydet et reduceret vandforbrug, idet slice-afdelingen har forbrugt meget vand. Det ugentlige vandforbrug har tidligere været 5-700 m³/uge, hvor det nu oplyses til 3-500 m³/uge. På virksomhedens smedeværksted foretages små reparationer. Virksomhedens vandrensningsanlæg er placeret i en særskilt bygning. Virksomhedens køleanlæg indeholder ammoniak som kølemiddel. Mængden overstiger ikke 5 tons. Køleanlægget serviceres af firmaet Multikøl. Der forefindes et køle-kondensatoranlæg, der er placeret på gavlen ved kedelrummet (mod øst). Virksomheden har et naturgasfyret kedelanlæg. Kedlen er blevet udskiftet i 2017-2018. Virksomhedens fyringsanlæg er omfattet af Miljøstyrelsens bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg, idet indfyret effekt er oplyst til 1154 kW, dvs. > 1 MW. Virksomheden skal anmelde fyringsanlægget / fremsende oplysninger jf. bekendtgørelsens krav senest den 1. september 2028 via Byg og Miljø. Virksomheden har et elektrolyseanlæg (ECA-anlæg) til produktion af rengøringsmidler til højrisiko-områder (etableret i 2019/2020).				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	27	4.00-21.00		
	Miljøledelse			
	Nej			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Naturgaskedel	Kulilte (CO)		Ingen rensning
1	Naturgaskedel	Kvælstofilter (NOx)		Ingen rensning
2	Røgeovn	Lugt		Afbrænding

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1	9,0						
2	9,0						

Rumopvarmning:
Naturgas
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	PUNKTET BLEV IKKE GENNEMGÅET VED PRIORITERET TILSYN 16/5 2024 og 7/3 2025. Der er et afkast fra naturgasfyret dampkedelanlæg (indfyret effekt 1154 kW) og et afkast fra de 2 røgeovne. Derudover er der forskellige afkast fra ventilationsanlæg (bl.a. fra maskinstue, vaskerum for kar/inventar, fra rum med rene kar, fra kasse-vaskerum, fra eltavlerum) og emfang (køgekar og leverpostej) mv. Det blev oplyst, at der stort set ikke anvendes naturlig røg (bøgefis) i røgeovnene længere (røggeneratorer med brændere). I stedet anvendes

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	"Clean smoke", som er en flydende væske, hvor sodpartikler fra røgeprocessen mv. er fjernet. Væsken sprøjtes ud i røgeovnen, hvorfra det trækker ind i produkterne. Ved tilsynet blev udleveret driftsrevisionsrapport for det seneste årlige serviceeftersyn, den 11. november 2022. Det fremgår, at NOx-emissionen ligger i intervallet 44-50 mg/Nm³ (vejl. grænseværdi 65 mg/Nm³ v/10 % O₂), og CO-emissionen er 0 mg/Nm³ (vejl. grænseværdi 75 mg/Nm³ v/10 % O₂). Tidligere er oplyst en røggasmængde på 1295 m³/h, vil emissionen på 65 mg/Nm³ svare til 23,5 mg/s. Spredningsfaktoren for afkastet kan beregnes til 188 m³/s, hvilket hører under "små emissioner", jf. Miljøstyrelsens Luftvejledning, da den er mindre end 250 m³/s, og det er tidligere vurderet, at det dermed er tilstrækkeligt med en afksthøjde på 1 m over tag, som vurderes at være opfyldt med en afksthøjde på 9 m. Der foreligger en afkasttegning over afkast med beskrivelse og angivelse af afksthøjder fra Alecia, dateret 4. juni 2012. Service på ventilationsanlæg foretages både af egne folk og af firmaet Ib Andersen VVS-Køl-Ventilation, senest den 22. februar 2022. Dokumentation blev udleveret ved tilsynet.
Lugt	PUNKTET BLEV IKKE GENNEMGÅET VED PRIORITERET TILSYN 16/5 2024 og 7/3 2025. Der er etableret katalytisk forbrænding på afkast fra røgeovnene. Alecia har den 16. marts 2010 fremsendt en prøvningsrapport fra Force Technology for lugtprøver udtaget den 29. september 2009. På baggrund af disse er der foretaget en OML-beregning, der viser, at grænseværdierne for lugt er overholdt. I alle beregningspunkter er der mindre end 1 LE/m³. Afksthøjden fra røgeovnene er reduceret i forbindelse med etablering af katalytisk forbrænding på afkastluften. I beregningen er forudsat en afksthøjde på 10,5 m over terræn for overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for lugt i omgivelserne. Dokumentationen viser overholdelse med meget god margin. Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø vil således ikke for nuværende gøre noget i forhold til den faktiske afksthøjde på 9 meter, der er lavere end forudsat i dokumentationen. Denne vurdering fastholdes fortsat.
Luft, vilkår i miljøgodkendelse	PUNKTET BLEV IKKE GENNEMGÅET VED PRIORITERET TILSYN 16/5 2024 og 7/3 2025. Virksomhedens fyringsanlæg er omfattet af Miljøstyrelsens bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg, idet indfyret effekt er oplyst til 1154 kW, dvs. > 1 MW. Virksomheden skal anmelde fyringsanlægget / fremsende oplysninger jf. bekendtgørelsens krav senest den 1. september 2028 via Byg og Miljø.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Køleanlæg		Ingen afskærmning/støjdæmpning
3	Til- og frakørsel		Ingen afskærmning/støjdæmpning

4	Ventilation		
5	Pumper		Udendørs, ingen støjdemping

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	PUNKTET BLEV IKKE GENNEMGÅET VED PRIORITERET TILSYN 16/5 2024 og 7/3 2025. Der er ikke ændret vedrørende støjforhold. Lastbiler kører til sluser på virksomhedens nordlige side. Kompressorer er placeret indendørs i rummet ved kedelanlægget. Udendørs er der på nordøstlig side af virksomheden placeret et kølekondensationsanlæg. Støjen fra anlægget er begrænset. På virksomhedens sydøstlige og sydvestlige facade er der etableret skure til vacuumpumper (hhv. 2 stk. og 5 stk.). På den nordvestlige facade er placeret en enkelt vacuumpumpe til pakkemaskinen under et halvtag.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Rengøringsvand				Neutralisering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Spildevandet fra virksomheden omfatter rengøringsvand fra rengøring af produktionsudstyr, -lokaler og røgeovne samt skyllevand i forbindelse med nedkøling af produkter. SPILDEVANDSANLÆG Spildevand fra produktionen ledes til en fælles pumpebrønd (i rum med tromlefilter mv.), hvorefter det pumpes via et tromlefilter til kloak. Der til sættes flokkuleringsmiddel før tromlefilteret. Siden sidste tilsyn er der etableret en ny polymer-unit i stedet for den gamle. Der er ikke ændret på typen af polymer. Spuleanlægget på tromlefilteret er sat til kontinuert spuling, så det derved renses og fungerer bedre. Det er oplyst, at det kun af og til er nødvendigt at foretage rengøring af tromlefilteret, idet der er "selvrens" på tromlefilteret. Siden sidste tilsyn er der etableret en dykpumpe i beholderen med tromlefilteraffald, hvorved der fjernes væske, der ledes retur til spildevandsbehandlingsanlægget. Kødaffaldet bliver herved meget mere tørt, og vægten af kødaffaldet reduceres. Der er omrøring samt pH-måler i pumpebrønden. Neutralisering sker i pumpebrønden. Spildevandets pH reguleres forud for afledning. Der kan kun pumpes ud til offentlig kloak, når pH-værdien er indenfor korrekt interval. Setpunkterne for pH er sat til 7 - 8,2 i styringen. (Se desuden i afsnittet "Spildevand, egenkontrol").

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er etableret en niveau-alarm, der sender sms til teknisk afdeling (og fabrikschefen udenfor arbejdstid) ved for højt vandniveau i pumpebrønden. Det er tidligere oplyst, at der er tilpas reaktionstid, idet der er stor bufferkapacitet i beton-karret før pumpebrønden. RENGØRING AF FABRIK/UDSTYR Virksomhedens rengøringsfirma har fokus på, at gulve skrubes, og at spild/fedt opsamles i stedet for at blive spulet til afløb for at begrænse indholdet af bundfældeligt stof i spildevandet. Der foretages ovenrensning efter behov - ikke efter hver gang, den har været i brug. Da der ikke længere anvendes "naturlig" røg i røgeovnene, er behovet for rengøring af røgeovnene reduceret. Ugentligt foretages afkalkning af udstyr ved udlægning af syre (skum) på udstyret, som efterfølgende skylles. Der anvendes rengøringsmidler fra Diversey. Virksomheden har tidligere fremsendt en vurdering af, om der er A-, B- og C-stoffer i rengøringsmidlerne, jf. Miljøstyrelsens vejledning om industrispildevand. Virksomheden har oplyst forbruget af produkter med A-stoffer: - DI Divosan Hypochlorite VT3 (natriumhypochlorit 10 %): 950 kg pr år. - DI Diverclean EnduroPlus VE18 (natriumhypochlorit 3-10 %): 1600 kg pr år. Virksomheden har oplyst forbruget af produkter med B-stoffer: - DI Cipton VC11L(a) (Na4EDTA < 5 %, fosfonat < 1 %): 850 kg pr år. Øvrige rengøringsprodukter indeholdende A- og B-stoffer er erstattet af andre produkter. Aalborg Kommune har den 5. september 2023 kvitteret for oplysningerne, som tages til efterretning. Ovenstående forbrug af A-stoffet natriumhypochlorit er mindre end forudsat i tilslutningstilladelsen. Ovenstående forbrug af B-stoffer (EDTA) er en smule større end forudsat i tilslutningstilladelsen. Udover rengøringsmidler fra Diversey anvendes desinfektionsmiddel og rengøringsmiddel fremstillet på virksomhedens elektrolyseanlæg. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF SPILDEVANDSANLÆG Virksomheden har udarbejdet en procedure for kontrol og vedligeholdelse af vandrensningsanlægget. Proceduren omfatter bl.a. rengøring af tromlefilter, kontrol af syre og lud samt flokkuleringsmiddel, kalibrering og rengøring samt aflæsning af pH-måler.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden ligger i et område med separatloakering.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der blev meddelt tilslutningstilladelse den 18. juni 2009.
Spildevand, egenkontrol	Egenkontrolprøverne udtaget i 2024 er evalueret i tilsynsrapport for spildevand, dateret 5. marts 2025. Heraf fremgår det, at virksomheden over-

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	holder kravene til koncentrationen af bundfældeligt stof, nitrifikationshæmning, olie/fedt, ligesom grænseværdierne for døgnvandmængde og temperatur overholdes. Grænseværdien for pH overskrides i 2 af de 6 prøver. Aalborg Kommune har i den forbindelse anmodes om en redegørelse for årsag til overskridelserne og afhjælpende foranstaltninger, så de ikke gentages. Ligeledes har Aalborg Kommune anmodet om en redegørelse for, hvordan kloridindholdet i spildevandet kan bringes under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Der føres journal over kontrol og vedligehold af anlægget i vedligeholdelsesprogrammet Inextia. Journal blev fremvist elektronisk. Fx udskiftning og kalibrering af pH-måler 13/2 2025, rengøring og kontrol af pH-måler hver 3. måned - senest 5/2 2025, ny syrepumpe installeret 14/8 2024. Ved dette tilsyn blev oplyst, at der er meget fokus på kalibrering og behovet for udskiftning af pH-måleren. Skift af beholdere med hhv. syre, lud og flokkuleringsmiddel noteres i journalen. Vandrensningsanlægget efterses dagligt. Der foretages ikke kontinuert logning af pH-værdien i udløbet, men pH-måleren aflæses dagligt, hvilket fremgår af journalen. Som nævnt ved tidligere tilsyn anbefales det - udover kalibreringerne af pH-måleren, at virksomheden laver "kontrolmålinger" samtidig med analysefirmaets målinger. Ligeledes anbefales det, at virksomheden etablerer online logning af pH / pumpeaktivitet, for at følge variationen af spildevandets pH nærmere med henblik på indgriben. Det blev ved dette tilsyn aftalt, at virksomheden fremsender oplysninger om set-punkterne (pH) for hhv. opstart af pumpe til kloak og for tilsætning af syre og lud. (Det er tidligere oplyst, at pumpen kun kan pumpe til kloak i intervallet med set-punkterne pH 7-8,2).

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ingen udskilleranlæg (fedt/olie) på virksomheden. Fedt mv. frasorteres i tromlefilter efter tilsætning af flokkuleringsmiddel til spildevandet.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	PUNKTET BLEV IKKE GENNEMGÅET VED PRIORITERET TILSYN 16/5 2024 og 7/3 2025. Der er ingen olietanke på virksomheden.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		

Svovlsyre				Container - lukket	1.000	Indendørs, bag opkant	2025
Rengøringsmidler	10.800		Kg	Plastdunk		Indendørs, bag opkant	2025
Natriumhydroxid			Kg	Container - lukket	1.000	Indendørs, bag opkant	2025
Flokkuleringsmiddel	1.125		Liter	Ikke oplyst		Indendørs	2025
Rengøringsmidler				IBC beholder		Indendørs, bag opkant	2025
Glykol				Container - lukket	1.000	Indendørs, bag opkant	2025

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Rengøringsmidler fra Diversey opbevares i dunke på spildbakker inden-dørs. Ved tilsynet blev imidlertid konstateret, at dunkene står i 3 lag, ligesom de står hen over mellemrummene mellem spildbakkerne. Dette er ikke en hensigtsmæssig opbevaring, og det henstilles, at virksomheden fremadrettet opbevarer kemikaliedunke inde over spildbakkerne og maksimalt i 2 lag, hvis det er forsvarligt. Virksomheden har et elektrolyseanlæg, der ved brug af el, vand og NaCl producerer ECA-vand (Elektrokemisk aktiveret vand) til brug ved rengøring af fabrikken. Anlægget producerer både desinfektionsmiddel ("ACT ECA Pink", hypoklorsyre, HClO) med pH ca. 6-7 og rengøringsmiddel ("ACT ECA Purple", natriumhydroxid, NaOH) med pH ca. 12. ECA-vandet anvendes til rengøring i "højrisikoområdet" på virksomheden, mens der anvendes traditionelle rengøringsmidler på resten af virksomheden. Rengøring med ECA-vand vil også påvirke pH-værdien i spildevandet, ligesom det vil medføre chlor til spildevandet. Forbruget af hver af produkterne ECA Pink og ECA Purple er tidligere oplyst til ca. 60-80 liter pr. uge. ECA-anlægget producerer rengøringsmidlerne over i palletanke, hvorfra det aftappes til mindre beholdere (20 kg dunke). Der er fugtfølere i bunden af skabet af ECA-anlægget, så eventuelle utætheder på slangerne i skabet vil standse anlægget. Forud for sidste tilsyn var der etableret spildbakker under de to ECA-palletanke, herunder også under aftapningsshanerne. Opbevaringen sker dermed i overensstemmelse med Aalborg Kommunes forskrift. Der opbevares desuden rengøringsmidler i røgeovnerum i hhv. 200 liters tromle og dunke placeret på spildbakke. Syre og lud opbevares i "vandbehandlingshuset" i 1000 liters palletanke. Palletankene opbevares forsvarligt på spildbakker, der kan rumme indholdet af tankene.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				

Alumi-nium			Intet oplag ved tilsynet		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	H. J. Hansen	H. J. Hansen	
Batterier			Ikke oplyst		Indendørs			
Blandet brændbart			Container - lukket		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Nordjysk Forretnings og industri renovation, NFIR	Nordværk I/S	
Blyakkumulatorer			Intet oplag ved tilsynet		Ikke noteret ved tilsyn	Danbrit Akkumulator	Danbrit Akkumulator	
Elektro-nikaffald			Container - lukket		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Nordjysk Forretnings og industri renovation, NFIR	Nordværk I/S	
Glas			Container - lukket		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Nordjysk Forretnings og industri renovation, NFIR		
Jern			Container - åben		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	H. J. Hansen	H. J. Hansen	
Kødaf-fald (bi-prod. kat. 3)			Container - lukket		Indendørs, ingen opkant	Nordjysk Forretnings og industri renovation, NFIR	Ragnsells i Holsted	
Lysstof-rør, lav-energi-pærer			Intet oplag ved tilsynet		Ikke noteret ved tilsyn	MV Farligt Affald A/S, Hjørring	MV Farligt Affald A/S, Hjørring	
Pap			Container med komprimator		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Nordjysk Forretnings og industri renovation, NFIR		
Papir			Container - lukket		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Nordjysk Forretnings og industri renovation, NFIR		
Plast			Container - lukket		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Nordjysk Forretnings og industri renovation, NFIR	Ragnsells	

Restaffald			Container - lukket		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Aalborg Forsyning Renovation		
Rustfrit stål			Intet oplag ved tilsynet		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	H. J. Hansen	H. J. Hansen	
Spildolie			Tromle		Indendørs, bag opkant	Avista Oil Danmark A/S	Avista Oil Danmark A/S	
Spraydåser			Beholder - lukket		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Nordjysk Forretnings og industri renovation, NFIR		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Ved sidste tilsyn blev indberetninger af affaldsdata til Miljøstyrelsens affaldsdatasystem gennemgået. I den forbindelse blev virksomheden bedt om at undersøge nærmere, hvad der lå bag fraktionen "Andre fraktioner indeholdende farlige stoffer", bortskaffet til deponi i 2023 (125 kg). Bl.a. pga. personaleudskiftning har virksomheden ikke kunnet finde ud af det. Aalborg Kommune vil ikke forfølge det yderligere. Ved dette tilsyn blev der orienteret om vigtigheden i at have styr på korrekt affaldssortering og -bortskaffelse, ligesom der skal være fokus på, at registreringer i affaldsdatasystemet er korrekte.
Affald, farligt	PUNKTET BLEV IKKE GENNEMGÅET VED PRIORITERET TILSYN 16/5 2024 og 7/3 2025. Der forekommer spildolie fra værkstedet – maks. 50 liter årligt. Det blev oplyst, at der bliver afhentet spildolie af Avista Oil Danmark A/S i efterfølgende uge.
Affald, sortering	PUNKTET BLEV IKKE GENNEMGÅET VED PRIORITERET TILSYN 16/5 2024 og 7/3 2025. Virksomheden har igangsat sortering af husholdningslignende affald. Plast, metal, drikkedunke og madaffald afhentes af Nordjysk Forretnings- og Industri Renovation, NFIR. Restaffald afhentes af Aalborg Forsyning, Renovation. Rent plast frasorteres, herunder hård PE og folie. Der forekommer ikke længere fraktionen røgesmuld/træbjæver, da der nu anvendes "flydende røg" i røgeovnene. Der er anskaffet en container til sortering af glas.
Affald, opbevaring	PUNKTET BLEV IKKE GENNEMGÅET VED PRIORITERET TILSYN 16/5 2024 og 7/3 2025. Glas, papir, elektronik, spraydåser og hård PE-plast opbevares uden dørs i lukkede containere. Metalaffald opbevares i åben container uden dørs. Container til blandet brændbart og container med kompressor til pap opbevares på virksomhedens nordlige side.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Kødffald og sigtestof opbevares i 200 liters lukkede containere i "vandbehandlingshuset".
	Spildolie opbevares i 200 liters tromle på spildbakke i kølemaskinrummet.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er ikke beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Der er ingen drikkevandsboringer på ejendommen.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på forurening.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanområde 4.8.14 "Kertemindevej, Middelfartvej, Assensvej". Der er en lokalplan for området, lokalplan 4-8-101. Virksomheden grænser mod syd/sydvest op mod en fredskov. Ca. 530 m øst for virksomheden ligger et § 3-beskyttet naturområde (mose). Nordvest for virksomheden ligger et kolonihaveområde (ca. 90 m fra virksomheden).
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Ved tilsynet blev journal over kontrol og vedligehold af spildevandsanlægget fremvist. Øvrig egenkontrol blev ikke gennemgået ved dette prioriterede tilsyn.
Jordforurening	Der foreligger ingen oplysninger om jordforurening på ejendommen.
Bæredygtighed	Ved tilsynet blev udleveret en folder om klimapartnerskab. Virksomheden kan desuden læse mere på Aalborg Kommunes hjemmeside. Ved sidste tilsyn blev noteret, at Delika Aalborg A/S er i dialog med Aalborg Kommune om indgåelse af aftale om klimapartnerskab. Ligeledes blev orienteret om klimatilsynsskema, hvor der kan hentes inspiration til opgørelse af klimapåvirkninger fra virksomhedens processer.