



Rapport for miljøtilsyn hos TØMRER POUL-ERIK JENSEN, Knud Skots Gade 7, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	07.12.2021		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon	98171470	CVR nr.	80231016
E-mail	pesus@stof-anet.dk	P. nr.	1002592433

Virksomhedstype	E52, Savværk, møbelfab. og maskinsnedkeri
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
17-10-2017	Aftale	Efterkommet	Siloen til spåner var helt fyldt. Det blev aftalt, at virksomheden snarest muligt finder en løsning på det. Den 23. oktober 2017 er aftalen efterkommet.
17-10-2017	Aftale	Efterkommet	En 200 liters tromle med Gori imprægneringsvæske opbevares i et rum med støbt gulv og uden afløb. Det blev aftalt, at væsken fremadrettet bliver opbevaret på beholder med en kapacitet på under 25 liter.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
I forhold til tidligere år er aktiviteterne meget begrænset (lidt trapper og vinduer samt reparationsarbejde). Af maskiner er der fortsat: 1 afkorter, 1 afretter, en tykkelseshøvl, 1 fræser, 1 høvl, 1 pudser. Spånsilo har en kapacitet på 60 m³. Dyppekar til træimprægnering anvendes ikke længere og er fjernet. Der udføres lidt limning og meget lidt maling i form af sprøjtelakering med vandbaseret maling fra Teknos. Udsugning ved sprøjtevæg er fjernet for flere år siden.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	0			
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Spånsugningsanlæg	Træstøv		Ukendt filter

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Spånsugningsanlæg findes fortsat. Udsugning fra sprøjtevæg er fjernet for flere år siden. Sprøjtelakering foretages i meget begrænset omfang - højst 3 l/måned med vandbaseret maling fra Teknos. Virksomheden har fortsat lidt Gori 22 stående - under 30 l.
Luft, filtre	Spåner fra spånuudsugningen ledes til et lukket rum (silorum).

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Spånudsugning		Indendørs i bygning
3	Til- og frakørsel		Udendørs, ingen støjdæmpning
4	Maskiner		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkilder, indendørs	Der var ingen aktiviteter på værkstedet ved tilsynet. Kompressoren tændes kun i arbejdstiden. Kompressor serviceret 1-2 gange årligt. Eltruck serviceret 1 gang årligt af Team Truck.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Maling	50		Liter	Emballage, original			2021
Imprægneringsvæske		30	Liter	Beholder - lukket			2012
Lim	30		Liter	Plastspand med låg			2012

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Maling og Gori 22 opbevares i et rum med støbt gulv og uden gulvaflob. Der er tale om små mængder i mindre beholdere.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blandet brændbart			Container - lukket		Udendørs	Marius Pedersen A/S	I/S Reno Nord	
Træ			Beholder - åben		Indendørs		private	kun rent træ - ikke spånplader, MDF eller overfladebehandlet træ.
Træspåner			Silo			Dansk Bio Transport A/S, Holstebro	Dansk Bio Transport A/S, Holstebro	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, bortskaffelse	Firmaet Dansk Bio Transport A/S, Holstebro har tømt spånsiloen i 2017 - i alt 25 m3. Ved tilsynet blev oplyst, at siloen slet ikke er fyldt op igen. Rene træstykker afhændes til private. Det er i orden, når der er tale om rent træ. Spånplader og MDF-plader skal bortskaffes til forbrænding på godkendte forbrændingsanlæg.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Ejendommen ligger udenfor drikkevandsinteresseområder.
Generelle bemærkninger	Der var ingen aktiviteter på værkstedet ved tilsynet.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i byzone og omfattet af kommuneplanrammer - område nr. 1.2.D3. Ifølge kommuneplanen er området udlagt til blandet boliger og erhverv.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomheden har ikke krav om egenkontrol.
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 (V1) pga. tidligere aktiviteter på adressen.
Bæredygtighed*	Ikke relevant