

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen
Riskærvej 12
9352 Dybvad

Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk]

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

11. december 2015

Rapport efter miljøtilsyn med BT Maskinfabrik beliggende Riskærvej 12, 9352 Dybvad

Frederikshavn Kommune har den 2. december 2015 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed. Tilsynet var varslet med brev af den 5. november 2015.

Fra virksomheden deltog Brian Thomsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøbeskyttelseslovens¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 4 63 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er virksomheden en type A 53:

"Maskinfabriker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m²."

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger/aftale i relation til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Opbevaring af brugt smøremiddel

Virksomheden skal jf. Frederikshavn Kommunes "*Regulativ for erhvervsaffald*" gældende fra den 01-01-2012 opbevare farligt affald i egnede beholdere på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Smøremidlet blev under tilsynet opbevaret udendørs i en tromle placeret på fliser. Det blev på tilsynet aftalt, at tromlen i stedet placeres indendørs, således der ikke er risiko for spild/afløb til kloak eller undergrund. Se bemærkningen i "Oplag af affald" under "*Farligt affald*" i vedhæftet bilag.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.

Center for Teknik og Miljø
Sagsnummer: 12/7494

Sagsbehandler: Maria Klitgaard
Direkte telefon.: +45 98 45 62 79
Mail: maki@frederikshavn.dk

Ovenstående forhold skal være bragt i orden **inden 18. december 2015**. Jeg vil gerne anmode om en tilbagemelding, når forholdet er efterkommet. Foto(s) af foranstaltningerne er velkomne.

- Sløjfning af olietank

Virksomheden har en overjordisk olietank placeret udendørs. På olietankens skilt står der registreret, at tanken er fra 1985. Overjordiske olietanke fra før år 2000, skal sløjfes inden for 30 år. I det virksomhedens olietank er fra 1985 skal tanken sløjfes i år (2015). Se bemærkningen i "Olie- og kemikalietanke" under "*Tanke*" i vedhæftet bilag. Denne miljøtilsynsrapporten vedlægges en anmeldelsesblanket, som skal udfyldes og returneres til Frederikshavn Kommune **inden den 8. januar 2016**.

- Kvittering for aflevering af farligt affald på genbrugspladsen

I henhold til § 49 i bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald skal virksomheder på anmodning fra kommunalbestyrelsen godtgøre, at affaldet er håndteret i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen etablerede ordninger.

Virksomheden oplyser, at den begrænsede mængde spildolie afleveres på genbrugspladsen. Virksomheden skal fremadrettet huske, at få en kvittering på levering af farligt affald på genbrugspladsen.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet på virksomheden.

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard
Miljøingeniør

Vedlagt bilag:

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet.

Dato: 2. december 2015

BT Maskinfabrik ApS, Riskærvej 12, 9352 Dybvad





Til stede ved tilsyn	Brian Thomsen, BT Maskinfabrik ApS Maria Klitgaard, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Telefon	98466157	Hjemmeside	
E-mail	info@btmaskinteknik.dk	CVR nr.	29831734
Fax		P. nr.	1012891276

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Virksomheden fungerer som underleverandør til andre virksomheder i eksempelvis fødevarerindustrien og skibsindustrien. Der produceres desuden rapsoliepressere og dele til kloakspuleudstyr.</p> <p>Der laves spåntagende arbejde med 6 CNC-maskiner. Der svejdes i begrænset omfang. Udover CNC-maskiner forefindes der rundsav, boremaskiner, slibemaskiner m.m. Se billeder nedenfor:</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;">     </div> <p>Virksomheden er normalt i drift i hverdage fra kl. 06-15.</p> <p>Virksomheden har 3 ansatte.</p> <p>Der er ikke sket ændringer i drift og indretning siden seneste tilsyn.</p>
Egenkontrol (journal)	Virksomheden har ikke krav om at skulle føre egenkontrol.
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.
Forurenet jord	Der blev under tilsynet ikke konstateret forurenet jord.

I øvrigt	<p>Virksomheden opvarmes ifølge BBR med Stoker-fyr og halm fyr. Ejer oplyser, at ejendommen aldrig har været opvarmet med halm. På baggrund af ejers oplysninger fjerner Frederikshavn Kommune opvarmningskilden.</p> <p>Følgende har tidligere været registreret i BBR: <i>Sag 2007-0577 fuldført men ikke endelig godkendt pga. manglende vvs- og kloakmestererklæringer.</i></p> <p>Ejer oplyser, at kloakmesteren ikke længere er levende og det er derfor ikke muligt at få en erklæring. Aftalen er, at jeg snakker med kommunes Byggeafdeling og høre, hvordan dette kan fjernes.</p> <p>Byggeafdelingen har efterfølgende orienteret om, at de ikke længere er forpligtiget til at indkræve vvs- og kloakmestererklæring, hvorfor notat fjernes ejendommens BBR.</p> <p>Ejer vil modtage en mail herom sammen med en revideret BBR-meddelelse.</p>
----------	---

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Der er to afkast fra virksomheden - det ene fra svejsested og sliber og det andet fra øvrige metalbearbejdningsmaskiner.</p> <p>Hvert afkast har hvert sit kassettefilter. Svejsestedet har desuden en cyklon, som opsuger de store partikler.</p> <p>Kassettefilteret tilses med mellemrum. Det har endnu ikke været nødvendigt at udskifte kassetterne - de blæses engang imellem igennem med luft.</p>

Støj


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle aktiviteter foregår indendørs.</p> <p>Støjklender på virksomheden: Kompressor, fræser, drejebænk.</p> <p>Kompressor er placeret indendørs.</p> <p>Hverken Frederikshavn Kommune eller virksomheden har modtaget klager over støj fra virksomheden.</p>

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
<p>Farligt affald</p>	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:</p> <p>Spraydåser: AVØ</p> <p>Spildolie: Meget begrænset - Virksomheden leverer selv på genbrugspladsen. Virksomheden blev gjort opmærksom på, at de fremadrettet skal huske kvittering for levering af farligt affald på genbrugspladsen.</p> <p>Brugt smøremiddel: Bruges konstant i maskinerne og genanvendes i saven. Består af 5% kølesmøremiddel og resten vand. I tilfældet af, at der er gulvand og brugt smøremiddel tilbage gemmes det i en tromle og benyttes til næste genopfyldning af saven.</p> <p>Virksomheden fik ved seneste tilsyn i 2012 henstilling på følgende:</p> <p>-Det indskræpes at metalspånere skal opbevares i container og ikke ligge på jorden. Samtidig skal containeren være overdækket med presenning eller stå under tag således, at regnvand ikke udvasker olieresterne.</p> <p>Denne indskærpelse er efterkommet. Virksomheden har fået to container med låg til opbevaring af jern-spånere og etableret tag over aluminium-spånerne, se billeder nedenfor:</p> <div data-bbox="619 972 1465 1384" data-label="Image"> </div> <p>-Det indskræpes at olieaffald skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund med opkant. Oplagspladsen skal være under tag, og indrettet således at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde. Palletankene med brugt smøremiddel fra sidste tilsyn er fjernet.</p> <p>Tromlen med brugt smøremiddel blev opbevaret udendørs på fliser, se billedet nedenfor:</p> <div data-bbox="785 1603 1187 1962" data-label="Image"> </div> <p>Det blev aftalt med virksomheden, at tromlen fremadrettet stilles indendørs, da der inden for ikke er risiko for spild/afløb til kloak eller undergrund.</p>

<p>Affald, generelt</p>	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <p>Dagrenovation: Peter Sørig Metal og metalspåner: Sæby Produkthandel Pap og papir: begrænset mængder går til dagrenovation - ca. 90 % genanvendes til forsendelse ud af huset.</p> <p>Ovenstående virksomheder er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister.</p> <p>Affladet opbevares i egnede beholder og under tag.</p>
-------------------------	--

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
<p>Tanke</p>	<p>Der er registreret 1 aktiv tank i BBR:</p> <p>Størrelse: 1200 L Placering: Indendørs Indhold: Fyringsgasolie År: 1999</p> <p>Virksomheden oplyser, at tanken kun benyttes i nødstilfælde. Den står placeret udendørs imod sætningen til registreringen i BBR, se billedet:</p>  <p>Af tankens skilt fremgår det, at den er fra 1985.</p> <p>Ejer er indforstået med, at få tanken fjerne, hvis det er nødvendigt.</p> <p>Jeg har undersøgt reglerne nærmere for olietanken og overjordiske tanke fra før år 2000, skal sløjfes inden for 30 år. DVS. at virksomhedens olietank skal sløjjes, da denne i 2015 er 30 år.</p> <p>Jeg vedlægger en anmeldelsesblanket til tilsynsrapporten, som ejer bedes udfylde og returnerer til Frederikshavn Kommune snarest muligt.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Der forekommer ingen processpildevand fra bygningen - der er ingen gulv afløb i bygningen.</p> <p>Vandet fra fx gulvvask støvsuges op og kommer i saven. Saven har et stort vandforbrug, hvorfor virksomheden har fundet ud af, at gulvandet med fordel kan genbruges.</p> <p>Virksomheden er placeret i åbent land og der er derfor ikke mulighed for tilkobling af spildevand til offentlig kloak.</p> <p>Ejendommens septiktank er tømt uden fejl den 4. december 2014.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Virksomheden har ingen olieudskillere, idet der ikke forekommer processpildevand fra bygningen.