

NORDCOLL A/S
Att.: Poul Mortensen
Egeskovvej 12
3490 Kvistgård

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 29. september 2022

Tanja Jerlang
Miljømedarbejder
Tlf. 49 28 25 29
Mobil 25 31 25 29
www.helsingor.dk

Tilsyn med regnvands afløb Egeskovvej 12

Helsingør Kommune Erhverv og Miljø var på tilsyn den 29-09-2022 på Jeres virksomhed Nordcoll A/S Egeskovvej 12.

Tilstede ved tilsynet var fra virksomheden Poul Mortensen og Niels Lanzky. Fra Kommunen deltog Malene Kamstrup og Tanja Jerlang.

Tilsynet var foranlediget af, at der har været utilsigtede udslip af andet end regnvand til forsinkelsesbassinet for enden af Egeskovvej. Der har gennem en længere periode været registreret hændelser med døde fisk, mælkehvidt materiale og andet. Dog ikke olieudslip.

Helsingør forsyning er ved at forsøge at opspore, hvor og hvad der kan være løbet ud i bassinet. I den forbindelse har de foretaget tv inspektioner i området og fundet ud af, at der går en privat regnvandsledning langs bagsiden af bygningerne på Egeskovvej. Den slutter ml Egeskovvej 12 og 14. Forsyningen har observeret flere palletanke på ejendommen og tænkte, at der kunne have været et udslip eller andet.

Erhverv og Miljø vil derfor gerne spørge ind til jeres afløbsforhold for overfladevand og hvad der kan ledes hertil.

Vi gik en runde på ejendommen. Ved indgangen til ejendommen blev fremvist en regnvandsrist, der var dækket af metalplade, da den er faldet sammen. Det er anmeldt til Helsingør Forsyning. Der er fyldt sand i, så der ikke sker yderligere sammenstyrning. Det er ligeledes meddelt Helsingør Forsyning. Oppe hvor stikvejen fra Egeskovvej går ind, samler der sig altid vand, så afløbet deroppe er nok også tilstoppet/ faldet sammen.

I oplyste, at der er problemer med opstuvning af regnvand på asfalt arealerne ml jeres bygning og kranfirmaet. Når det sker, er der en afløbsrist/dæksel langs muren ind til jeres egen bygning, som i løfter på, så vandet fra den del af pladsen kan løbe væk.

Når der sker opstuvning på arealerne er det tegn på, at jeres regnvandssystem på ejendommen ikke fungerer efter hensigten og derfor bør gennemgås.

Ved bygning 1 under halvtaget, hvor der opbevares en række palletanke ledes der ikke spildevand eller regnvand til regnvandssystemet.

På den anden side af denne bygning er en aftapningsplads, hvor underlaget er udformet som pumpeump til opsamling af spild, som så kan pumpes væk, hvis det bliver aktuelt. I oplyste, at det kun er terpentin, som håndteres her. Der var ikke tegn på spild af dette. I oplyste, at der ikke har været spild på pladsen.

Ved siden af denne aftapningsplads stod der to affaldscontainere, en række palletanke, hvoraf de fleste var tomme. Der var en med rest af limprodukt i, som der havde været gået hul på. Der var en tønde, som blev brugt til opsamling af spild. Der var ikke tegn på spild ud på belægningen.

Under affaldscontaineren er to riste til regnvandsafløb. Der var ikke på tegn på spild på belægningen.

Bag ved bygningen var 4 store containere hvori, der var råvarer i de første og brugt inventar i de næste. Råvarer var på pulver form og der var ikke tegn på spild.


Mellem 2 af bygningerne lå henslængt et par palletanke hvoraf to af dem havde rester af et gødningsprodukt i. I oplyste, at I forventer at kunne sælge resterne også. Men ellers skulle palletankene bortskaffes til affald.

Virksomheden har et vilkår i tilladelse af 23.06.2014 om at alle råvare, produkter og affald skal opbevares på fast belægning med mulighed for opsamling af spild og under tag. Det gælder også disse palletanke.

Fra enden af pladsen ved kranfirmaet kunne en række afløbsriste til den private regnvandsledning ses ned mod regnvandsbassinet også på naboejendommene.

Der var ikke spor af spild på belægningerne.

Tegningen nedenunder viser dels den offentlige regnvandsledning og med en tynd streg, den private regnvandsledning, der afvander nogle af jeres arealer. Ifølge Forsyningen går ledningen forbi nr. 14 og op mellem bygningerne, hvor den slutter.



Hvis I oplever et spild på belægningerne, som ikke kan opsamles, før det løber til regnvandskloak, så skal I ringe 112 og ringe til Helsingør Forsyning samt orientere Erhverv og Miljø.

Nedenfor billede af palletanke med rester af gødning i.





Opsummering:

- Flyt plastik palletanke med indhold under tag og med mulighed for opsamling af spild
- Tjek og evt. renover Jeres regnvandssystem på ejendommen, således at der ikke opstaves vand på arealerne ved regnvejr.

Har I spørgsmål er I velkomne til at kontakte mig.

Virksomhedens navn	Nordcoll A/S
Adresse	Egeskovvej 12, 3490 Kvistgård
cvr	1359 64 33
Listepunkt	D54
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn med oplag udendørs
Dato for tilsynet	29. september 2022
Der er ført tilsyn med	Udendørs arealer
Er der konstateret jordforurening	nej
Nye påbud med mere	nej
Konklusion på egenkontrol	Ikke relevant

Med venlig hilsen

Tanja Jerlang
Erhverv og Miljø
tajer@helsingor.dk

Skriv sikkert til Helsingør Kommune via helsingor.dk/digitalpost

På helsingor.dk/databeskyttelse finder du oplysninger om, hvordan kommunen behandler personoplysninger samt kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver.