



Rapport for miljøtilsyn hos Gistrup AUTO, Sagavej 54, 9260 Gistrup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	17.09.2025		
Baggrund for tilsynet	Opstartstilsyn		
Telefon	69169855	CVR nr.	36070587
E-mail	info@gistrup-auto.dk	P. nr.	1028853161

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
17-09-2025	Aftale	Meddelt	Ved næste tæmning skal virksomheden finde ud af dimensionerne for både sandfang og olieudskiller.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden overgik den 15-01-2025 fra Intopit A/S til Gistrup Auto. Dette har medført, at virksomheden/værkstedet i dag er overgået til at være et mere regulært autoværksted. Virksomheden er en autobranchevirksomhed hvor der udføres alle typer af mekaniske reparationer af alle bilmærker samt almindelig service. Der både slibes og svejdes på værkstedet.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	3	07-15:30		
Miljøledelse				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Procesemission	Støv		Cyklon
2	Udstødningsgas			
3	Svejsning og slibning			Luftfilter
4	Komfortventilation			

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					
2		2,0					
3		2,0					
4		2,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er punktudsugning til støvsuger. Når virksomheden gør gulvet rent, bliver der støvsuget inden gulvet bliver vasket. Der er rumudsug flere steder i værkstedet, samt en enkelt varm indblæsning.
Luft, afkast	Alle virksomhedens luftafkast blev set ved tilsynet, og at der ikke var nogen bemærkninger. Alle afkastene var lodrette og gik minimum 2 meter over tag.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, støv	er er pkt. udsugning på flere sliberedskaber hvorfra der forekommer sli- bestøv som suges gennem filteranlæg og herfra føres til afkast. Der fore- kommer kun det støv der opsamles i filtret. Filtret i anlægget bortskaffes som brændbart materiale
Luft, filtre	Virksomheden har luftfilter på svejsning og slibning. Der er cyklon filter på procesemission. Disse bliver jævnligt tilset og tømt.
Lugt	Der blev ved tilsynet ikke observeret nogen lugtgener, og virksomheden ejer informeret om, at de heller ikke selv havde bemærket nogen lugtge- ner.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden ligger i et industriområde, men der ligger en bolig lige ved siden at værkstedet. Der her på trods af dette ikke været nogen støjkla- ger endnu. Virksomheden er overgået til at meget af værktøjet køre på EL. Dette skulle være med til at reducere støjniveauet. Derudover foregår alle virksomhedens larmende aktiviteter indendørs og for lukkede porte. Ved tilsynet blev det ikke vurderet, at virksomheden generede unødigt høj støj.
Støjkluder, indendørs	Der er en kompressor på virksomheden. Denne er placeret indendørs og i en lydisoleret kasse. Derudover er der ventilation og cyklonfiltrene.
Støjkluder, udendørs	Der bliver vasket biler på den udendørs vaskeplads 1-2 biler om måne- den. Til og frakørsel.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer spildevand på virksomheden. Alle virksomhedens afløb leder til sandfang og olieudskillere. Spillevand kommer fra udendørs va- skeplads (der bliver vasket 1-2 biler om måneden) Der bliver ikke benyt- tet højtryksrensere. Gulvvask, vandet fra gulvvask kommer i gulvafløb og efterfølgende ledt til sandfang og olieudskillere.
Spildevand, overfladevand	Virksomheden ligger i et område der er separatloakeret. Overfladevan- det bliver derfor ledt urensset væk fra virksomheden.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Virksomheden har ikke en tilslutningstilladelse til spildevand. I forhold til de aktiviteter og mængden af vand virksomheden bruger, at det ikke er nødvendigt med en tilladelse, som det er nu.
Spildevand, belægnings ved vaskepladser	Området ved vaskepladsen er asfalteret, og ved tilsynet blev belægning- en vurderet at være tæt. Der var dog nogle enkelte (meget små) og overfladiske revner i asfalten. Være derfor opmærksom på, at dette må- ske skal udbedres i fremtiden.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er etableret olie- og benzinudskiller med sandfang. Afløb fra værksted, udendørs vaskeplads og vaskemaskine til dæk er tilkoblet udskilleren. Størrelsen på både sandfanget og olieudskilleren vides ikke, men ejeren gjorde opmærksom på, at den ikke når at blive fyldt inden den bliver tømt. Ved næste tømning skal virksomheden finde ud af dimensionerne for både sandfang og olieudskiller.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Udskilleren tømmes og inspiceres 1 gang årligt af NKL. Sandfanget og olieudskilleren blev sidst tømt lige inden virksomheden overgik fra Inotpit A/S til Gistrup Auto.
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	Der er ikke alarm på udskilleren.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	2008		Spildolie	1000	Udendørs under halvtag		Nej

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
14a g			2008	Mineral-ske olie-produkter		Over terræn, udendørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har en 1000 liters olietank. Denne blev opsat i 2008 og står udenfor under halvtag. Olietanken og det øvrige farlige affald står opbevaret på en spildbakke. Det er en dobbeltvægget tank med typegodkendelses nr: 56-5820.
Olietanke, belægninger ved påfyldningsplads	Olietanken står opsat på en spildbakke lavet i beton. Ved tilsynet blev det vurderet, at indeholdt af olietanken godt kan være i spildbakken.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomhedens råvarer er typisk for et autoværksted. De råvarer der bliver brugt klart mest af, er olie. Det bliver brugt meget lidt spraydåser.
Råvarer, opbevaring	Råvarer i form af motorolier opbevares samlet i et rum. Dette kommer primært i 200 liters tromler. Disse står på spildbakke. Øvrige olieholdige produkter opbevares i et skab, hvor der er integreret spildbakke.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Belægningen i det rum hvor råvarerne bliver opbevaret er beton og vurderes at være impermeabel.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Virksomhedens affald et typisk for et autoværksted. Ved tilsynet gav affaldet ikke anledning til bemærkninger.
Affald, farligt	Affaldet er placeret på en udendørs plads til affald. Der er etableret halvtag over den del af affaldet, hvor der ikke må komme regnvand i, og der er etableret tilfredsstillende opsamling under den del af farligt affald, som er på væskeform. Virksomheden har en aftale med ABAS der henter alt det farlige affald. Der er en container til, oliefiltre, spraydåser, kølervæske og olie.
Affald, sortering	Virksomhedens affald bliver sorteret i de fornødne fraktioner. Virksomheden får hentet deres plastik både blød og hård af Miljølogistik A/S der efterfølgende sortere det.
Affald, opbevaring	Der er inden bemærkninger til opbevaringen af affald.
Affald, bortskaffelse	Virksomheden har en aftale med ABAS der henter alt det farlige affald. Derudover kan yderligere informationer ses i ADS.
Farligt affald, belægninger	Virksomheden opbevarer alt deres farlige affald udenfor under halvtag på spildbakke i beton. Ved tilsynet vurderes spildbakken at være impermeabel.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Ved tilsynet var der ikke nogen synlige tegn på jordforurening. Ved tilsynet gik vi en runde på hele ejendommen, og der kunne ikke ses nogen spor at jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresser. Virksomheden skal derfor være ekstra opmærksom på at forhindre eventuelle spild, og få samlet op så hurtigt som muligt.
Generelle bemærkninger	Hvis virksomheden skulle modtage en skadet bil der drypper, sker dette kun efter aftale, og kun i virksomhedens åbningstid. Ejeren gjorde opmærksom på, at bilerne bliver placeret på asfalten med spildbakken under. Ved tilsynet kunne der ikke ses tegn på afdryp fra biler.
Planforhold	Virksomheden ligger i kommuneplanramme område 7.2.H1, der er udlagt til let erhvervsområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomheden fører pt ikke egenkontrol.
Jordforurening	Virksomheden ligger i et område hvor Jordforurening på matrikelniveau har statur Uafklaret.
Bæredygtighed*	Virksomheden har LED-lys på hele virksomheden. Derudover er der opsat sensor i flere af rummene. Virksomheden gør hvad de kan for at genbruge så meget som muligt. Virksomheden smider ikke batterier ud, disse bliver hentet af leverandør og genbrugt. Der er automatisk temperaturregulering. Automatisk tænd/sluk funktion på vandvarmeren i dækvasker. Der anvendes miljøklude og miljømætter til opsamling af spild og dryp