



Rapport for miljøtilsyn 09-12-2025 hos LANDMAND HANS HENRIK WINTHER NIELSEN, Rødageren 11, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	09-12-2025		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	102621
Mobiltelefon		CVR nr.	17669079
E-mail		P. nr.	1001335176

Kategori	2
----------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
22-03-2023	Indskærpelse	Andre forhold	Det er ikke tilladt at afbrænde affald
30-03-2023	Aftale	Efterkommet	Flydelag skal etableres senest 7 dage efter omrøring eller udbringning af gylle
08-10-2024	Aftale	Efterkommet	Logbog for gyllebeholderen skal sendes til kommunen
08-10-2024	Aftale	Efterkommet	Der skal føres logbog over hyppig udslusning af staldene
08-10-2024	Aftale	Efterkommet	Der skal indsendes dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet for alle ejendommene. Denne skal dække både den tilladte produktion og den reelle produktion på ejendommene.
08-10-2024	Indskærpelse	Meddelt	Foderspild omkring siloer, samt andre steder på ejendommen, skal ryddes op for at undgå skadedyr. •Foderspild skal fjernes under fodersilo. •Avner fra korn, som blæses ud på bagsiden af maskin-/kornhus skal fjernes regelmæssigt. •Utætheder ved kornpumpe skal tætnes, så det undgås at der kommer korn ud på jorden ved soklen. •Løst korn på langsiden af kornlager skal fjernes. •Der må på intet tidspunkt ligge korn eller foderstoffer frit tilgængeligt for rotter.
08-10-2024	Aftale	Efterkommet	Træer omkring gyllebeholderen skal fjernes/fældes
08-10-2024	Indskærpelse	Efterkommet	Spild af gylle på jorden omkring gyllebeholderen skal fjernes og driften af gyllebeholderen skal indrettes, så der ikke sker spild på jorden
08-10-2024	Aftale	Andre forhold	Hak i toppen af gyllebeholderen skal repareres
08-10-2024	Aftale	Andre forhold	Affald i volden/læbæltet mellem gyllebeholder og grusvej (Rødageren) skal fjernes, og rottehuller skal udjævnes 11.marts 2025: Affaldet er fjernet, men rottehullerne er endnu ikke udjævnet. Forholdet omkring rottehullerne indskræpes.
11-03-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal indsendes dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet for alle ejendommene.
11-03-2025	Indskærpelse	Efterkommet	I 2018 blev der lavet en aftale om at en affaldsbunke med bl.a. beton, en klump asfalt, rester af metal og plast skulle bortskaffes til godkendt modtager. Bunken er blevet spredt ud på ejendommen i forbindelse med at ejer er ved at etablere en vej. Det indskræpes at affald skal bortskaffes til godkendt modtager.
11-03-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal lukkes af til tørbrønden
11-03-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Rottehullerne i volden/læbæltet skal udjævnes.
09-12-2025	Indskærpelse	Meddelt	Tørbrønden skal tømmes så ofte at den ikke løber over.

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2000	07-01-2021	615	2.500		
Gyllekanaler	01-01-2000		203	81		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Gyllebeholderens tilstand vurderes ok. Ved tidligere beholderkontroller er det nævnt at beholderen havde en skade fra påkørsel i toppen af beholderen. Det er ikke blevet indskærpet at dette skulle repareres, men driftsansvarlig har alligevel repareret skaden.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Flydelag og logbog blev ikke tjekket ved tilsynet, da der var fokus på gamle håndhævelser. Der plejer ikke at være problemer med flydelaget på ejendommen, da der anvendes et tilsætningsstof i grisenes foder, som gør gyllen meget tyk.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Gyllebeholderen tømmes med en gyllevogn med sugetårn.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Gyllebeholderen blev sidst kontrolleret i 2021 og da den er omfattet af kravet om 10-års kontrol, skal den kontrolleres næste gang i 2031.
Gyllebeholder, øvrige	Ved et tidligere tilsyn har driftsansvarlig oplyst, at han ville etablere en vej ved gyllebeholderen, så maskinerne ikke kørte fast, når det blev mudret. Ved dette tilsyn (09-12-2025) oplyste driftsansvarlig at vejen er etableret.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ikke relevant.	0

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	8. oktober 2024 blev følgende indskærpet: Ved tilsynet blev det konstateret, at en del foder opbevares, så det er frit tilgængeligt for skadedyr. Det blev bl.a. observeret, at der lå foderrester: - Under fodersiloerne - Ved soklen under kornpumpen, grundet utætheder - Ved langsiden af kornlageret. - Desuden lå en bunke med avner på bagsiden af maskine/kornhuset. Det indskræpes jf. rottebekendtgørelsen § 4, at ejere af fast ejendom har pligt til at renholde deres ejendom, så rotternes leveduligheder på ejendommen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	begrænses mest muligt, og jf. husdyrbrugloven § 1, stk. 2, samt § 2, at husdyrbrug skal drives på en sådan måde, at det forebygger og forhindrer uhygiejniske forhold. Derfor skal: - Foderspild fjernes under fodersilo. - Avner fra korn, som blæses ud på bagsiden af maskin-/kornhus fjernes regelmæssigt. - Utætheder ved kornpumpen tætnes, så det undgås, at der kommer korn ud på jorden ved soklen. - Løst korn på langsiden af kornlageret fjernes. - Der må på intet tidspunkt ligge korn eller foderstoffer frit tilgængeligt for rotter. Ved dette tilsyn, var der igen foder under fodersiloerne, avner bagved maskinhuset, samt korn ved soklen under kornpumpen. Indskærpelsen fastholdes derfor og skal efterkommes hurtigst muligt. Avnerne bagved maskinhuset, var dog næsten fjernet helt. Der lå nogle få rester tilbage ved tilsynet, men disse skal også fjernes. Derudover er det tidligere aftalt, at affald i volden/læbæltet mellem gyllebeholderen og grusvejen (Rødageren) skulle fjernes, og rottehuller skulle udjævnes f.eks. med gravko eller skovl. Ved tilsynet var affaldet fjernet og rottehullerne var udjævnet. Denne indskærpelse anses derfor som efterkommet. Ved tilsyn 11. marts 2025 stod der åbent ned til tørbrønden lige ude foran stalden. Driftsansvarlig oplyste, at dette var fordi en pumpe var gået i stykker. Da der er store problemer med rotter på ejendommen, og da der fra tørbrønden er direkte adgang for skadedyr ind til gyllekanalerne, blev det indskærpet at der skal lukkes af ned til tørbrønden. Ved dette tilsyn 9. december 2025 var der lagt et låg på tørbrønden. Det var dog muligt at se ind i tørbrønden under låget, og det blev konstateret at tørbrønden var fyldt til kanten og noget af gyllen var løbet ud på jorden. Den driftsansvarlige oplyste, at det er fordi pumpen stadig er gået i stykker, og de har indtil nu tømt tørbrønden med gyllevognen, men nu er gyllevognen også gået i stykker. De har derfor haft problemer med at få tømt tørbrønden. Beholdere til flydende husdyrgødning skal tømmes så ofte, at de ikke løber over, hvilket ikke er sket med tørbrønden. Det indskræpes derfor at tørbrønden skal tømmes og låget skal ligge så det er tætsluttende.

Billeder



Avner på jorden.



Foder under soklen ved foderpumpen.



Foder under soklen ved foderpumpen.



Tørbrønd er løbet over