



Rapport for miljøtilsyn hos HJORTEFARM GÅRDEJER OLE ANDERSEN, Troldkirkevej 20, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer			
Ole Pugholm Andersen	Troldkirkevej 20	9240 Nibe	
Tilsynsdato	13-02-2023		
Baggrund for tilsyn	§ 9 tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	32603
Mobiltelefon		CVR nr.	98464654
E-mail		P. nr.	1002874130
Samkøring			

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	15-02-2022

Kategori	1b
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
25-08-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Der må ikke ligge ensilage på de yderste 2 meter af ensilagepladsen, og afløb skal være fritlagte (foto indsendt af fritlagt afløb)
25-08-2020	Aftale	Meddelt	Dokumentation for pH i gyllen ved syretilsætning skal være tilgængelig ved fremtidige tilsyn
30-10-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Antallet af malkekøer skal holdes indenfor det tilladte niveau
20-01-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Der opbevares ensilage på randzonen. Saft ledes ud på jorden til vandløb og ikke i afløb. Afløb ikke friholdte.
20-01-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Saft fra ensilageplansiloerne som er løbet ud på jord til vandløb skal suges op/fjernes.
10-02-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende beholderkontrol (beholder fra 2011)
10-03-2022	Politianmeldelse	Efterkommet	
01-09-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Afløb fra ensilagepladsen skal være fritlagte og oprenset, så de kan aflede vand fra pladsen. Opsamlingsbeholderen tømmes så ofte, at den kan aftage vand/saft fra ensilagepladsen.
13-02-2023	Indskærpelse	Meddelt	Ensilagesaft og vand fra ensilageplads hverken må udledes til jord eller grøft. Afløb fra ensilageplads skal friholdes, så de kan aflede ensilagesaft til opsamlingsbeholder
13-02-2023	Indskærpelse	Meddelt	Der ikke må ligge møg på de yderste 2 meter af befæstet areal, og markstakke med møg og møg på befæstet areal skal overdækkes straks efter udlægning
16-02-2023	Øvrige påbud	Meddelt	Påbud om at ophøre med at udlede næringsstoffer fra ensilageanlægget på Troldkirkevej 20, påbud om at opsamle ensilagesaft fra jorden samt påbud om oprensning af forurennet jord og vejgrøft mellem ejendommen og Ny Nibevej

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m2)	Bemærkning
1	kostald	3.076	
2	velfærdsstald	828	
3	ungdyrstald	4.264	
4	småkalvestald	500	
4b	udvidelse kalvestald nord	74	
5	kalveytter	88	
6	ammekøer	595	
7	Ny sengebåsestald	1.890	

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afs nit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1	103	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	15-02-2022	
1	2	2.182	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	15-02-2022	
2	1	775	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	15-02-2022	
3	1	1.425	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	15-02-2022	
3	2	777	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	0	15-02-2022	
3	3	432	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	15-02-2022	
4	1	66	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	15-02-2022	
4	2	185	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	15-02-2022	
4b	1	30	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	15-02-2022	
5	1	66	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	15-02-2022	
6	1	305	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	15-02-2022	
7	1	1.600	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	0	15-02-2022	

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Dybstrøelse u. afløb	01-06-1990	0	500		
Dybstrøelse u. afløb	01-01-2010	0	300		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, sidebegrænsning	Der lå møg (fra kalvehytter) på vestlige ende af forplads til plansiloanlægget. Møget lå lidt udenfor det befæstede areal, og det er ikke dækket ned. Det indskærpes, at der ikke må ligge møg på de yderste 2 meter af befæstet areal, og at møddinger skal dækkes ned straks efter udlægning.
Møddingsplads, afløb	Der er fald mod afløb på ensilagepladsen. OBS! Når der etableres udsprinklingsanlæg fra ensilagepladsen, må ensilagepladsen ikke bruges til oplag af møg.
Ensilage, sidebegrænsning	Der lå ikke ensilage på randbelægningen, hverken i den vestlige eller østlige ende af plansiloanlægget. I den østlige ende var der dog lidt spild af ensilage, som kan have givet anledning til udledning af næringsstoffer til jord og grøft lang Ny Nibevej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage, afløb	<p>Ved tilsyn i september 2022 blev det oplyst, at afløbene er koblet til opsamlingsbeholder i den vestlige ende af ensilageanlægget, og når majs (2022) er høstet på marken vest for ensilageanlægget, vil der blive sat udsprinklingsanlæg op på denne mark til udsprinkling af vandet fra denne opsamlingsbeholder.</p> <p>Rør mv. til udsprinklingsanlægget er indkøbt, og de lå på marken, men entreprenøren havde ikke lavet det endnu.</p> <p>Ved tilsynet var afløbene i den østlige ende ikke frie (der stod vand på randbelægningen), og ejer sagde, at de ikke kunne få afløbene til at fungere. Der var tegn på afløb af næringsstoffer ned ad skrænten både ved den vestlige og den østlige ende af plansiloanlægget.</p> <p>Det indskræpes, at ensilagesaft og vand fra ensilageplads hverken må udledes til jord eller grøft. Afløb fra ensilageplads skal friholdes, så de kan aflede ensilagesaft til opsamlingsbeholder. Alternativt må ensilagesaft og overfladevand fra ensilageplads udsprinkles med ovennævnte udsprinklingsanlæg.</p> <p>I grøften nord for plansiloanlægget var der en del hvidt skum og mørkt slam, hvilket tyder på, at der er sket afledning af næringsstoffer. Ved tilsynet skete der ingen afstrømning, men hvis der kommer kraftigt regnvejr, kan det ikke udelukkes, at der vil ske afledning af næringsstoffer.</p>
Ensilage, tag/overfladevand	Ingen tilladning af tagvand, men ejer oplyste ved tilsyn i september 2022, at vand fra bakken løber ned over randbelægningen på ensilagepladsen
Ensilage, øvrige	<p>Ved tilsyn 16-02-2023 var der afledning af ensilagesaft ud på jorden og ud i vejgrøften. Der blev udtaget 4 vandprøver og 2 prøver af sediment fra vejgrøften. Vandprøverne viser, at der er væsentlig forhøjet indhold af næringsstoffer i det ensilagevand, som er ledt ud på jorden og ud i vejgrøften mellem ensilageanlægget og Ny Nibevej.</p> <p>Der meddeles påbud om at ophøre med at udlede næringsstoffer fra ensilageanlægget på Troldkirkevej 20, påbud om at opsamle ensilagesaft fra jorden samt påbud om oprensning af forurenet jord og vejgrøft mellem ejendommen og Ny Nibevej.</p>

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	30-05-2022	0	1.430	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2002	30-05-2022	0	3.000	Flydelag	Krav om 5-årig beholderkontrol
Gyllebeholder	01-02-2011	30-05-2022	0	3.000	Flydelag	
Gyllekanaler	01-01-1989		0	800		
Ensilageplansilo	01-01-2010		3.360	1.600	Intet	
Gyllebeholder	01-01-2023		691	3.000	Flydelag	
Ensilageplansilo	01-01-2023		1.260	0	Intet	

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Kompost i markstak, overdækning	1 markstak med møg blev observeret på matr. Restrup Hgd., Sønderholm, 1vb (set fra Bjerglundvej) Markstakken var ikke dækket ned. Det indskræpes, at markstakke skal dækkes ned straks efter udlægning.	1

