



## Rapport for miljøtilsyn hos GN Auto ApS, Thistedvej 121, 9400 Nørresundby

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	13.10.2021		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>		<b>CVR nr.</b>	42567132
<b>E-mail</b>	mn@gnauto.dk	<b>P. nr.</b>	1027398940

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
13-10-2021	Aftale	Meddelt	Spildolien stod udendørs i tromler direkte på asfalt/fliser. Det blev aftalt, at spildolien bliver bortskaffet hurtigst muligt og der etableres en ny plads til spildolien, som opfylder § 13 <u>inden den 1. februar 2022</u> . Der skal fremsendes fotodokumentation når pladsen er etableret.
13-10-2021	Aftale	Meddelt	Blyakkumulatorer afhentes af Nordjysk Akkumulator Aps. Nordjysk Akkumulator Aps er ikke godkendt som affaldstransportør eller affaldsindsamler i Energistyrelsens Affaldsregister, og må derfor ikke transportere og afhente genanvendeligt erhvervsaffald. Der kan findes en godkendt affaldstransportør eller affaldsindsamler via dette link <a href="https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx">https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx</a> eller Nordjysk Akkumulator Aps. skal blive godkendt som affaldstransportør eller affaldsindsamler ved Energistyrelsen.
13-10-2021	Aftale	Meddelt	Det blev aftalt, at autoværkstedet fremsender dokumentation for tømning af sandfang og oliebenzinudskiller samt kort med beliggenhed <u>senest den 1. februar 2022</u> .

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
GN Autocenter Nørresundby er opstartet på lokaliteten den 2. januar 2019. Der er sket navne- og ejer skift pr. 28. juli 2021 til GN Auto Aps, som nu ejes af Martin Nielsen. Der udføres almindelige reparationer af biler samt enkelte rudeskift. Der fortages stort set ingen svejsning. Der haves 3 lifte. Der vaskes biler indendørs et par gange om ugen				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	2	7:30 - 15:30	lukket	lukket

## Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er emission fra udstødningsgasser, svejserøg og organiske opløsningsmidler fra lim til bilruder. Det blev oplyst, at bilmotorerne ikke er tændt på værkstedet og der kun foretages begrænset svejsning som foregår udendørs. Det kunne konstateres, at der ikke var etableret et udsugningsanlæg på værkstedet. Det blev drøftet, at der bør etableres et punktsugningsanlæg, da det ikke er realistisk og praktisk, at stå udendørs hele året ved tjek af bilmotorer og foretage svejsning. Jf. Autobranchebekendtgørelsens § 11 stk. 3: Udstødningsgas, rensningsdampe og svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast fra udstødningsgas, rensningsdampe og svejserøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret. Ved tilsynet blev det oplyst, at det er et af de kommende projekter, at få etableret et udsugningsanlæg på værkstedet

## Støj

Id	Støjkloder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der vurderes ikke at være væsentlige støjgener fra autoværkstedet. Den væsentligste støjkilde vurderes at være de 3 kompressorer, som står indendørs.

## Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Gulvafløb/værksted				Olieudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden er beliggende i et område, der er separatkloakeret, hvilket vil sige, at spildevand og regnvand afledes og bortskaffes separat til henholdsvis renselanlæg og nærliggende vandløb. Der haves en indendørs vaskeplads, som er det eneste sted i værkstedet, hvor der er et gulvafløb.

## Olje- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Gulvafløb/værksted				

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er et sandfang ved den indendørs vaskplads. Herfra skulle vandet angiveligt føres til en oliebenzinudskiller. Der kan ikke umiddelbart findes nogen kloaktegninger som viser beliggenhed af oliebenzinudskilleren i arkiverne ved Aalborg Kommune og kunne ikke umiddelbart findes ved tilsynet. Det blev aftalt, at GN Auto fremsender dokumentation for tømning af sandfang og oliebenzinudskiller samt kort med beliggenhed af olieudskiller inden den 1. februar 2022. Det blev oplyst, at det er udlejer der står for tømning af olieudskiller, som rekvirerer Borgen Kloakservice.

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har ingen olietanke. Der opvarmes med fjernvarme.

## Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer opbevares miljømæssigt forsvarligt.

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, opbevaring	<p>Det farlige affald opbevares miljømæssigt forsvarligt indendørs på tæt belægning og uden mulighed for afløb til kloak eller jord, med undtagelse af spildolie. Spildolie stod udendørs i tromler direkte på asfalt/fliser.</p> <p>Jf. § 13 i Autibranchebekendtgørelsen skal affald placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.</p> <p>Det blev aftalt, at spildolie bliver bortskaffet hurtigst muligt og at der etableres en ny plads til opbevaring af spildolie, som opfylder § 13 i autibranchebekendtgørelsen <u>inden den 1. februar 2022</u>. Der skal fremsendes fotodokumentation når pladsen er etableret.</p>
Affald, bortskaffelse	<p>Miljøstyrelsens affaldsrapport blev gennemgået, hvor alt det genanvendelige affald skal være indberettet. Af rapporten fremgår ikke dæk, metal, pap og akkumulator. Virksomheden følger op herpå, således at affaldsindsamleren fremover indberetter i Miljøstyrelsens affaldsdatasystem. Martin Nielsen oplyste, at han overvejede, at Marius Pedersen fremover skulle afhente alt affaldet fra GN Auto - en total ordning.</p> <p>Brandbart affald afhentes af Aalborg Kommunes Renovationsvæsen.</p> <p>Spildolie afhentes af Marius Pedersen A/S, 600-1000 liter i 2019/2020. Oliefilter afhentes af Marius Pedersen A/S, 114 kg i 2020 Bremsevæske og kølevæske er endnu ikke blevet afhentet, mens GN Auto har eksisteret, da tønderne endnu ikke har været fyldte.</p> <p>Blyakkumulatorer afhentes af Nordjysk Akkumulator Aps. Nordjysk Akkumulator Aps er ikke godkendt som affaldstransportør eller affaldsindsamler i Energistyrelsens Affaldsregister, og må derfor ikke transportere og afhente genanvendeligt erhvervsaffald. Der kan findes en godkendt affaldstransportør eller affaldsindsamler via dette link <a href="https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx">https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx</a> eller Nordjysk Akkumulator Aps. skal blive godkendt som affaldstransportør eller affaldsindsamler ved Energistyrelsen.</p>

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Der blev ikke konstateret synlig jordforurening ved tilsynet.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Området har ingen særlig drikkevandsinteresse.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	<p>Det blev aftalt, at GN Auto påbegynder egenkontrol jf. Autobranchebekendtgørelsens § 14: Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.</li><li>2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.</li><li>3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luft-afkast.</li></ol> <p>Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.</p>
Jordforurening	<p>Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi den tidligere arealanvendelse kan have medført jord og grundvandsforurening.</p> <p>Endvidere er en mindre del af ejendommen kortlagt på vidensniveau 2 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi der er konstateret forurening som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko.</p>
Bæredygtighed	<p>Der er i alt 4 porte, som GN Auto overvejer at få udskiftet eller få tætnet og efterisolereret.</p> <p>Der bruges el-værktøj hvor det er muligt.</p> <p>Der bruges 3 gamle kompressorer, for at kunne dække behovet. Det blev drøftet, at de gamle kompressorer bør kasseres og i stedet anskaffe en ny kompressor, som kan dække det samlede behov. Dette vurderes umiddelbart at kunne give en væsentlig energibesparelse.</p>