



Kronow Autoservice Aps

## Tilsynsrapport: Kronow Autoservice, Gunnar Nu Hansens Plads 4, 2100 København Ø

25. juli 2024

Sagsnr.  
2024-0190016

Dokument nr.  
2024-0190016-4

Sagsbehandler  
Sara Krogh

Virksomhed:	Kronow Autoservice Aps
Adresse:	Gunnar Nu Hansens Plads 4, 2100 København Ø
CVR nr. / P nr.	32833942/ 1015952470
Tilsynsdato:	11. juli 2024
Deltagere:	Nicki Kronow, Kronow Autoservice Aps. Jens Peter Mortensen, Sara Krogh, Teknik- og Miljøforvaltningen
Virksomhedstype:	Omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen BEK nr. 908 af 30/08/2019
Tilslutningstilladelse:	Nej
Tilsynstype:	Basis tilsyn Varslet. Tidspunktet aftalt med virksomheden.
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn:	Intet at bemærke
Konklusion på tilsynet:	Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger: Virksomheden skal etablere spildbakke under beholdere til flydende affald som olie, olie/diesel blanding mv.

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed  
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13  
Postboks 380  
2300 København S

EAN nummer  
5798009809452

## Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres<sup>1</sup> senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

### Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Teknik- og Miljøforvaltningens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages<sup>2</sup>.

### Miljøriskovurdering af virksomheden

Teknik- og Miljøforvaltningen skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens<sup>3</sup>. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

### Aktindsigt

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen  
Jens Peter Mortensen og Sara Krogh  
Miljøsagsbehandlere

---

<sup>1</sup> § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

<sup>2</sup> I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1519 af 29/06/2021

<sup>3</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

## Baggrundsnotat


Tilsynet blev varslet den 22. maj 2024 til at finde sted den 7. juni 2024. På baggrund af ønske fra virksomheden blev tilsynet flyttet til den 11. juli 2024.



## Drift og indretning

Autoværkstedet er beliggende i en parkeringskælder under jorden. Nedkørslen er vist på kortet:





Virksomheden har tre garager under jorden med mulighed for at lave service og mindre reparation af biler som skift af dæk, olie, sprinklervæske mv. placeret i et underjordisk garageanlæg.

Der foretages ikke pladearbejde, svejsning eller lignende.

Der satses på service for elbiler.

Virksomheden har 3 mand ansat.

I tilknytning til garagerne er der under jorden burer til opbevaring af dæk, fælge og affald.



## Støj

Virksomheden ligger under jorden, så støj til omgivelserne vil være minimal.

Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke modtaget klager over støj.

## Luft

Der bliver benyttet udsugning ved tomgang af biler til udstødningsgas. Udsugning leder til afkast 1 meter over tag, dvs. 1 meter over jordoverfladen.

Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke modtaget klager over lugt.





### **Spildevand**


Virksomheden afleder ikke spildevand.

### **Beskyttelse af jord og vand**

Der blev ikke konstateret ny jordforurening på grunden. Der er ikke observeret tegn på spild eller forurening på belægningen. Belægningen var intakt. Gulvene er meget fugtige.

### **Affaldshåndtering**

Virksomheden benytter ABAS miljøservice til håndtering af affald. Dette giver mulighed for at bestille tømning og afhentning af affaldsfraktioner, samt mulighed for at følge historikken af tømninger. Der giver også overblik over produceret mængde affald over år.



Det er blevet sværere for virksomheden at komme af med dæk, da der ikke er mulighed for afhentning i kælderen. Dækkene skal overføres til en trailer og køres op ad rampen.


Der var et meget stor oplag af dæk. De almindelige opbevaringssted til dæk var fyldt, hvorfor der også lå dæk ved siden af værkstedet.



*Almindeligt opbevarings sted for dæk*



Alternativ opbevaring af nedslidte dæk



Kvittering for sidste afhentning af dæk.

### Farligt affald og spild

Virksomheden har et afmærket område til metal affald og farligt affald.



Virksomheden har købt et nyt produkt til absorbering af evt. oliespild.



### Affaldssortering

Virksomheden sorterer i de almindelige affaldsfaktioner, dvs. plast, glas, papir, pap, metal og restaffald.

Beholdere til flydende affald står uden spildbakke. Der skal etableres spildbakke under beholdere til flydende affald som olie, olie/diesel blanding mv.



**Opfølgning fra sidste tilsyn:**

Ved sidste tilsyn i 2021 blev det konstateret, at der havde været oversvømmelse, der medførte at dunke indeholdende olie havde stået under vand.

Der er blevet installeret nye afløbsriste og siden har der ikke været oversvømmelse, om end meget fugt kan konstateres på gulvene.

