



Rapport for miljøtilsyn hos Servicecenter Gunderup A/S, Hadsund Landevej 520, 9260 Gistrup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	18-03-2024		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98332255	CVR nr.	32060870
E-mail	scgunderup@yahoo.dk	P. nr.	1015072896

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
18-03-2024	Aftale	Meddelt	Da bl.a. forudsætningen om etablering af påkørselsværn ikke er opfyldt ved AdBlue tanken, anmodes om, at alle forudsætningspunkter besvares konkret med, hvordan de er opfyldt / alternativt vil blive opfyldt, inkl. en tidsplan.
18-03-2024	Aftale	Andre forhold	Egenkontrol af dampretur med fløjte systematisk skal registreres i journal fremover. Der følges op ved næste tilsyn.
18-03-2024	Aftale	Andre forhold	Der skal fremover foreligge dokumentation for fejlretning ved dampretur, fx i form af rapport fra servicefirma, der har stået for fejlretning. Der følges op ved næste tilsyn. Der skal erindres om, at der igen i 2024 skal foretages ekstern inspektion af dampretursystem af akkrediteret firma, jf. dampreturbekendtgørelsens § 10.
18-03-2024	Aftale	Efterkommet	Der skal etableres bump/accudræn el.lign., så vaskevand ikke kan løbe ud fra vaskehal.
18-03-2024	Aftale	Efterkommet	Forvask skal foregå inde i vaskehallen, indtil der er etableret en forvaskeplads med korrekt afledning af vaskevandet til spildevandsledning.
18-03-2024	Aftale	Andre forhold	Funktionsprøvning af alarm i olieudskiller skal fremover noteres i journal. Der følges op ved næste tilsyn.
18-03-2024	Aftale	Andre forhold	Vaskeproduktet Active Dry bør erstattes med et produkt, der ikke er miljøfaremærket. Der følges op ved næste tilsyn.
18-03-2024	Aftale	Meddelt	Virksomheden fremsender inden 1. juni 2024 en tidsplan for, hvornår en samlet projektbeskrivelse for forpladsrenovering jf. benzinstationsbekendtgørelsens §13 fremsendes til Virksomhedsmiljø. Frist for opfyldelse af benzinstationsbekendtgørelsens §13 er den 1. januar 2025.
18-03-2024	Aftale	Andre forhold	Virksomheden skal sortere affald iht. de nye regler for husholdningslignende affald. Der følges op ved næste tilsyn.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
<p>Virksomheden er en tankstation med vaskehal.</p> <p>Hele tankstationen, inkl. vaskehallen ejes af Anita Støvring. Der er indgået en kommissionsaftale med Shell A/S vedr. brændstoffet i tankene. Det er således Shell A/S, der ejer selve brændstoffet, men Anita Støvring har ansvaret for al drift vedr. tankstationen.</p> <p>Tankstationen er indrettet med 4 standere (nr. 1, 2, 3, 4) fordelt med 2 standere på hver standersøjle. Desuden er der en separat dieselstander (mest beregnet til lastvogne).</p> <p>Siden sidste tilsyn er der etableret en AdBlue tank. Tanken er endnu ikke taget i anvendelse. Efter tilsynet er tanken blevet færdigmeldt til byggesagsbehandleren, hvorefter byggesagsbehandler har anmodet om manglende dokumentationsmateriale, herunder kvittering fra Virksomhedsmiljø, der dokumenterer, at miljøforholdene er godkendt. Ved tilsynet kunne bl.a. konstateres, at det forudsatte påkørselsværn ikke var etableret ved AdBlue tanken. Det er tidligere overfor Virksomhedsmiljø bekræftet, at AdBlue tanken ville blive etableret i overensstemmelse med en række forudsætninger, hvilket dermed ikke er tilfældet. Virksomhedsmiljø kan dermed ikke for nuværende godkende miljøforholdene, som byggesagsbehandler har anmodet jer om dokumentation for. Der anmodes derfor om, at virksomheden på ny forholder sig til, hvordan forudsætningerne er opfyldt / alternativt vil blive opfyldt (inkl. en tidsplan). (Vedlagt som særskilt mail, hvor alle punkter skal besvares konkret).</p>

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>På ejendommen er der et værksted, som er lejet ud til bilpleje (Fjellerad Auto v. Martin Griebel). Siden sidste tilsyn er der blevet opført en overdækket pusleplads, som dog i praksis kun fungerer som carport.</p> <p>I 2024 skal forpladsen renoveres. Se desuden i afsnittet om spildevand.</p> <p>Oliefyret er skiftet i 2020 (ny brænder og kedel) til en Baxi kondenserende solo-oliekedel MK4, 18 kW.</p>				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	1	7:00 - 20:00	8:00 - 20:00	8:00 - 20:00
	Miljøledelse			
	Nej			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Olie

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Intet at bemærke
Luft, egenkontrol af dampretursystem	<p>Benzinsalget på tankstationen overstiger ikke 3000 m³ pr. år. Desuden er standerne fra 2007. Tankstationen er dermed omfattet af reglerne om benzindampgenvinding på eksisterende tankstationer jf. § 3, i dampreturbekendtgørelsen, pt. bek. nr. 1175 af den 22. september 2016.</p> <p>Gasvolumentilbageføringsgraden, GVTG, skal ligge i intervallet 87-113 %, jf. dampreturbekendtgørelsens §3, stk. 3.</p> <p>Ved tilsynet blev det oplyst, at der foretages egenkontrol med "fløjte" én gang månedligt (den sidste dag i måneden). Af og til er det blevet noteres på det månedlige beholdningsregnskab. Eksempler på registreringerne på de printede beholdningsregnskaber blev fremvist ved tilsynet. Det blev aftalt, at egenkontrollen med fløjte systematisk registreres i journal fremover. Krav til egenkontrol er minimum 2 x årligt, hvilket er overholdt.</p>
Luft, ekstern kontrol af dampretursystem	<p>Jf. dampreturbekendtgørelsens §10 skal der mindst hvert 2. år foretages en inspektion af dampretursystemet af et eksternt akkrediteret firma.</p> <p>Der er senest foretaget inspektion i juni 2022. Der skal erindres om, at der igen i 2024 skal foretages ekstern inspektion af dampretursystem af akkrediteret firma, jf. dampreturbekendtgørelsens § 10.</p> <p>Ved den eksterne inspektion i 2022 var der fejl ved stander 1-2. Ved tilsynet blev det oplyst, at Gilbarco Veeder-Root står for service af standerne, herunder fejlretning. Det blev oplyst, at tankstationen ikke modtager dokumentation for fx fejlretning – men at der blot foreligger en serviceaftale.</p> <p>Virksomhedsmiljø anmoder om, at der fremover foreligger dokumentation for fejlretning ved dampretur, fx i form af rapport fra servicefirmaet, der har stået for fejlretningen.</p> <p>Ved tilsynet drøftede vi mærkater på standerne som forbrugeroplysning vedrørende dampretur, jf. §6 i dampreturbekendtgørelsen. Det er dog</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	kun nye tankstationer/standere, der er omfattet af krav om mærkat på standerne. På hver af de 4 standere er der 2 stk. benzin-udleveringspistoler.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Vaskehal		
2	Pusleplads, måttebankning, støvsugning		
3	Kompressor		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Autovask, tørring, måttebankning og støvsugning defineres som stærkt støjende aktiviteter, jf. autoværkstedsbekendtgørelsen.</p> <p>Da vaskehallen ligger indenfor 100 meter fra nærmeste bolig, må vaskehal og støvsuger ikke være i brug i tidsrummet kl. 22.00 - 7.00. Vaskehallen må være i drift i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00.</p> <p>Ved tilsynet blev det oplyst, at vaskehallen er åben i tidsrummet kl. 7.00 - 20.00. Det blev oplyst, at det styres ved, at porten er låst og låses op manuelt indenfor dette tidsrum.</p> <p>Den overdækkede pusleplads, der er blevet etableret, fungerer i praksis kun som carport. Støvsuger er pt. placeret udenfor vaskehallen, men det forventes, at den etablerede carport sættes i stand i løbet af 2024 og fremover bliver pusleplads. Puslepladsen må også kun anvendes i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00, hvilket skal sikres overholdt, fx ved at montere timer på støvsuger.</p> <p>Kompressoren er placeret indendørs i rummet bag vaskehallen, hvor vaskeprodukter også opbevares.</p>

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskillere og sandfang
1	2	Overfladevand				Olieudskillere og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Der forekommer processpildevand fra bilvask (vaskehallen samt forvask).</p> <p>Dertil kommer forurenede overfladevand fra påfyldningspladsen og salgspladserne.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Omfanget af bilvaske er ca. 4100 stk. i 2023 med et vandforbrug på ca. 700 m³. Vandforbruget i 2022 er oplyst til 875 m³.</p>
<p>Spildevand, afløbsforhold</p>	<p>Tankstationen er beliggende i kloakområde 3.4.41, der er separatkloakeret. Spildevand og regnvand/overfladevand løber i hver sin ledning. Området blev separatkloakeret i 1976/1977.</p> <p>I Hadsund Landevej løber en regnvands- og en spildevandsledning. Ved det sydvestlige hjørne af tankstationens ejendom ligger der en offentlig spildevandsledning, der løber mod vest.</p> <p>Kloakforholdene på tankstationen er ikke dokumenteret i nyere tid. Fra en gammel kloaktegning fra 1991 samt fra ny skitse modtaget i forbindelse med AdBlue-tank-projektet ser det ud til, at spildevand fra tankstationen afledes mod sydvest, dvs. formodentlig med tilkobling til spildevandsledningen ved det sydvestlige hjørne af ejendommen. Det ser ud til, at overfladevand fra påfyldningspladsen afledes hertil via olieudskillere. Det er uklart, om overfladevand fra salgspadserne under taget afledes via olieudskillere. Det vurderes ikke, at overfladevand fra arealet, hvor der sker dieselsalg fra den separate stander, afledes til spildevandsledning - det er uklart hvor overfladevand herfra ender.</p> <p>Det fremgår ikke tydeligt, hvor regnvand/overfladevand fra ejendommen afledes til.</p> <p>Jf. benzinstationsbekendtgørelsens §13 er der krav om, at der inden 1. januar 2025 er etableret tæt belægning på påfyldningsplads og salgspadser med afløb via sandfang og olieudskillere. Der er ikke tæt belægning på salgspadserne pt. og det vurderes, at afløb ikke sker via sandfang og olieudskillere. Det betyder, at kloakforholdene også skal indgå ved renoveringen af forpladsen.</p> <p>Spildevand fra påfyldningsplads og salgspadser skal ske til spildevandsledning.</p> <p>Ved tilsynet oplyste Anita Støvring, at hun har indgået aftale med entreprenør om forpladsrenovering med henblik på kravene i benzinstationsbekendtgørelsens §13, der skal være opfyldt senest 1. januar 2025. Vi aftalte, at virksomheden inden 1. juni 2024 fremsender en tidsplan for, hvornår en samlet projektbeskrivelse for forpladsrenovering jf. benzinstationsbekendtgørelsens §13 fremsendes til Virksomhedsmiljø.</p> <p>Når den samlede projektbeskrivelse fremsendes, skal den indeholde beskrivelse af, hvordan benzinstationsbekendtgørelsens §13 opfyldes ved renoveringen af forpladsen, herunder bl.a. kravet om tætte belægninger på salgs- og påfyldningsplads, afløb fra salgspadser til spildevandsledning via sandfang og olieudskillere, afløb fra påfyldningsplads til spildevandsledning via olieudskillere. Der skal vedlægges kloaktegning for hele tankstationen indeholdende de planlagte ændringer samt dimensionering af sandfang og olieudskillere og datablade for sandfang og olieudskillere.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Det skal i forbindelse med forpladsrenoveringen sikres, at der ikke tilføres vand fra vaskehallen/vaskepladsen til olieudskilleren koblet på påfyldnings- og salgspladser. Det betyder, at der skal etableres en ny separat udskiller til påfyldnings-/salgspladserne.</p> <p>Spildevand fra både påfyldnings- og salgspladser samt fra vaskehallen/forvaskeplads skal ledes til spildevandsledning.</p> <p>Da den eksisterende olieudskiller ved vaskehallen er "ukendt" i forhold til kapacitet mv., bør den udskiftes i forbindelse med forpladsrenoveringen, hvis kapaciteten af udskilleren ikke kan dokumenteres.</p> <p>Ved tilsynet kunne det konstateres, at der fortsat løber vand ud fra vaskehallen ved porten. Vaskevandet løber til den nærliggende afløbsrist, som med stor sandsynlighed er en regnvandsrist, hvilket ikke er acceptabelt. Der skal etableres bump/accudræn el.lign., så vaskevand ikke kan løbe ud fra vaskehal. Det blev aftalt, at forholdet udbedres inden 1. maj 2024, og at der fremsendes fotodokumentation. Virksomheden har den 14. april 2024 fremsendt fotodokumentation, der viser, at der er etableret et bræt ved porten til vaskehallen. Virksomheden skal holde øje med, at brættet tilbageholder vaskevandet. Hvis det ikke er tilfældet, skal kanten udbedres yderligere.</p> <p>Der foretages stadig forvask af biler udenfor porten til vaskehallen, hvorfra der formodentlig også afledes til regnvandsledning. Ved sidste tilsyn blev det aftalt, at forvask skulle foretages inde i vaskehallen, indtil der er etableret en forvaskeplads med korrekt afledning af vaskevandet, idet spildevand fra vaskehal og forvask ikke må afledes til regnvandsledning, men skal afledes til spildevandsledning. Forvask skal foregå, hvor vandet kan afledes til spildevandsledning via som minimum sandfang - eller til genbrug i vaskehallen. Det skal hermed gentages, at forvask skal foregå inde i vaskehallen, indtil der er etableret en forvaskeplads med korrekt afledning af vaskevandet til spildevandsledning. Virksomheden har den 19. marts 2024 fremsendt kopi af skilt, der er opsat på vaskehallen, hvor åbningstider fremgår, ligesom det fremgår, at forvask skal ske inde i vaskehallen. Det forventes, at virksomheden holder øje med, at anvisningen følges.</p> <p>Efter gennemførelse af ændringerne, skal det samlede afløbssystem tæthedsprøves inden ibrugtagning – tæthedsprøvning foretages hhv. fra vaskehal/vaskeplads til og med tilhørende olieudskiller samt fra påfyldningsplads og salgsplads til og med den pågældende olieudskiller. Tæthedsprøvningen skal foretages i overensstemmelse med normen for tæthed af afløbssystemer, DS 455, eller tilsvarende norm. Ved anvendelse af DS 455 skal prøvningsperioden være på mindst en time. Hvis der konstateres lækage, skal afløbssystemet renoveres, så det ved en ny tæthedsprøvning og inden ibrugtagning konstateres tæt.</p> <p>Opmærksomheden skal desuden henledes på, at uoverdækkede pladser, hvorfra forurenede overfladevand skal afvande til spildevandsledningen, skal indrettes således, at arealet er tilstrækkeligt til at undgå risiko for forurening udenfor arealet, og samtidig ikke er større end nødvendigt. Pladsen skal indrettes, så overfladevand fra omkringliggende arealer</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	ikke afledes til pladsen, og processpildevand fra pladsen ikke afledes til de omkringliggende arealer.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Ukendt olieudskiller			
2	Overfladevand	Ukendt olieudskiller			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der forefindes pt. kun en olieudskiller på tankstationen. Det vurderes, at den modtager vaskevand fra vaskehallen samt forurenede overfladevand fra påfyldningspladsen. Det er uklart, om forurenede overfladevand fra salgspladserne under taget samt ved den separate dieselsalgsplads afledes via olieudskilleren. Olieudskilleren er placeret bag butikken. Da den eksisterende olieudskiller er "ukendt" i forhold til kapacitet mv., bør den udskiftes i forbindelse med forpladsrenoveringen, hvis kapaciteten ikke kan dokumenteres.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Kontrol og tømning af olieudskilleren foretages af Kloak Service Nord ApS. Det blev oplyst, at udskilleren tilses ca. hvert kvartal. Forud for tilsynet er fremsendt dokumentation for tømning af udskilleren den 3. oktober 2023.
Udskiller, funktionsafprøvning af alarm	Funktionsprøvning af alarm på olieudskilleren foretages i forbindelse med tømning af udskilleren. Funktionsprøvningen kunne ikke dokumenteres, men det blev oplyst ved tilsynet, at "alarmen går", når den afprøves af tømningsempiren, og at tankstationen derefter er nødt til at nulstille alarmen. Lydgiveren for alarmen er placeret i butikken. Det blev aftalt, at det fremover noteres i en journal, når der er foretaget funktionsprøvning af alarmen. Jf. benzinstationsbekendtgørelsens § 18, stk. 2, skal der foreligge dokumentation for funktionsprøvningen, som fremadrettet skal opbevares og kunne fremvises i mindst fem år.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod. år	Etablissement, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
T4 og T5		1986	Benzin og diesel i separate rum	30.000	Nedgravet	JA	Opdelt i 2 rum
T1		1981	Benzin	15.000	Nedgravet	JA	
T2		1981	Diesel	15.000	Nedgravet	JA	
T3		1981	Diesel	15.000	Nedgravet	JA	
Fyringsolie		2006	Fyringsolie	1.500	Nedgravet	NEJ	

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
2i			1981	Mineral-ske olie-produk-ter		Nedgra-vet			
2i			2006	Fyrings-gasolie		Nedgra-vet			
2i			1981	Mineral-ske olie-produk-ter		Nedgra-vet			
2i			1981	Mineral-ske olie-produk-ter		Nedgra-vet			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Der forefindes 3 stk. nedgravede 15 m³ tanke fra 1981 og 1 stk. nedgravede 30 m³ tank fra 1986 (opdelt i 2 rum á 15 m³) på tankstationen.</p> <p>T1: BF 95, 15 m³ fra 1981. T2: VP diesel, 15 m³ fra 1981. T3: Diesel, 15 m³ fra 1981. T4: Diesel, 15 m³ fra 1986 – tankrum i tank nr. 368589. T5: VP benzin, 15 m³ fra 1986 – tankrum i tank nr. 368589.</p> <p>(Fabrikationsnumre på T1, T2 og T3 er hhv. nr. 82, 83 og 85 – fordelingen er dog ikke sikker).</p>
Olietanke, sløjfningstermin	Da fyringsolietanken har indvendig korrosionsbeskyttelse i form af anodekæder og har udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, er sløjfningsterminen senest 50 år efter fabrikationsåret.
Olietanke, registrering i BBR	<p>I BBR er registreret de tre nedgravede 15 m³ tanke fra 1981 samt en nedgravet fyringsolietank fra 2006.</p> <p>Der mangler registrering af den 30 m³ nedgravede olietank fra 1986, tanknr. 368589 i BBR.</p> <p>Virksomhedsmiljø er i besiddelse af tankattesten samt indtegningsplanlægningen (på kloaktegningen fra 1991), og vil på den baggrund foranledige, at tanken bliver registreret i BBR.</p>
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	<p>Påfyldningspladsen er udført med tæt betonbelægning og med kuvertfald mod afløb, der formodentlig afleder via olieudskiller til spildevandsledning. Der er ikke tegn på væsentlige revner på pladsen, og der er ikke væsentlige tegn på spild.</p> <p>Påfyldningsstudse er placeret i en "brødkasse" på påfyldningspladsen.</p> <p>Påfyldningspladsen vurderes at være udført i overensstemmelse med benzinstationsbekendtgørelsens § 6, stk. 1 og 2 – dog med forbehold for afledningen via olieudskiller til spildevandsledningen.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, belægninger ved salgspladser	<p>Belægningen på alle salgspladserne (både under taget og ved den separate dieselstander) er udført af belægningssten. Afløb fra salgspladserne sker formodentlig ikke via sandfang og olieudskiller.</p> <p>Belægningssten anses ikke for at være en tæt belægning.</p> <p>Jf. benzinstationsbekendtgørelsens § 13, skal salgspladserne udbedres inden 1. januar 2025 med tæt belægning samt afløb via sandfang og olieudskiller.</p> <p>Der ses tegn på spild på salgspladsen ved de 4 standere under tag, og især ved stander 3-4.</p>
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	<p>Jf. olietankbekendtgørelsen skal tankene inspiceres og tæthedsprøves mindst hvert 10. år.</p> <p>Virksomhedsmiljø har modtaget dokumentation for inspektion og tæthedsprøvning af de 4 olietanke foretaget i september 2022. Af inspektionsrapporterne fremgår ingen forhold, der betyder, at tankene skal inspiceres tidligere end om 10 år. Dvs. næste inspektion og tæthedsprøvning skal udføres senest i 2032.</p>
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	<p>Beholdningsregnskaber udføres månedligt. Der blev fremvist eksempler på beholdningsregnskaber i perioden fra august 2023 til februar 2024. Det fremgår, at beholdningsregnskabet udføres korrekt, og at der ikke ses ensidige resultater af forskellen mellem målt og beregnet beholdning i tankene (dvs. der er varierende +/- beholdning).</p> <p>Det blev oplyst ved tilsynet, at der for T2 havde været "Leak detected" den 31. januar 2024 (alarm for lækage, når der ikke foretages tankning fra tanken). Gilbarce Veeder-Root og Tokheim er kontaktet. Der er ikke efterfølgende konstateret fejl eller svind jf. beholdningsregnskaberne, men der holdes øje med tanken. Beholdningsregnskabet for januar 2024 viste en difference på -80 liter (mellem pejlet beholdning og beregnet beholdning), mens differencen for februar 2024 var +24 liter.</p> <p>Ultimo pejleresultat = åbningsbeholdning for næste måned.</p>

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Vaskeprodukter				Plastdunk		Indendørs, bag opkant	2024
Benzin				Olietank			2024
Diesel				Olietank			2024

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<p>Der benyttes produkter fra firmaet Kiehl:</p> <p>Lakforsegler "Micron AS Polish"</p> <p>ECOMAX Shampoo</p> <p>Skyllervoks "Active Dry"</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Af de fremsendte sikkerhedsdatablade fremgår det, at produktet "Active Dry" har faremærkning H411 – "Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger"). Produktet Active Dry bør erstattes med et produkt, der ikke er miljøfaremærket. Firmaet Ninki Bilvask ApS står for opfyldning af vaskeprodukter.
Råvarer, opbevaring	Vaskeprodukterne opbevares i rummet bag vaskehallen på en rist over en spildbakke, som kan rumme indholdet af den største beholder. Der er ikke gulv afløb i rummet.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Olie- og benzinudskillere			Ikke relevant			Kloak Service Nord ApS		I 2022: Aalborg Kloakservice
Papir og pap			Container - lukket			Marius Pedersen A/S		
Restaffald			Container - lukket			Marius Pedersen A/S		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Af affaldsdataregisteret fremgår, at der sorteres i fraktionerne restaffald, papir/pap, slam fra tømning af olieudskillere samt affald fra rensning af kloakker. Ved tilsynet blev virksomheden orienteret om, at der er kommet nye regler for erhverv om sortering af husholdningslignende affald, herunder plast, glas, metal/dåser, farligt affald mv. Se desuden i tilsynsbrevet vedrørende de nye regler.
Affald, sortering	Virksomheden skal sortere affald iht. de nye regler for husholdningslignende affald.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Ejendommen er beliggende indenfor kildepladszone for drikkevand (Gunderup Vandværk).
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Ved tilsynet kunne der ses tegn på spild af benzin/diesel på salgspladsen ved de 4 standere under tag, og især ved stander 3-4.
Planforhold	Tankstationen er beliggende i landzone. Der ligger boliger indenfor ca. 50 meter fra vaskehallen.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Tankstationen fører egenkontrol med dampretur, beholdningsregnskab, inspektion og tæthedsprøvning af olietanke samt tømning af olieudskillere. Ingen bemærkninger.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening	Hadsund Landevej 520 (matrikel 2i) er kortlagt på vidensniveau 1, V1, efter jordforureningsloven på baggrund af de aktiviteter, der foregår eller har foregået på ejendommen.
Bæredygtighed	Ved tilsynet blev det oplyst, at der snart etableres solceller på tankstationen – enten på taget af forpladsen eller på butiksbygningen. Ligeledes er der ved at blive etableret ladestander til elbiler.