



Rapport for miljøtilsyn hos LEHAKA A/S, Thorn- dahlsvej 4, 9200 Aalborg SV

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	01.09.2020		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	9818 6588	CVR nr.	28109539
E-mail	fku@fku.dk, jkb@fku.dk	P. nr.	1003219184

Virksomhedstype	A53, Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
01-09-2020	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev det konstateret, at opbevaring af spildolie ikke er i overensstemmelse med Aalborg Kommunes Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. En beholder med spildolie blev opbevaret på gulv med SF-sted og uden mulighed for opsamling i tilfælde af spild. Det blev aftalt, at den fjernes og at spildolie fremover afhændes direkte til genbrugsplads.
01-09-2020	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev konstateret, at der ikke er overensstemmelse mellem eksisterende olietanke og de olietanke, der fremgår af BBR. Der er i BBR registreret 1 olietank på virksomheden. Det blev aftalt, at denne anmeldes som sløjfet.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden arbejder med kranudstyr. Der er smedeværksted, hvor der foretages reparationer.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	8	7-16		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der sker svejsning i sort jern Der er 6 svejsesteder nu, der er tilføjet 2 siden det seneste tilsyn. De nye svejsesteder er tilkoblet nyt samlet udsugningsanlæg. Svejsning sker hver dag, i 2-7 timer.
Luft, afkast	1 afkast fra svejsning. Afkast er placeret mellem bygninger og går til ca. på tagryggen på bygninger. Miljø har ingen bemærkninger hertil. Kravet til højde på afkast er 1 meter over tag på det sted, hvor afkastet er placeret.
Luft, filtre	Der er patronfilter på afkast. Der er serviceaftale med Bravida, som servicerer anlægget 1 gang årligt.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der forekommer støj fra ventilationsanlæg samt fra kørsel til og fra virksomheden. Det vurderes umiddelbart at virksomheden ikke giver anledning til støjgener.
Støjkloder, indendørs	Kompressor

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkluder, udendørs	Kørsel

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden udleder ikke processpildevand
Spildevand, overfladevand	-

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ingen	

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Place-ring	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
1hø			1987	Fyringsgasolie	1.200	Over terræn, udendørs			
1hø			1967	Fyringsgasolie	5.000	Nedgravet	1987	Tanken er afblændet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ingen
Olietanke, registrering i BBR	Der er registreret 1 overjordisk olietank på virksomheden. Det blev aftalt, at denne anmeldes som sløjfet.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Metaller. Rensevæsker og maling i spraydåser, men ikke i store mængder, der bruges ca. 30 dåser om året ialt.
Råvarer, opbevaring	Indendørs
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Ingen bemærkninger

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	<p>Bygge- og anlægsaffald samt metalaffald, som afhentes af hhv. Hans Juel Jensen Aps og Anders Pedersen A/S.</p> <p>Metal afhændes til H. J. Hansen. Denne sidste fraktion fremgår ikke af affalldsdata-basen.</p> <p>Affaldsproducenten har ansvar for, at den del af deres affald, der kan genanvendes, bliver anvist til korrekt behandling.</p> <p>Affaldsproducentens genanvendelige affald skal være registreret i Affalldsdatasystemet.</p> <p>Den affaldsproducerende virksomhed skal aflevere en erklæring til affaldstransportøren. Erklæringen, skal indeholde de oplysninger, som gør det muligt for affaldsbehandlingsanlægget, at indberette data om det modtagne affald i Affalldsdatasystemet.</p>
Affald, farligt	Spildolie. Der forekommer mindre mængde end det der er anmeldt.
Affald, anmeldelse af farligt affald	Ok
Affald, sortering	Inger bemærkninger hertil
Affald, opbevaring	<p>Der blev ved tilsynet konstateret en beholder, ca. 20 liters plastdunk, med spildolie opbevaret på gulv med SF-sted og uden mulighed for opsamling. Det blev aftalt, at den fjernes og at spildolie afhændes direkte til genbrugsplads.</p> <p>Metalaffald opbevares under halvtag.</p>
Affald, bortskaffelse	Ok

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelle bemærkninger	-
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanramme 3.6.H7 Indkildevej mm., Let erhvervsområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Der er ikke krav til egenkontrol
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på de områder, der var omfattet af tilsynet.
Bæredygtighed*	Virksomheden er opmærksom på varmeforbrug og arbejder med at nedbringe forbruget.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Varmekaloriferer er udskiftet og der er etableret selvregulering på udsugningen.</p> <p>Al belysning er udskiftet til LED-belysning, siden det seneste tilsyn.</p> <p>I forbindelse med metalbearbejdning er der skiftet til dråbesmøring med olie, så kølevand undgås.</p>
Kampagne	Metalaffald mangler indberetning til affaldsdatabasen.