



Rapport for miljøtilsyn hos 7-eleven/Shell, Østerbro 75, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	09.06.2021		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	9812 5611	CVR nr.	30259157
E-mail	711dk498@7-eleven.dk	P. nr.	1024648520

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
01-10-2015	Aftale	Efterkommet	Aftale om fremsendelse af oplysninger vedrørende antal vaske i vaskehallen i 2015, vandforbrug til vaskehallen i 2015, forbrug af vaskeskeprodukter i 2015, beholdningsregnskab for benzin-/dieseltanke, dokumentation for funktionskontrol af lækagealarmer i olietankene, opgørelse/kvitteringer over bortskaffet affald i 2015. Efterkommet.
01-10-2015	Aftale	Efterkommet	Fremsendelse af journal for egenkontrol af dampretur for 2015. Efterkommet.
01-10-2015	Aftale	Efterkommet	Fremsendelse af seneste inspektionsrapporter for dampretur - samt servicereport vedrørende udbedring af fejl på stander 6 (i 2013). Efterkommet.
01-10-2015	Aftale	Efterkommet	Oplysning om driftstid for vaskehal fremsendes. Efterkommet.
01-10-2015	Aftale	Efterkommet	Fremsendelse af erklæring om, at olietanke ikke forefindes på ejendommen, så BBR kan tilrettes. Vedr. tanke fra 1968, 1969, 1970. Efterkommet. (Tankene er afmeldt fra BBR).
01-10-2015	Aftale	Efterkommet	Tankattester eller foto/aflysning tankskilt fremsendes for de 3 stk. 30 m ³ tanke. Efterkommet - tankattester er fremfundet fra byggesagsarkiv.
16-08-2018	Aftale	Efterkommet	Følgende dokumentation fremsendes til tilsynsmyndigheden: a. Dokumentation for egenkontrol med dampretur i 2017 og 2018 b. Rapporter fra seneste inspektion af dampretur c. Beholdningsregnskab for alle olietanke for 2018 d. Samlet foto af påfyldningsrørene til olietankene (med henblik på identifikation af de enkelte tanks fysiske placering ud fra koblingen mellem oplysninger på tegningsmateriale og påfyldningsrør) e. Oplysning om gennemstrømningsmængden af benzin overstiger 3000 m ³ årligt eller ej
16-08-2018	Aftale	Efterkommet	Automatisk tidsstyring af vaskehallen skal ændres, så der kun kan vaskes i tidsrummet kl. 7-22, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 9, stk. 2. Dokumentation for indstilling af tidsstyringen fremsendes til tilsynsmyndigheden.
16-08-2018	Aftale	Efterkommet	Tætningen af revnerne i salgspladsen ved lastbilsstanderne trænger til vedligeholdelse, og fugerne skal tættes inden 1. oktober 2018. Fotodokumentation fremsendes til tilsynsmyndigheden.
09-06-2021	Aftale	Meddelt	Der bedes fremsendt nærmere oplysninger om ansvarsfordelingen for drift og ejerskab vedrørende tankstationen, vaskehallen mv. efter ændringerne i ejerskab, jf. tilsynsbrev.
09-06-2021	Aftale	Meddelt	Anmodning om fremsendelse af en opdateret kloaktegning, der viser de faktiske forhold.
09-06-2021	Aftale	Meddelt	Anmodning om oplysninger vedrørende egenkontrol af dampretur, jf. tilsynsbrev.
09-06-2021	Aftale	Meddelt	Anmodning om oplysninger og dokumentation vedrørende ekstern inspektion af dampretur, jf. tilsynsbrev.
09-06-2021	Aftale	Meddelt	Anmodning om oplysning om vandforbrug til vaskehallen i 2020.
09-06-2021	Aftale	Meddelt	Anmodning om oplysninger om forvask af biler, jf. tilsynsbrev.
09-06-2021	Aftale	Meddelt	Fugetætningen af revner på salgsplads ved lastbilstandere trænger til vedligeholdelse, og fugerne skal udbedres.

Dato	Type	Status	Kommentar
09-06-2021	Aftale	Meddelt	Anmodning om oplysninger og dokumentation vedrørende udskillelse, jf. tilsynsbrev.
09-06-2021	Aftale	Meddelt	Opmærksomhed på §15, stk. 5 i benzinstationsbekendtgørelsen vedr. indvendig visuel inspektion.
09-06-2021	Aftale	Meddelt	Anmodning om opdateret beholdningsregnskab.
09-06-2021	Aftale	Meddelt	Plastdunke bør sorteres særskilt og bortskaffes som plastaffald og ikke som brændbart affald.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden består af et Shell benzinsalgslæg, kiosk (7-eleven) og en fuldautomatisk vaskehal. Der har tidligere været indgået aftale mellem 7-eleven og Shell om benzin- og dieselsalg. Shell ejer tankanlæg, standere mv. og 7-eleven står for den daglige drift. Der bedes fremsendt nærmere oplysninger om ansvarsfordelingen for drift og ejerskab vedrørende tankstationen, vaskehallen mv., herunder om: - tankstationen fortsat drives på baggrund af en kontrakt mellem Shell, 7-eleven og franchisetager (Bjarne Jensen) - om vaskehallen fortsat er ejet af franchisetager, om Shell fortsat er ejer af tankanlægget med standere mv. og om den daglige drift uændret varetages af 7-eleven? - Kontaktoplysninger for kontaktperson hos Shell? (Thomas Villumsen?) Antal årlige bilvask blev ikke oplyst ved tilsynet. Der har tidligere været ca. 16.500 bilvaske årligt. Vaskehallen er reguleret af autoværkstedsbekendtgørelsen. Benzinanlægget og dertil hørende dampretursystem samt olietankene er reguleret af særskilte bekendtgørelser. Dampgenindvindingsudstyr er etableret i 1998. Miljøinitiativer, jf. benzinstationsbekendtgørelsen, er anmeldt i 2002. Tankanlægget og kiosken er åben døgnet rundt. Vaskehallen må kun være i drift i tidsrummet kl. 07.00 - kl. 22.00. Der er i 2011 etableret nye standere og rør ml. standere og tankanlæg ved personbilsstanderne.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
El

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Der er ingen procesafkast.
Luft, egenkontrol af dampretursystem	Forud for tilsynet fremsendte virksomheden et skema for dokumentation af den halvårslige egenkontrol af dampretur, jf. §9, stk. 2. Af skemaet fremgår, at der er

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	ført egenkontrol i januar, april, august og december i 2020 samt i januar og april i 2021 på alle 6 standere og begge benzin-pistoler på hver stander. Der er også fremsendt et regneark ("Årseftersyn") over egenkontrol. Vedrørende dampretur er den seneste dato for egenkontrol 8. september 2020. Hvad skyldes forskellen i de to fremsendte egenkontrolskemaer? Hvem foretager egenkontrollen med dampretur? (Bjarne Jensen?) Da benzinstanderne på tankstationen er udskiftet i 2011, er de omfattet af kravene til "eksisterende benzinstander" / "eksisterende tankstation", jf. dampreturbekendtgørelsen, og der skal jf. §9 gennemføres egenkontrol med dampretur mindst 2 gange årligt i henhold til bekendtgørelsens bilag 1, afsnit I.
Luft, ekstern kontrol af dampretursystem	Forud for tilsynet fremsendte virksomheden inspektionsrapporter fra Force Technology vedr. dampretur samt verifikationsrapporter for verifikation af måleanlæg (tæller). De fremsendte inspektionsrapporter vedr. dampretur omfatter: - Forplads 1-2, dateret 22. august 2019 - Forplads 3-4, dateret 22. august 2019 - Forplads 5-6, dateret 15. januar 2019 og 21. august 2019 Af samtlige rapporter fremgår det, at "Test 4" ("sug i ophængte pistoler...") ikke er gennemført. Der er gennemført Test 1, 2 og 3 (= visuel gennemgang af GRS, sug på gasretursystem uden benzinflow og lækagekontrol - væske i GRS system). Af alle rapporter fremgår betegnelserne "Funktionsnr. 2, 3, 7 og 8 - det ser ud som om funktionsnr. 2 og 7 vedrører produkt BF95 og funktionsnr. 3 og 8 vedrører produkt 99P. Det fremgår ikke, hvilke standere de enkelte funktionsnr. vedrører. Af inspektionsrapporterne fremgår gasvolumen tilbageføringsgraden (GVTV) for: Forplads 1-2 (22. august 2019): Funktionsnr. 2: 99,3 % (BF95) (accepteret) Funktionsnr. 3: 0,00 % (produkt 99P) (ikke accepteret) Funktionsnr. 7: 111,28 % (BF95) (accepteret) Funktionsnr. 8: 0,00 % (produkt 99P) (ikke accepteret) Forplads 3-4 (22. august 2019): Funktionsnr. 2: 0,00 % (BF95) (ikke accepteret) Funktionsnr. 3: 0,00 % (produkt 99P) (ikke accepteret) Funktionsnr. 7: 0,00 % (BF95) (ikke accepteret) Funktionsnr. 8: 0,00 % (produkt 99P) (ikke accepteret) Forplads 5-6 (15. januar 2019): Funktionsnr. 2: 0,00 % (BF95) (ikke accepteret) Funktionsnr. 3: 0,00 % (produkt 99P) (ikke accepteret) Funktionsnr. 7: 105,72 % (BF95) (accepteret) Funktionsnr. 8: 113,22 % (produkt 99P) (ikke accepteret) Forplads 5-6 (21. august 2019): Funktionsnr. 2: 0,00 % (BF95) (ikke accepteret) Funktionsnr. 3: 0,00 % (produkt 99P) (ikke accepteret) Funktionsnr. 7: 81,21 % (BF95) (ikke accepteret)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Funktionsnr. 8: 5,18 % (produkt 99P) (ikke accepteret) Da gennemstrømningsmængden af benzin på tankstationen ikke overstiger 3000 m³ årligt, skal damp/benzinforholdet jf. dampreturbekendtgørelsen ligge i intervallet 0,87-1,13. Standerne er forsynet med mærkat med oplysning til forbrugere om dampretursystemet og med angivelse af intervallet 0,87-1,13. Inspektionsrapporterne giver anledning til en række spørgsmål og bemærkninger: Der skal jf. dampreturbekendtgørelsen udføres minimum én måling på hvert system. Ved flere pistoler pr. system udføres ud over inspektionen en funktionskontrol af de øvrige pistoler. - Hvor mange dampretursystemer er der på tankstationen? Er der ét eller to systemer for hver standerø 1-2, 3-4, 5-6? (er der på hver standerø ét fælles dampretursystem – eller er der ét på hver side?) (Af fremsendt dokumentation fra 2011 i forbindelse med udskiftning af standere ser det ud som om, at de 2 standere på hver standerø har fælles dampretursystem – dvs. i alt 3 systemer). - Der anmodes om nærmere beskrivelse af "funktions nr." på inspektionsrapporterne, herunder: ▪ Svarer hvert funktions nr. til funktionskontrol af en pistol? ▪ Hvis ikke - hvilke standere henviser hhv. funktions nr. 2, 3, 7 og 8 til på de enkelte rapporter? - Det ser af inspektionsrapporterne ud til at alle standere/dampretursystemer har fejl / ikke opfylder krav til GVTG. Der anmodes om en nærmere redegørelse for resultaterne, herunder hvad der er foretaget efterfølgende. - Hvordan ses af rapporterne, hvis der blot er tale om "funktionskontrol af en pistol" jf. bekendtgørelsen. (Er det test 1, test 2, ...?) - Det er misvisende, at der på rapporternes forside ikke tydeligt fremgår, at kravet til GVTG i dampreturbekendtgørelsen (87 % - 113 %) ikke er opfyldt. På forsiden er angivet "ok" til test 1, 2 og 3 - og blot "-" vedr. test 4. - Kan inspektioner uden test 4 opfylde kravene til inspektion jf. bekendtgørelsens bilag 1, afsnit II? - Foreligger der nyere inspektionsrapporter? I givet fald anmodes om at disse fremsendes, og alternativt fremsendes de næstkommende inspektionsrapporter. Inspektionsrapporterne skal tydeligt dokumentere, at dampreturbekendtgørelsen overholdes for alle standere, pistoler, systemer. Tydelig konklusion samt eventuel nødvendig forklaring til hvilke pistoler/standere/systemer, der hører sammen, er ønskelig.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Vaskehal		Lukket port, døre og vinduer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er etableret automatisk tidsstyring af vaskehallen. Forud for tilsynet er der fremsendt dokumentation for, at tidsstyringen er indstillet til tidsrummet kl. 7-22, hvilket er i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsens §9, stk. 2, når der er boliger indenfor 20-100 meter.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskillere og sandfang
1	2	Påfyldningsplads til brændstof				Olieudskillere og sandfang
1	3	Salg af brændstof				Olieudskillere og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der forekommer processpildevand fra vaskehallen. Vandforbruget blev ikke oplyst ved tilsynet. I forbindelse med tilsynet i 2015 er oplyst et vandforbrug i 2015 på 1530 m³, svarende til ca. 110-115 liter pr. vask. Forud for dette tilsyn har virksomheden fremsendt oplysninger om antal bilvaske og forbrug af vaskeprodukter. Antal bilvaske udgør ca. 10.800 årligt. Der anmodes om oplysning om vandforbruget til vaskehallen i 2020. Desuden anmodes om oplysning om, hvorvidt - og i givet fald hvor på pladsen - der foretages forvask af biler.
Spildevand, afløbsforhold	Tankstationen er beliggende i kloakområde 0.3.21, der er separatkloakeret, jf. spildevandsplanen. Det betyder, at regn- og overfladevand til regnvandssystemet ledes direkte ud i vandløb eller fjorden. Derfor skal virksomheden være opmærksom på, at der ikke er oplag eller foregår aktiviteter i nærheden af regnvandsriste, der kan forurene regnvandet - fx bilvask eller oplag af olie/kemikalier eller affald, der kan udgøre en risiko for spild og forurening af overfladevandet. (Virksomhedsmiljø er ved at undersøge, om separatkloakeringen i praksis er gennemført for området). Virksomhedsmiljø er i besiddelse af en gammel kloaktegning samt en tegning 20-02A, "Forplads - Fremtidige forhold", dateret 13/5 2011, hvoraf en del af kloakforholdene fremgår. Forud for dette tilsyn har virksomheden fremsendt en tegning (Atex klassifikationsplan), hvor olieudskillere er markeret. Denne tegning viser også kloakforhold. Det vurderes, at denne tegning svarer til forholdene vist på den "gamle" kloaktegning. De faktiske forhold ser ikke ud til at stemme overens med den gamle kloaktegning, og fremgår ikke fuldstændigt af tegningen vedr. "fremtidige forhold". Der anmodes derfor om fremsendelse af en opdateret kloaktegning, der viser de faktiske forhold.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der er ikke meddelt tilslutningstilladelse til afledning af processpildevandet.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Ukendt olieudskillere		1.000	

2	Påfyldningsplads til brændstof	Ukendt olieudskiller		1.300	
3	Salg af brændstof	Ukendt olieudskiller		1.500	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er 3 olieudskillere på tankstationen: 1) ved vaskehallen (angivet som "nr. 3 OBU" på fremsendt tegning). 2) ved påfyldningspladsen (angivet som "nr. 1 OBU" på fremsendt tegning) 3) ved salgspladsen (personbiler) (angivet som "nr. 2 OBU" på fremsendt tegning) Der er fremsendt dokumentation for tæthedsprøvning af alle 3 udskillere i 2017 (januar og marts). Alle udskillere er konstateret tætte. Det er anført, at udskilleren ved vaskepladsen har fået ny innerline. Ifølge Virksomhedsmiljøets oplysninger er udskillernes opsamlingskapaciteter: Ved vaskehallen: 1000 liter Ved påfyldningspladsen: 1300 liter Ved salgspladsen (personbiler): 1500 liter Jf. tæthedsdokumentationen er der andre oplysninger om udskillernes opsamlingskapacitet.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Forud for tilsynet har virksomheden fremsendt dokumentation vedrørende udskillere. Der er fremsendt dokumentation vedrørende tilsyn med udskiller ved vaskehal, dateret den 6. januar 2021 fra Leif M. Jensen. Der fremgår ikke oplysninger om tømning af udskilleren. Der anmodes om fremsendelse af dokumentation for seneste tømning af alle 3 udskillere, jf. §15, stk.3 og 4. Det skal fremgå tydeligt af kvitteringerne, hvad der er foretaget, og hvilke udskillere, der er tømt, og hvilke alarmer, der er funktionsprøvet, så det derved kan dokumenteres, at alle 3 udskillere er tilset mindst én gang årligt, og at funktionsalarmer i udskillerne afprøves mindst én gang årligt. Vær opmærksom på § 15, stk. 5 i benzinstationsbekendtgørelsen: Benzin- og olieudskillere af konstruktioner, hvor indvendig visuel inspektion er mulig uden særlige hjælpemidler, skal inspiceres indvendigt for utætheder og revnedannelser mindst hvert femte år fra og med senest den 1. januar 2020. Inspektionen skal som minimum omfatte den øverste del af udskilleren ned til 10 cm under normal væskestand. Inden inspektion foretages rengøring af den del af udskilleren, der skal inspiceres.
Udskiller, funktionsafprøvning af alarm	Der er ikke fremsendt dokumentation for funktionsprøvning af alarmer i olieudskillere. Jf. benzinstationsbekendtgørelsens §12, stk. 5 og 6, skal udskillere, der modtager afløbsvand fra salgspladser og påfyldningspladser, være indrettet med alarm for lagtykkelse og alarm for lav væskestand i overensstemmelse med §9, stk. 4 og 5. Lagtykkelsesalarmer skal senest udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af udskillerens opsamlingskapacitet. Hvis udskillerensystemet er uden magasinbrønd, skal lagtykkelsesalarmer dog senest udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 30 % af udskillerens opsamlingskapacitet. Alarm for lav væskestand skal udløses senest, når væskestanden er 10 cm under udskillerens normale væskestand uden indhold af motorbrændstof.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der anmodes om: - oplysning om hvorvidt alle 3 udskillere har alarmer - oplysning om hvornår lagtykkelsesalarmerne i udskillerne ved hhv. salgs- og påfyldningsplads udløses (ved hvilken %) - bekræftelse af korrekt placering af alarmer for lav væskestand i udskillerne ved hhv. salgs- og påfyldningsplads - dokumentation for funktionsprøvning mindst 1 gang årligt af alarmerne og eventuelle flydelukker, jf. §15, stk. 2.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod. år	Etablissement, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standardlæg	Bemærkning
T01 - 148821		1972	Diesel	20.000	Nedgravet	JA	
T02 - 147466		1972	Benzin	10.000	Nedgravet	JA	Forbundet med T03
T03 - 147464		1972	Benzin	10.000	Nedgravet	JA	Forbundet med T02
T04 - 147465		1972	Ude af brug	10.000	Nedgravet	JA	Tanken er afproppet men ikke sløjfet. Skal inspiceres inden eventuel ibrugtagning.
T05 - 69		1984	Diesel	30.000	Nedgravet	JA	Jf. inspektionsrapport 2017: Der er monteret anodekæder pga. delvis ødelagt epoxy. Ved næste inspektion bør foretages renovering på baggrund af løs epoxy.
T06 - 68		1984	Diesel	30.000	Nedgravet	JA	Der er skiftet fra BF92 til V-Power-diesel i ca. 2017. Jf. inspektionsrapport 2017: Der er monteret anodekæder pga. delvis ødelagt epoxy. Ved næste inspektion bør foretages renovering på baggrund af løs epoxy.
T07 - 70		1984	Benzin	30.000	Nedgravet	JA	

Tankoplysninger i BBR

Matr. nr.	Fab. år	Fab.nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfnings frist
501		147466	1972	Benzin	10.000	Nedgravet			
501			1986	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)	30.000	Nedgravet			
501		147464	1972	Benzin	10.000	Nedgravet			

Matr. nr.	Fab. år	Fab.nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfnings frist
5ø1			1986	Mineralske olieprodukter (Olie-tankbekendtgørelsens §5, nr. 13)	30.000	Nedgravet			
5ø1		147465	1972	Autogasolie (Dieselolie)	10.000	Nedgravet			
5ø1		148821	1972	Benzin	20.000	Nedgravet			
5ø1	1972	115639	1972	Fyringsgasolie	2.500	Nedgravet	2007	Tanken er af-blændet	
5ø1			1986	Mineralske olieprodukter (Olie-tankbekendtgørelsens §5, nr. 13)	30.000	Nedgravet			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Tankstationens 7 olietanke er alle tilknyttet salgsstandere. Der er 3 standerøer til personbiler med i alt 6 standere (ud mod Skibsbyggerivej) og 2 standere til lastbiler (diesel-erhverv) (ud mod Østerbro). Produkt i de enkelte tanke er pt: T01: Alm. diesel T02 og T03, som er forbundet: V Power BF100 benzin T04: Ude af drift - afproppet, men ikke sløjfet T05: Alm. diesel T06: V Power diesel (i 2017 blev skiftet fra BF92 til V Power diesel) T07: BF95
Olietanke, tankattest/tankskilt	Der foreligger tankattester for alle 7 tanke. Ingen bemærkninger.
Olietanke, registrering i BBR	Ingen bemærkninger.
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	Ingen bemærkninger til belægningen ved påfyldningspladsen. Pladsen er udført med støbt beton og fremstår tæt og uden revner.
Olietanke, belægninger ved salgspladser	Ingen bemærkninger til belægningen ved salgspladserne ved personbilsstanderne. Pladsen er udført med støbt beton og fremstår tæt og uden revner. Der er tegn på lidt spild på belægningen ved standerøen ved stander 6. I forbindelse med sidste tilsyn i 2011 blev revner i belægningen på tværs af begge betonplader ved lastbilstanderne udbedret og tætnet med fuger. Fugerne er slidte og skal udbedres. Fotodokumentation fremsendes efterfølgende til tilsynsmyndigheden. Vær opmærksom på følgende i benzinstationsbekendtgørelsen: §8, stk. 6: Salgspladser, som etableres, eller salgspladser, hvor hele eller dele af belægningen udskiftes efter den 1. januar 2020, skal udstrække sig i kørselsretningen minimum 1,5 meter på hver side af påfyldningspistolens ophæng og på tværs

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	af kørselsretningen ud til minimum 2,5 meter fra standerøen eller fra ophænget i de tilfælde, hvor der ikke er en standerø. §13: Senest den 1. januar 2025 skal belægningen på påfyldningspladser og salgspladser opfylde kravene i § 6, stk. 1 og 2, § 8, stk. 5, og § 9, stk. 3, eller bestå af betonbelægningssten eller anden belægning med tilsvarende sikkerhed mod ned-sivning med fald mod afløb til benzin- og olieudskiller. Stk. 2. Fugebredde, fugemateriale, stand af betonbelægningssten, overhøjde ved dæksler og lignende og fald på arealer med betonbelægningssten skal til enhver tid være af en sådan konstruktion og kvalitet, at spild føres til afløb.
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	De 6 tanke, der er i brug, er blevet inspiceret i 2017 - inspektionsrapporter er tidligere fremsendt til tilsynsmyndigheden. Tankene med tilhørende rørsystemer er ligeledes tæthedsprøvet i 2017 og fundet tætte. Da der er etableret elektronisk pejleudstyr i tankene, er der kun krav om tæthedsprøvning af påfyldningsrør mindst hvert 10. år. T04, som er taget ud af brug er ikke inspiceret. Før en eventuel ibrugtagning skal tanken inspiceres. Tankene skal inspiceres hvert 10. år, og skal inspiceres igen i 2027. Vær opmærksom på, at der ved inspektionen i 2017 er for tank T05 og T06 er bemærkning om, at der i 2017 er monteret anodekæder pga. delvis ødelagt epoxy i den ene ende af tanken - og at belægningen bør renoveres ved næste inspektion i 2027. Tilstanden for de øvrige tanke i 2017 er anført som hhv. god eller pæn.
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	Forud for tilsynet har virksomheden fremsendt beholdningsregnskab. Dels et detaljeret regnskab for april 2021 og dels opgørelse af difference (ml. målt og beregnet) pr. måned i perioden januar 2020 - april 2021. Beholdningsregnskabet er opgjort pr. produkt og ikke pr. tank. De to tanke T02 og T03 med VP benzin er forbundet, og kan opgøres samlet. De øvrige tanke skal imidlertid opgøres særskilt pr. tank - og med angivelse af tank-identifikation. Det er således de to tanke til almindelig diesel (T01 og T05), som også skal opgøres særskilt. Der anmodes om fremsendelse af opdateret beholdningsregnskab særskilt for alle tanke, jf. ovenstående - dels detail-regnskab for hver måned i 2021 - og dels difference-tal for 2020-2021 - med anførsel af tank-identifikation (ikke produkt-identifikation). Det bedes oplyst, om der som "opening stock" anvendes "closing stock" eller "physical dip". (I øvrigt - hvis der anvendes "closing stock", dvs. beregnet beholdning, giver det vist ikke mening at summere differencerne (kolonne U i fremsendt regneark) i forhold til vurdering af tankenes tæthed?).
Olietanke, indretn./drift, påfyldningspl	Som opfølgning på sidste tilsyn er der blevet fremsendt et samlet foto af påfyldningsrørene på påfyldningspladsen, hvorved det har været muligt at identificere de enkelte tanks (tanknr.) fysiske placering.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, indretn./drift, salgsplads	Der er på hver af de 6 standere på personbils-salgspladsen 4 pistoler, dvs. 8 pistoler på hver standerø: - V Power diesel - V Power BF100 - BF95 - Alm. diesel

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Vaskeprodukter				Plastdunk		Indendørs, bag opkant	2021

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Der anvendes vaskeprodukter fra producenten Istobal. Istobal står for opfyldning af vaskeprodukter. Produkterne er placeret i spildbakke. Forud for tilsynet er fremsendt oplysning om ca.-forbrug af hvert af produkterne skum, shampoo, shampoo til spandevask, konc. shampoo med insekt- og fælgenreng, tørrehjælp, voks og supershine/polering - samt sikkerhedsdatablade for alle produkter.
Råvarer, opbevaring	Vaskeprodukter opbevares i 50 liters plastdunke i spildbakke rum ved vaskehallen. Der er gulvafløb i rummet.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blandet brændbart			Container - lukket		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant		Nordjysk Forretnings- og Industri-Renovation	
Dagrenovation			Container - lukket		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant		Nordjysk Forretnings- og Industri-Renovation	
Olieudskiller og sandfang			Ikke relevant		Ikke relevant		Leif M. Jensen	
Pap			Intet oplag ved tilsynet		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant		Nordjysk Forretnings- og Industri-Renovation	
Plast			Ikke oplyst		Indendørs		Nordjysk Forretnings- og Industri-Renovation	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Som farligt affald forekommer kun slam fra tømning af olie-/benzinudskillere.
Affald, sortering	Der var plastdunke i containeren med brændbart affald. Disse bør sorteres særskilt og bortskaffes som plastaffald.
Affald, opbevaring	Pap presses og stilles udendørs forud for afhentning. Der var intet oplag af pap ved tilsynet. Plast (emballage) presses også. Oplag af plastaffald blev ikke noteret ved tilsynet. Blandet brændbart opbevares i lukket container. Madspild inkl. emballage opbevares i lille lukket container. Fraktionen vurderes at være dagrenovationslignende.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i et område uden drikkevandsinteresser.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening. Der blev konstateret tegn på et mindre spild på salgspladsen ved stander 6 (personbiler), hvor der er tæt betonbelægning.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanområde 4.1.D3. Der foreligger en lokalplan for området - lokalplan 10-057. På modsat side af Østerbro ligger boligområdet 1.4.B2 - ca. 40 m fra tankstationens vaskehal.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomheden fører egenkontrol med bl.a. dampretur (egenkontrol og inspektioner), tankinspektioner og beholdningskontrol, tømning af udskillere samt funktionskontrol af alarmer. Ingen bemærkninger.
Jordforurening	Ejendommen er optaget på Region Nordjyllands liste over muligt forurenede ejendomme på baggrund af de tankstationsaktiviteter, der foregår og har foregået på ejendommen.
Bæredygtighed*	Relevante emner vedrørende bæredygtighed for tankstationen kan fx være: - Løbende udskiftning til LED-belysning - Vandforbrug i vaskehallen