



Rapport for miljøtilsyn hos Siemens Wind Power A/S - IO: 478D/9701586330, Fåborgvej 17, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	15.09.2017		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CVR nr.	76486212
E-mail		P. nr.	1016772174

Virksomhedstype	D207, Sintring af fluorplast/presning af plast > 100 kg/
Godkendelsesdato	01.04.2011
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
09-10-2014	Henstilling	Fremsendelse af årsopgørelse over bortskaffet affald. Efterkommet.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Tilsynet var et lukketilsyn, idet virksomhedens aktiviteter – på nær vingeoplag - på lokaliteten er ophørt. Lokalerne i bygningen stod næsten helt ryddet. Lejemålet af bygningen ophører pr. 1. oktober 2017. Aktiviteterne har tidligere omfattet bearbejdning og specialreparation af vindmøllevinger, herunder slibning, spartling og glasfiberarbejde med epoxybaseret resin. Siemens har haft aktiviteter på lokaliteten siden 1. juli 2011. Siemens forventer fortsat at benytte arealet nord og øst for bygningen til vingeoplag og oplag af diverse materiel (ikke maskiner eller kørende materiel). Der vil således forekomme vingetransport til/fra lokaliteten.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
Miljøledelse				

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Rumventilation forbliver i produktionshallerne. Øvrige ventilationsanlæg (procesudsug m. filter fra slibning og støvsugning samt procesudsug fra vaskemaskine) er fjernet og kørt til lager.
Luft, vilkår i miljøgodkendelse	Journal for månedlig serviceeftersyn for ventilations- og filteranlæg blev udleveret ved tilsynet for perioden oktober 2016 - juni 2017.
	Kvittering for udskiftning af procesfilter den 25. oktober 2016 blev forevist.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, afløbsforhold	Ejendommen er beliggende i kloakområde 0.4.12, der er separatkloakeret. Det betyder, at overfladevand ledes via regnvandsledning til recipient.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Siemens har ikke haft olietanke på ejendommen.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Alt oplag af råvarer er fjernet fra ejendommen. Der står fortsat 2 stk. blandeanlæg til hhv. resin og spartel i lukkede containere under halvtaget.
	Opgørelse over indkøbte råvarer i 2017 blev udleveret ved tilsynet.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Alt ikke-farligt affald er fjernet fra ejendommen. Opgørelse over bortskaffelse af brændbart affald for 2016 og 2017 blev udleveret ved tilsynet. Der er overensstemmelse mellem virksomhedens opgørelse og data indberettet i Miljøstyrelsens Affaldsdataregister.
Affald, farligt	På nær 5 tromler og én palletank indeholdende farligt affald, opbevaret i Miljøstationen, er alt øvrigt farligt affald fjernet fra ejendommen. Hærderskabene, der blev brugt til ophærdning af epoxyaffald, er ligeledes fjernet (stod tidligere på vest- og sydfacade).
Affald, vilkår i miljøgodkendelse	Jf. vilkår 4 i miljøgodkendelsen, skal virksomheden senest 3 måneder efter driftsophør fjerne alt oplag af vinger, råvarer og affald. Virksomheden skal herefter skriftligt orientere tilsynsmyndigheden herom.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Ejendommen er ikke beliggende i et område med drikkevandsinteresser.
Planforhold	Ejendommen er beliggende i kommuneplanområde 4.8.17, "Svendborgvej, Fåborgvej m.m.". Virksomheden er delvist (en del af vingeoplaget) beliggende i lokalplanområde 08-055, "Erhvervsområde, Fåborgvej, Aalborg Øst industri".
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Vedr. vilkår 23: Journal for månedlig service og vedligehold af filteranlæg blev frevist ved tilsynet. Vedr. vilkår 24: Jf. vilkår 24 skal der mindst en gang årligt foretages visuel inspektion af alle befæstede arealer og belægnings. Ved tilsynet fremviste virksomheden resultatet af en visuel inspektion den 10. januar 2017. Rapporten indeholdt en beskrivelse af de observationer, der er gjort på belægningerne/befæstede arealer, fotos af disse observationer samt virksomhedens vurdering. Virksomheden har vurderet, at de revner/sprækker, der er observeret, er uden betydning i forhold til risiko for forurening af jord og grundvand. Dog indeholdt rapporten bemærkning om øget fokus omkring hærderskabene og håndteringen af epoxyaffald her på baggrund af konstateret spild af epoxyaffald på befæstet areal ved hærderskabene i januar 2017. Aalborg Kommune, Miljø bemærkninger fremgår nedenfor vedr. jordforurening.
Jordforurening	Virksomheden er beliggende på en ejendom, der er lokaliseret som "uafklaret" mht. kortlægning i forhold til jordforurening.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På den sydlige facade af bygningen, hvor hærderskabene har været placeret, kunne konstateres en misfarvning af asfaltbelægningen, som muligvis kan stamme fra spild af epoxyaffald i januar 2017, jf. virksomhedens oplysninger og fotos. Virksomheden (foto) oplyste, at spildet blev opsamlet med kattegrus. Opblandet epoxy er tyktflydende og derfor nemt at samle op. Der kunne imidlertid også konstateres misfarvninger på facaden på grund af hærderskabenes placering op ad facaden - og misfarvningen på asfalten skyldes derfor ikke nødvendigvis alene epoxyspild. Aalborg Kommune, Miljø vurderer, at sandsynligheden for, at der er sket forurening af jorden under asfaltbelægningen og/eller under bygningen er meget begrænset, og vil ikke foretage sig yderligere i sagen. Hvis der senere - mod forventning - konstateres tegn på jordforurening, vil kommunen vurdere påbudsmulighederne.
Bæredygtighed*	Virksomheden er medlem af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling.