



## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. 2019 - 1780  
Ref. KABJE  
Dato: 26. maj 2026

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	GSD Stenlille Gaslager A/S
Virksomhedens adresse	Merløsevej 1C, 4296 Nyrup
CVR nummer	29851247
Virksomhedstype	C206 Anlæg for indvinding/lagring af naturgas og gas
Tidspunkt for tilsynet	28. april 2026
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, anmeldt tilsyn
Varsling af tilsynet	Tilsynet var varslet
Deltagere fra virksomheden	Johan Sølvhøj Heinesen Tom Hassel Anette Udengaard Goldbach Kim Brodersen
Tilsynet udført af	Nina Espegård Hassel Susie Björch Karina Bang Mogensen Karsten Borg Jensen
Tilsynet omfattede	Centralanlægget og Brøndplads B
Materiale udleveret	Intet udleveret

## **Håndhævelser**

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Der har ikke været håndhævelser siden tilsynet 12. oktober 2021.

Tilsynet afstedkom to indskærpelser.

## **Indberetninger om egenkontrol.**

Virksomheden har indsendt årsrapport jævnfør vilkår derom i miljøgodkendelsen.

Miljøstyrelsen har gennemgået årsrapporten, som ikke har givet anledning til bemærkninger.

## **Jordforurening**

På arealet til aftapning af kondensat på den nordlige del af centralpladsen kunne der konstateres enkelte revner i betonarealet. Virksomheden oplyste, at man vil udbedre revnerne i betonen samt vurdere, hvorvidt der kan etableres opkant ved afgrænsningen til ubefæstet areal.

## **Gennemgang af miljøforhold**

### **Generelle forhold**

Virksomheden redegjorde for den gennemførte proces med coiled tubing, hvor der i flere tempi er sket oprensning af brønde.

Der udestår p.t. oprensning af to brønde. Virksomheden overvejer, hvorledes den videre proces for oprensning skal være.

### **Indretning og drift**

I forbindelse med basistilsynet blev der udført et særskilt affaldstilsyn. Affaldstilsynet er afrapporteret særskilt.

Hovedparten af virksomhedens kemikalier og farligt flydende affald blev opbevaret på forsvarlig vis i kemikalierummet. Der manglede dog mærkning af flere beholdere med mærkater i henhold til CLP-forordningen.

Der kunne konstateres, at der på udendørs asfaltbelagte arealer var hensat 4 metaltromler indeholdende spildolie. Tromlerne var ikke mærket med indhold, og de stod uoverdækkede uden mulighed for opsamling af spild. Miljøstyrelsen meddeler særskilt indskærpelse af dette forhold.

Der er to nedgravede tanke til spildolie. I henhold til miljøgodkendelsen af 25. november 2009 skal der foreligge en § 19 tilladelse fra Sorø Kommune til tankene. Miljøstyrelsen skal

bede virksomheden om at fremsende tilladelsen samt dokumentation for eftersyn og vedligehold af tankene.

Desuden ønsker Miljøstyrelsen, at der fremsendes dokumentation for tømning af olieudskillere og sandfang samt eventuel fritagelse fra den kommunale tømningsordning.

## **Luftforurening**

Virksomheden oplyste, at den arbejder på tiltag med flaring af naturgas som følge af EU's metanforordning. Der vil blive fremsendt redegørelse og ansøgning til myndighederne derom.

## **Spildevand**

Ved tilsynet blev anlægget ved Brøndplads B til behandling af overflade- og drænvand besigtiget. Anlægget består af tre indbyrdes forbundne bassiner, der er bygget op af brøndringe. Bassinerne er åbne for oven. De modtager vand fra omfangsdrænet på Brøndplads B og i et vist omfang også regnvand fra mudpits på pladsen.

Der kunne konstateres uklarheder i vandet. De skyldes sandsynligvis organisk belastning fra bevoksning rundt om anlægget. Der var desuden i mindre grad overfladefilm på vandspejlet i bassinerne.

Der var en defekt rist ved udløbet fra det sidste bassin.

I miljøgodkendelsen af 25. november 2009 er der lagt vægt på regulering af den hydrauliske belastning af recipienten, Galtebjerggrøften. Miljøstyrelsen vurderer, at der kan være behov for at ajourføre udledningstilladelsen til mere tidssvarende vilkår.

Det aftaltes, at virksomheden udtager vandprøver i bassinerne for kulbrinter og glycol. Desuden opsættes en ny og fungerende rist ved udløbet. Derudover foranlediger virksomheden tømning af bassinerne for bundfældet materiale, og undersøger hvorvidt afspærringsventilen ved afløbet fortsat er velfungerende. Endeligt vil virksomheden fremsende redegørelse for, hvilke arealer og bassiner der afleder til anlægget og i den forbindelse oplyse om, hvilken funktion de to mindre brønde med dæksel på arealer har.

## **Jord og grundvand**

I miljøgodkendelsen af 25. november 2009 er der beskrivelse af håndtering af formationsvand fra undergrunden på OBS-6 pladsen. Formationsvandet opbevares i en tank, inden det kan pumpes ned igen.

I vinteren 2025-2026 har mængden af formationsvand været så stor, at ovennævnte løsning har måttet suppleres. På Brøndplads B er formationsvand blevet opbevaret i mudpits og efterfølgende blevet bortskaffet som affald. Der er desuden opsat en supplerende opsamlingskølle på Brøndplads B og installeret rør mellem den centrale opsamling af formationsvand, opsamlingskøllen og mudpits. Ingen af disse forhold er beskrevet i miljøgodkendelsen. Miljøstyrelsen vil derfor indskærpe dette forhold. Virksomheden fremsender affaldsklassificeringen af formationsvandet.

På Brøndplads B var der oplag af 4 paller med Xanthan Gum (XCD polymer) i papirsække med overskredet udløbsdato, hvormed det er affald. Det udendørs oplag var præget af

påvirkning fra vejrliget, så flere af sækkene var defekte, og materialet var havnet på jorden ved siden af. Miljøstyrelsen tilkendegav, at affaldsoplaget skal afvikles, og spild skal fjernes.

### **Risiko/Forebyggelse af større uheld**

Virksomheden er en kolonne 3-risikovirksomhed i henhold til risikobekendtgørelsen. Der er et særskilt risikotilsyn den 8. oktober 2026.

### **Støj**

Virksomheden oplyste, at der kan være udfordring med overholdelse af støjgrænserne i perioder med flaring over længere tid, da flaring ønskes foretaget kontinuert, og støjbidraget herfra kan komme i konflikt med de lavere støjgrænser om søndagen.

Virksomheden påregner at indgå i en nærmere dialog med Miljøstyrelsen for at finde en løsning herpå.

### **Opsummering:**

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Miljøstyrelsen indskærper i særskilt skrivelse forhold omkring oplag af metaltromler indeholdende spildolie.
- Miljøstyrelsen indskærper i særskilt skrivelse de ikke miljøgodkendte for forhold omkring håndtering af formationsvand.

På tilsynet aftales,

- At virksomheden udbedrer revner i betonen ved håndtering af kondensat samt vurderer, hvorvidt der kan etableres opkant ved afgrænsningen til ubefæstet areal.
- Beholdere i kemikalierummet opdateres med mærkning i henhold til CLP-forordningen.
- Virksomheden § 19-tilladelsen samt dokumentation for eftersyn og vedligehold af de to nedgravede tanke til spildolie.
- Virksomheden fremsender dokumentation for tømning af olieudskillere og sandfang samt eventuel fritagelse fra den kommunale tømningsordning.
- Virksomheden fremsender den ovenfor beskrevne redegørelse for anlægget med udledning til Galtebjerggrøften.
- Virksomheden fremsender redegørelse for hele konceptet med håndtering af formationsvand, herunder affaldsklassificeringen af formationsvandet.
- Virksomheden fjerner defekte papirsække med polymer fra Brøndplads B, og spildt materiale ryddes bort.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.