



Rapport for miljøtilsyn hos Chrysler Aalborg - Karlskogavej, Karlskogavej 18, 9200 Aalborg SV

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	25.06.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98114139	CVR nr.	89442028
E-mail	poul@chrysler-aalborg.dk	P. nr.	1011573513

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
30-06-2026	Aftale	Meddelt	Da olieudskilleren aldrig har været tømt, siden den blev taget i brug omkring 2010, aftales det at denne skal tømmes og efterses. Dokumentation for dette skal sendes til Aalborg Kommune VirksomhedsMiljø senest den 31-08-2026.
30-06-2026	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev det konstateret, at der stod større olieholdige beholdere direkte på gulvet i værkstedet. Det blev aftalt, at beholdere med olie skal placeres på spildbakker eller anden tilsvarende sikring mod spild. Dokumentation for, at forholdet er bragt i orden, skal fremsendes til Aalborg Kommune senest den 31.08.2026.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Værkstedet på Karlskogavej 18 ejes af Poul Larsen, som også ejer Chrysler Aalborg på Gammel Gugvej 59. Værkstedet på Karlskogavej 18 fungerer primært som Pouls private hobbyværksted. Ifølge Poul er aktivitetsniveauet meget begrænset, da størstedelen af tiden anvendes på værkstedet på Gammel Gugvej 59. Værkstedet benyttes hovedsageligt til restaurering af ældre biler samt reparation af Pouls private go-kart. Der kan dog lejlighedsvis forekomme mindre reparationer af kassevogne, som der ikke har været plads til på værkstedet på Gammel Gugvej 59.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	0	-	-	-
Miljøledelse				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning	Svejsrerøg		

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0					

Rumopvarmning:
Varmepumpe Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	På værksteder er der etableret en enkelt svejsestation med punktudsug.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Der er et afkast fra virksomheden. Ved tilsynet blev det vurderet, at afkastet har tilstrækkelig højde over tag. Afkastet benyttes i meget begrænset omfang, og der kan forekomme længere perioder uden brug.
Luft, støv	Virksomheden har ikke nogen støvende aktiviteter. Ved svejsning kan der opstå svejserøj, der udsuges gennem punktudsug.
Luft, filtre	Der er ikke filter på afkastet.
Lugt	På tilsynet blev der ikke observeret lugtgener. Virksomheden oplyste desuden, at der som udgangspunkt ikke forekommer lugtende aktiviteter på adressen.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden har en kompressor, som er placeret udendørs i et lydisolert skur. Da aktiviteterne generelt er relativt begrænsede, er støjniveauet tilsvarende lavt. Der arbejdes desuden altid med lukkede døre og porte. Det er dog vigtigt at være opmærksom på støjforholdene, da der kun er cirka 50 meter til nærmeste bolig.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden har sanitært spildevand Der forekommer spildevand af bil- og gulvvask.
Spildevand, procesvand	Virksomhedens processpildevand forekommer når ejeren/Poul Larsen en gang imellem vasker sin bil. Spildevandet ledes til sandfang og olieudskiller.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Ved tilsynet blev belægningen ved vaskepladsen vurderet til at være intakt og impermeabel.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Det blev ved tilsynet oplyst, at der er en olieudskiller og et sandfang på virksomheden. Dette blev formentlig etableret tilbage i 2010, og har ikke været tømt siden. I forbindelse med den aftalte tømning opfordres ejeren til at undersøge dimensioneringen af både olieudskilleren og sandfanget.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Det blev ved tilsynet oplyst, at virksomheden har en olieudskiller og et sandfang. Disse er formentlig etableret omkring 2010 og har ikke været tømt siden. I forbindelse med den aftalte tømning opfordres ejeren til at undersøge dimensionerne på både olieudskilleren og sandfanget.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ikke nogen olietanke på ejendommen.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Der forekommer relativt begrænsede mængder råvarer på værkstedet. Der blev observeret mindre mængder gokartolie, som opbevares i et miljøskab. Derudover stod der en mindre mængde olie direkte på gulvet. Det blev ved tilsynet aftalt, at denne fremover opbevares på spildbakker eller lignende.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Der forekommer kun meget begrænsede mængder affald. Affaldet transporteres til hovedværkstedet på Gammel Gugvej 59. På baggrund af den meget begrænsede aktivitet vurderes denne ordning på nuværende tidspunkt at være acceptabel.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er ikke beliggende i et område med drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Aktivitetsniveauet er generelt meget begrænset. Virksomheden råder desuden over en sandblæsningsmaskine, som er et lukket system uden afkast. Vær opmærksom på, at hvis aktiviteten øges, skal det anskaffes containere til de relevante affaldsfraktioner.
Planforhold	Virksomheden ligger i kommuneplanrammeområde 3.5.H2, der er udlagt til (let erhvervsområde)
Jordforurening	Ejendommen har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven.
Bæredygtighed	Virksomheden har installeret loftsventilation, som bidrager til en bedre cirkulation af varmen i værkstedet. Dette har medført et reduceret varmeforbrug. Derudover er hele værkstedet udstyret med LED-belysning.