



Rapport for miljøtilsyn hos Vestergaards Maskin- service ApS, Vestvej 83, 9310 Vodskov

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	15.08.2018		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98294171	CVR nr.	28894864
E-mail	aovester- gaard@mail.dk	P. nr.	1011563585

Virksomhedstype	A53, Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
------------------------	---

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er et maskinværksted. Der arbejdes hovedsageligt ude hos kunderne. Smedearbejde foregår på adresse i form af opbygning af flismaskiner, reparationer af diverse kørende entreprenørmateriel, savværker, ATV'er, smedearbejde mm. Der installeres endvidere minkfodermaskiner hos kunder.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
450	1	8 - 17		
Miljøledelse				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning			Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0					

Rumopvarmning:
Træspåner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Virksomheden har en enkelt svejserøgsudsugning. Der svejdes kun i begrænset omfang på virksomheden og ikke i rustfrit stål. Der er ikke filter på afkastet. Afkastet er nedadrettet. Pga. afstand til naboer samt lav aktivitet på adressen accepteres den nuværende løsning. I tilfælde af væsentlig forøgelse af aktiviteten skal afkastet føres 1 meter over tagryg. Tilsynsmyndigheden vil tage stilling hertil i forbindelse med tilsyn. Virksomhedens flisfyr har et afkast. Højden af afkastet blev ikke oplyst i forbindelse med tilsynet.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Udendørs, ingen støjdæmpning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkilder, udendørs	Virksomhedens kompressor er placeret udendørs. Placeringen vurderes ikke at give anledning til støjgener hos naboer.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der foretages indendørs afskylning af mudrede maskiner. Mudder opsamles i en rende i bygningen. Afledning sker via sivebrønd. Det er Aalborg Kommunes opfattelse, at vaskeaktiviteten er af begrænset omfang. Hvis vaskeaktiviteten øges i omfang, må det forventes, at der stilles krav om etablering af olieudskiller før udledning.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har sløjfet dieseltanken siden seneste tilsyn, og der tænkes nu på tankstationer.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Motorolie				Tromle		Indendørs, ingen opkant	2012

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Værkstedbygningen opvarmes af et flisfyr. Flis opbevares i en selvstændig overdækket bygning. Virksomhedens motorolier opbevares indendørs. Den valgte opbevaring vurderes ikke at give anledning til spild.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Dæk			Ingen beholder		Befæstet areal			
Jern og metal	6	m ³	Container - åben	6	Befæstet areal			
Spildolie	600	Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Virksomheden har en jerncontainer på 6 m ³ , der tømmes 1 gang pr. år af Sæby Produkthandel. Der afleveres ca. 50 brugte dæk pr. afhentning. Der afhentes ca. hvert 3. år af Øksendal Dæk. Dækkene er placeret udendørs på en gammel møddingsplads.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Spildolie opbevares indendørs i 200 liter tønder placeret på spildbakker. Tømning foretages af Avista. Kvitteringer for tømning blev fremvist ved tilsynet. Virksomheden kører selv oliefiltre til Reno Nord, farligt affald.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der er ikke konstateret tegn på jordforurening ved tilsynet.
Bæredygtighed*	Mulighed for plastsortering blev drøftet. Der er for små mængder til at gøre sortering rentabel. Virksomheden har overvejet at anskaffe en papkomprimator, men mængderne er for små.