



Rapport for miljøtilsyn hos OLE LARSEN TRANSPORT A/S, Hobrovej 461, 9200 Aalborg SV

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	11.08.2020		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon		CVR nr.	25483863
E-mail	csj@olelarsen.dk	P. nr.	1000099604

Virksomhedstype	H51, Garageanlæg > 3 stk.
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
03-11-2020	Aftale	Meddelt	I forbindelse med tilsynet den 11. august 2020 blev følgende aftalt: - At samtlige råvarer i skuret skal opbevares på spildbakken, - Alle de steder på gulvet i skuret, hvor det ikke er støbt (blandt andet omkring vandrør/nedløbsrør), skal støbes således der ikke kan ske forurening af jord og grundvand ifm. evt. spild i skuret, - Der skal føres driftsjournal for kontrol af hullet i skuret mht. opsamling af spildevand/processpildevand med angivelse af: • Det månedlige resultat af inspektion af hullet samt resultatet heraf, • Hvilke mængder spildevand der er blevet opsamlet i hullet og i givet fald hvordan spildevandet er blevet bortskaffet - herunder oplysninger om modtageren af spildevandet. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden og skal forevises tilsynsmyndigheden.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er indrettet i lejede lokaler hos COOP, som ligeledes har adresse på Hobrovej 461. Ole Larsen Transport A/S har hovedkontor i Aarhus.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
Miljøledelse				

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Under tilsynet blev der ikke konstateret lugt fra virksomheden.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er støj ifm. virksomhedens aktiviteter, som udelukkende er kørsel med transportvogne.
Støjkilder, indendørs	Ingen.
Støjkilder, udendørs	Transportvogne.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Vognmandsvirksomheden anvender Coops udendørs vaskeplads til vask af førerhuse og chassiser på lastbilerne.
Spildevand, procesvand	Der er processpildevand ifm. vask af køretøjer på vaskepladsen.
Spildevand, afløbsforhold	Vaskepladsen er tilkoblet benzin- og olieudskiller, som tømmes 4 gange årligt. Der anvendes et vaskeprodukt med navnet "Truckcleaner Super", som efter kommunens nærmere vurdering af databladet ikke indeholder A- og B stoffer.
Spildevand, egenkontrol	Ingen krav om egenkontrol af spildevand fra vaskepladsen.
Spildevand, belægnings ved vaskepladser	Flisebelægning.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Olie- og benzinudskiller med sandfang.
Udskilleranlæg, tømning/in-spektion	4 gange årligt.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Samtlige råvarer såsom sprinklervæske, motorolie og lignende opbevares i aflåst skur.
Råvarer/Kemikalier, belægnings	Der er støbt gulv i skuret.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Der forekommer mindre affald såsom tomme sprinklervæskeposer og lignende, som opbevares i lukket plastikbeholder på vaskepladsen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i et drikkevandsinteresseområde, men udenfor kildepladszoner eller indvindingsoplande til vandværker.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Under tilsynet den 26. november 2019 blev der endnu en gang konstateret tegn på spild i skuret. Ligeledes blev der konstateret en væskesamling i et støbt hul, som er placeret midt i skuret. Væskesamlingen var formentligt en blanding af sprinklervæske og regnvand. Årsagen til samling af regnvand i hullet begrundede virksomheden med et muligt defekt indvendigt nedløbsrør.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Fra hullet var der ført en slange til en udendørs vaskeplads, som er lokaliseret umiddelbart udenfor skuret. Under tilsynet blev virksomheden gjort opmærksom på, at der ikke må afledes kemikalier eller andet spild fra skuret til vaskepladsen.
Planforhold	Ejendommen er beliggende i byzone og er omfattet af lokalplan nr. 05-003. Ifølge kommuneplanen er virksomheden beliggende i et erhvervsområde forbeholdt engroshandel, lagervirksomheder og lignende.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomheden skal føre driftsjournal for kontrol og tilsyn af det støbte hul i skuret.
Jordforurening	Ejendommen er optaget på Regionens liste over muligt forurenede ejendomme på baggrund af de aktiviteter, der foregår eller har foregået.
Bæredygtighed*	Ved tilsynet blev der ikke talt om bæredygtighed, da virksomhedens aktiviteter er begrænset til et opbevaringsskur, hvori diverse råvarer såsom motorolie, hydraulikolie, sprinklervæske og lignende opbevares.