




Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-00081
Ref. TASME/AMKLO
Dato: 27.11.2017

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Danish Crown A/S - Sæby
Virksomhedens adresse	Wenbovej 11, 9300 Sæby
CVR nummer	26121264
Virksomhedstype	6.4a Slagterier med kapacitet > 50 tons/dag
Tidspunkt for tilsynet	25.09.2017
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	Varslet med brev af 12.09.2017
Deltagere fra virksomheden	Claus Nielsen Per Søhus Larsen Christian Storgaard Frederiksen Leif B. Nielsen
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Tanja Smetana, Miljøstyrelsen Anne Mette Kloster, Miljøstyrelsen
Tilsynet omfattede	Samtlige miljøforhold, jf. virksomhedens miljøgodkendelser BAT
Materiale udleveret	-



Danish Crown A/S, Wenbovej 11, 9300 Sæby

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
-	-	Ingen håndhævelser siden sidste tilsyn

Indberetninger om egenkontrol.

Der er ikke sket indberetninger om egenkontrol siden sidste tilsyn. Virksomheden har løbende egenkontrol med, at forudsætningerne for, at vilkår for bl.a. luft, lugt og støj overholdes, er på plads.

Jordforurening

Området omkring virksomhedens dieselolietank blev besigtiget i forholdt til risiko for jordforurening. Tanken er opstillet i støbt betonkar, der er i fin stand og vurderes tæt. Belægningen omkring tanken er ligeledes støbt beton. Der var spor af kattegrus på et mindre område af belægningen, hvor spild var blevet opsuget.

Liste over gældende afgørelser:

1. Revurderet miljøgodkendelse af 2. september 2009.
2. Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for 60 m³ tank til mave-tarmindhold af 26. november 2010.
3. Tillæg til miljøgodkendelse af produktionsudvidelse op til 64.200 slagteenheder/uge mm. af 29. februar 2012.
4. Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for anlæg til blodudtrækning af 27. november 2013.
5. Afgørelse om sikkerhedsniveau af 23. oktober 2014.
6. Påbud om gennemførelse af handlingsplan for ammoniakkeøleanlæg af 2. februar 2016.
7. Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for etablering af FurPro-anlæg af 29. februar 2016.
8. Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for pakkeri til delstykker af 29. juni 2016.
9. Påbud af 30. marts 2017 om ændring af vilkår for årsindberetning.

Gennemgang af miljøforhold

Der er ved tilsynet foretaget en besigtigelse af virksomheden og kontrol af vilkårene i slagteriets gældende miljøgodkendelser. Der er ikke konstateret overskridelser af vilkår.

Generelle forhold

Siden sidste tilsyn er der etableret FurPro-anlæg til produktion af minkfoder, og so-slagteriet er nedlagt. Der er i stedet etableret pakkeri til delstykker i so-slagteriet, inkl. en ekstra læsserampe.

Virksomheden er fra uge 38/2017 overgået til 2-holdsskift, et fuldt daghold og et kort aftenhold. Der slagtes på to linjer både dag og aften. 2-holdsskift er omfattet af miljøgodkendelsen.

Indretning og drift

Sidste gris stikkes ca. kl. 20.30 og er i kølerum 45 min. senere. De sidste lastbiler kører ind ca. kl. 20.30.

Vilkår, revurdering 2009:	Bemærkninger
A1: Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.	Ok – ingen bemærkninger
B1 Køretøjer må ikke holde med motorerne kørende i tomgang, medmindre aflæsning gør det påkrævet.	Ok Miljøstyrelsen anmoder virksomheden om at skilte bedre. Det er ellers en god procedure virksomheden har igangsat i forhold til at begrænse antallet af fremmede chauffører, der uautoriseret overnatter på slagteriets område. Pt. vurderer virksomheden dog, at det af hensyn til naboerne – når det uheldigvis sker – er bedre, at det sker inde på slagterigrunden og ikke udenfor på offentlig vej. Ca en gang pr nat er der vagt på arealerne.

	Miljøstyrelsen vil gerne have underretning, når der sker uautoriseret indkørsel, dels fordi det er en vilkårsoverskridelse, dels fordi tilsynsmyndigheden skal være orienteret, hvis der kommer klager.
B2 Arealer, hvor der tankes køretøjer, skal have en tæt belægning, med fald mod et afløb, som er tilsluttet et tæt afløbssystem. Vandet skal bortskaffes efter kommunens anvisninger. Der må ikke kunne ske afløb til jorden. Påfyldningspistol for motorbrændstof (diesel/benzin) skal være sikret, så påfyldning kun kan ske ved manuel aktivering af pumpe.	Ok – ingen bemærkninger. Oletanken står i støbt betonkar og der tankes på en plade af støbt beton. Der var mindre tegn på spild, som dog var overstået med kattegrus.
B3 Tanke skal være sikret mod påkørsel.	Ok – ingen bemærkninger
B4 Oplag og håndtering af hjælpestoffer, biprodukter, rengøringsmidler, olieaffald eller andet farligt affald må ikke give anledning til forurening af arealer og recipienter beliggende på eller udenfor virksomhedens arealer.	Ok – ingen bemærkninger
B5 Oplag, der kan medføre forurening, skal opbevares i hensigtsmæssige tætte beholdere, der er beregnet til formålet. Under beholderne skal der være et tæt opsamlingssted. Opsamlingsstedet skal enten være indendørs, en overdækket plads eller i en dertil indrettet container. Opsamlingsstedet skal være indrettet således, at et udslip svarende til 110 % af indholdet i den største beholder i oplaget kan tilbageholdes. Der må ikke kunne ske tilløb af regn- eller smeltevand til opsamlingsstedet.	Ok – ingen bemærkninger. Al kemi opbevares indendørs eller i særskilt kemiconainer.

Vilkår, tillæg af februar 2012	
B2 Virksomhedens slagtetotal må ikke, før støjhandlingsplanen er gennemført og dokumenteret, overstige 49.000 stk. svin pr. uge og 3000 stk. søer/orner pr. uge, svarende til 55.000 slagteenheder pr. uge. I uger med lørdagsslagtning må der, indtil støjhandlingsplanen er gennemført, slagtes op til 53.600 svin pr. uge, svarende til 59.600 slagteenheder.	Ok- Slagte hastigheden er fortsat 430 svin/time. Der slagtes pt. (med det nye aftenhold) ca. 50.000 svin/uge.. Pt. kan der ikke slagtes mere, idet produktionen begrænses af den kølekapacitet, der er til svineslagtning. Den rene kapacitet på de to slagtelinjer ligger på 64.000 svin pr. uge. De kølefaciliteter, der hører til so-slagteriet ligger forkert i forhold til svineslagtingerne og kan derfor ikke

	anvendes umiddelbart.
B3 Lørdagsslagtninger må fra kalenderåret 2012 forekomme op til 15 uger om året. Tilsynsmyndigheden skal senest fredagen før lørdagsdriften orienteres om dette. Lørdagsslagtning skal ske i tidsrummet fra kl. 06.00-14.00.	OK 6 gange sidste regnskabsår. I budgettet forventes 4 pr år.
B4 Udelukkende på mandage må indkørsel af svin starte fra kl. 05.00. Andre dage må indkørsel ske fra kl. 06.00.	Ok- Virksomheden oplyser, at der kører to biler ind kl. 5-6 mandag morgen.

Luftforurening

Vilkår, revurdering 2009	
C2 Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte grænseværdier målt som timemiddelværdier. Kedler: NOx: 65 mg/Nm ³ , CO 75 mg/Nm ³ Svideovne: Nox: 400 mg/Nm ³ , CO: 500, støv: 20 mg/Nm ³ .	Ok- Indreguleringsrapporter for kedlerne vist at NOx- værdierne lå på 30-55 mg/Nm ³ . Virksomheden har to kedler af 2.9 MW, dvs. at kedlerne er omfattet af standardvilkår for G201. Dette skal ved lejlighed implementeres i virksomhedens miljøgodkendelse.
C3 Vilkår om b-værdier for NOx, CO og støv	Ok- Vilkåret vurderes overholdt med god margen. Virksomhedens emissioner og indretning af afkast har ikke ændret sig væsentligt siden sidste beregning i 2008.

Lugt

Vilkår, revurdering 2009	
D1 Virksomhedens samlede bidrag til lugtimissionskoncentrationen i omgivelsene må ikke overstige 5-10 LE/m ³ . Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget.	OK Slagtefastigheden var ved sidste tilsyn 430 svin/time. Dette er ikke ændret. Lugtbidrag i 2009 målt og beregnet til knap 4 LE/m ³ ved 417 svin/time, hvor MST vurderede, at det ikke ville ændre lugtbidraget væsentligt. Der var ingen lugt at bemærke udenfor virksomhedens areal. Solrigt vejr uden megen vind.
D2 Der må ikke være væsentlige lugtgener fra diffuse kilder udenfor virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om lugtgenerne er væsentlige.	OK Miljøstyrelsen kunne registrere lugt fra svinebil inde på virksomhedens areal men ikke udenfor. Ligeledes lugter hårcontaineren inde i

	gården men det er meget lokalt og har ingen påvirkning udenfor skel. Der kunne ikke registreres væsentlig lugt fra andre kilder.
--	---

Spildevand

Virksomheden afleder spildevand til det offentlige renseanlæg, reguleret af spildevandstilladelse fra Frederikshavn Kommune.

Miljøstyrelsen spurgte ind til virksomhedens test af båndfiltercontainer fra Salsnes i 2016.

Virksomheden oplyste, at forsøget var blevet droppet, idet kommunen på eget initiativ testede et lignende anlæg.

Vilkår, revurdering 2009	
F1 Opsamlingsbeholdere for spild, nedgravede olieudskillere/sandfang/opsamlingsbrønde på spildevandssystemet/rørledninger/spildevandsledninger, skal til enhver tid være tætte, så der ikke kan ske udsivning.	Ok- Med mellemrum laves videogennemgang af kloaksystemet. 2-3 gange pr år spules kloakkerne igennem for at rense for fedtaflejringer osv., idet der i forhold til tidligere bruges mindre varmt vand der kan forhindre aflejringer.

Støj

Vilkår, tillæg af februar 2012	
C1 Støjvilkåret	Afventer oplysning fra virksomheden. Siden sidste støjkortlægning er lavet: - det vestlige køleanlæg er nedlagt med fjernelse af bl.a. kondensatorer på taget. - Soslageriet er nedlagt, erstattet af pakkeri (merkørsel i forhold til soslageriet) En væsentlig forudsætning for overholdelse af støjgrænserne er egenkontrol med støjkilder. De mobile kilder er ret definerende for støjniveauet omkring virksomheden i et byområde, og Miljøstyrelsen ønsker at virksomheden har kontrol med, at der ikke er mere kørsel end forudsat. Forudsætningerne for kørsel fremgår ikke af den nyeste støjrapport. Virksomheden oplyser, at der er forudsat 3 kørsler pr. time i aftentimerne. Chauffører har et 15 min. vindue til at ankomme til virksomheden. Det aftaltes, at Danish Crown får en udskrift af disse forudsætninger og sammenholder dem med de aktuelle

	registreringer af kørsler på slagteriet. Gennemgangen fremsendes til Miljøstyrelsen.
--	--

Affald

Ingen bemærkninger.

Overjordiske olietanke

Ingen bemærkninger. Se i øvrigt kommentarer til vilkår B2, revurdering 2009, ovenfor.

Jord og grundvand

Belægnings på virksomheden ser fine og velholdte ud. Ingen bemærkninger. Der vurderes ikke at være risiko for jord- og grundvandsforurening.

Til- og frakørsel

Ingen ændringer.

Indberetning/rapportering

Danish Crown bad i vinteren 2016-17 om at få ensrettet indberetningsvilkåret for Danish Crowns fabrikker. Der er givet påbud om dette i marts 2017.

DC Sæby har ifølge årsrapporten haft et stigende klorforbrug, ca. 50 %, fra 3,3 tons i 2014/15 til 4,7 tons i 2015/16. Miljøstyrelsen spurgte ind til årsagen til denne stigning. Virksomheden kunne ikke umiddelbart svare på dette.

Det blev aftalt, at Miljøstyrelsen i journalen finder tal for klorforbruget længere tilbage, hvorefter Danish Crown vil undersøge baggrunden for forøgelsen.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der har i september 2016 været udslip af gødning til kloaksystemet på grund af en defekt pumpe. Der er nu tilsluttet en ekstra pumpe, som tager over, hvis den første svigter.

Risiko/Forebyggelse af større uheld

Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen. Der føres tilsyn med risikoforholdene på særskilte risikoinspektioner.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. På tilsynet blev følgende aftalt:

- Danish Crown A/S fremsender udskrifter af kørselsforudsætninger i den sidste støjkortlægning, samt opgørelse af aktuelle kørsler i relation hertil.
- Miljøstyrelsen opgør de senere års klorforbrug, hvorefter Danish Crown forholder sig til den stigning, der er sket fra 2014/15 til 2015/16.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.