



Rapport for miljøtilsyn hos UNDERVOGNTUNNELLEN ApS, Halkjærvej 13, 9200 Aalborg SV

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	07.11.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98181815	CVR nr.	26842581
E-mail	info@under- vognstunellen.dk	P. nr.	1009404763

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	20.01.2017

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
09-01-2025	Indskærpelse	Meddelt	Det indskræpes derfor, at virksomheden skal overholde kravet til koncentrationen af mineralolie.
07-11-2025	Aftale	Meddelt	Det henstilles, at dunke med fælgrens og Truckwash opbevares i en spildbakke, fx en balje, hvor indholdet af den største beholder kan opsamles. Fotodokumentation fremsendes inden 15. december 2025.
07-11-2025	Aftale	Meddelt	Virksomheden fremsender dokumentation fra servicefirma for seneste service/kontrol af oliefyret. Frist 15. december 2025.
07-11-2025	Aftale	Meddelt	Virksomheden fremsender oplysning om forbruget af rensemiddel (White Spirit) siden oktober 2024 samt sikkerhedsdatablad for White Spirit. Frist for fremsendelse fastsættes til den 15. december 2025.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Virksomheden er etableret på adressen i 1991. Virksomheden foretager undervognsbehandling af personbiler. Der er sket en reduktion i antallet af biler, der behandles årligt i forhold til tidligere. Der behandles ca. 850 biler årligt, mod ca. 1300-1600 biler for år tilbage. Den største aktivitet foregår i efteråret/vinterperioden. Processen med at undervognsbehandle en bil er følgende: 1. Vask med højtryksrenser med rent vand - ca. 30-40 °C - med afløb via sandfang og olieudskiller 2. Rengøring/tørring over rist med afløb via sandfang og olieudskiller 3. Behandling med rustbeskyttelse af døre mv. på tørreplads - tørres efterfølgende med varmluft - på rist over lukket opsamlingsbassin 4. Sprøjtning af undervogn med rustbeskyttelsesmiddel i kabine - på rist over lukket opsamlingsbassin 5. Henstand/afdryp i kabine i ca. ½ time - på rist over lukket opsamlingsbassin 6. Henstand/hærdning i "udenoms-tilbygning" fra 1994 - betongulv med rist over lukket rende. 7. Vask af forbi-sprøjt (på fx hjul mv.) med børste med rensesvæske/vandblanding og med højtryksrenser 8. Vask (evt. med autoshampoo/truck wash). Desuden kan vask af fælg med fælgrens tilkøbes. 9. Aftørring og kontrol Bilerne cirkulerer gennem processen. Alle processer foregår indendørs. Der anvendes produkter fra LHG Group (SUVO-produkter). Det er tidligere oplyst, at der anvendes ca. 8-10 liter rustbeskyttelse/bil. Rustbeskyttelsesmidlerne opbevares i to "olierum". Der forefindes et oliefyr til opvarmning i forbindelse med tørreprocesserne. I forbindelse med "rengøringspladsen" er der afløb via sandfang og olieudskiller. Ved "tørreplads m. varmluft", i sprøjtekabine og i rum til afdrypning er der riste i gulvene med opsamlingsbassiner - uden afløb. Ud for kontoret er der en plads til mindre behandling af døre mv. på rist over opsamlingsbassin uden afløb. Virksomheden har et osmoseanlæg til fjernelse af kalk i vandet, der anvendes til vask. Det producerede saltvand fra processen afledes til kloak. Virksomheden beskæftiger 2 fuldtids medarbejdere og 2 deltids medarbejdere.

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Ud over at virksomheden – af hensyn til spildevandet - er gået tilbage til at anvende rensmidlet White Spirit i stedet for PreWash, er der ikke foretaget ændringer på virksomheden siden sidste tilsyn.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	4	8.00-16.30		
Miljøledelse				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Vaskeplads	Vanddamp		Ingen rensning
2	Undervogsbehandling	Olieprodukter		Tørfilter
2	Undervogsbehandling	Olietåge		
2	Undervogsbehandling	Organiske opl.midler		Ingen rensning
3	Oliefyr	Carbonmonooxid		Ingen rensning
3	Oliefyr	Kvælstofilter (NOx)		Ingen rensning
4	Undervogsbehandling	Olietåge		
4	Undervogsbehandling	Olieprodukter		Tørfilter
4	Undervogsbehandling	Organiske opl.midler		Ingen rensning
5	Højtryksrenser/damprenser	Udstødningsgas		Ingen rensning
8	Rumudsugning			Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1	4,4						
2	12,0						
3	9,0						
4	8,4						
5	5,0						
8	8,4						

Rumopvarmning:
Olie
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der forekommer emission af VOC fra brug af rustbeskyttelsesmidler. Indkøb af produkter i perioden har i alt været 10154 liter, hvoraf VOC udgør 4455 kg. Se nærmere i afsnittet "Råvarer". Da det samlede forbrug af VOC ikke overstiger 5000 kg/år, er virksomheden ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Det er tidligere blevet oplyst, at det maksimale timeforbrug af rustbeskyttelsesmidler er ca. 6 liter/time. Af rustbeskyttelsesmidlerne er det Suvo Belægning Bronze, der har det største VOC-indhold (520 g/kg, svarende til 462 g/l). Ved et maksimalt timeforbrug af Suvo Belægning Bronze på 6 liter/time, svarer det til maksimalt 2,8 kg VOC/time. Af spray-produkterne er det Rust Stop 150 Spray, der har det største VOC-indhold (1000 g/kg, svarende til 1000 g/l). Det antages, at timeforbruget af sprayprodukter er mindre end selve rustbehandlingsprodukterne. Foreningen af Auto- og Industrielakerere (FAI) har den 19/1 2011 fremsendt OML-beregning for undervognsbehandling hos Undervognstunellen. Forudsætningen for beregningen var en VOC-emission på 3 kg/time. Beregningen viste, at B-værdien for mineralsk terpentin var overholdt med god margin. OML-beregningen var baseret på måling af luftmængder foretaget af ServiceGear d. 14/1 2011. Det vurderes, at forudsætningen på maksimalt 3 kg VOC/time fortsat overholdes. Virksomheden har et oliefyr med en oplyst indfyret effekt på 95 kW. Der kunne ved tilsynet ikke oplyses, hvornår oliefyret sidst er blevet kontrolleret/serviceret af servicefirma. Det blev aftalt, at virksomheden fremsender dokumentation fra servicefirma for seneste service/kontrol af oliefyret. Tidligere er firmaet Himmerland Olie og Gas benyttet til service/kontrol. Skorstensfejermester Allan B. Nielsen kontrollerer årligt oliefyret. Den seneste kontrol er foretaget den 6. oktober 2025. Skorstensfejerrapport blev fremvist.
Luft, afkast	Afkast nr. 1: Afkast fra vaskehal Afkast nr. 2: Afkast fra undervognsbehandlingskabine Afkast nr. 3: Afkast fra oliefyr Afkast nr. 4: Afkast forplads foran kabine for undervognsbehandling Afkast nr. 5: Afkast af udstødning fra højtryksrensere Afkast nr. 8: Rumudsugning - fra vaskeplads samt ekstra punktudsug fra bl.a. forplads foran kabine og stinkskaab. Følgende 2 afkast er tidligere blevet nedlagt: Afkast nr. 6: Afkast fra indvendig vaskeplads (afrensning/vask), nedlagt. Afkast nr. 7: I vaskerirummet forefindes et afkast, der er afkoblet.
Luft, støj	Det vurderes, at virksomheden ikke giver anledning til unødigt støj i omgivelserne.
Luft, filtre	Filtrene fra rustbehandlingskabinerne vaskes/kontrolleres efter behov. Det sker, når lampen/alarmen for ventilationen lyser. Det blev oplyst, at det ikke noteres, hvornår filtrene vaskes.
Lugt	Det vurderes, at virksomheden ikke giver anledning til unødigt lugt i omgivelserne.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning

2	Højtryksspuling		Indendørs i bygning
3	Intern transport		Ingen afskærmning/støjdæmpning
4	Afkast		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Det vurderes, at virksomheden ikke giver anledning til unødigt støj i omgivelserne. Desuden har Aalborg Kommune ikke modtaget klager over støj.
Støjkloder, indendørs	Der er en kompressor indendørs i det nordvestlige hjørne. Højtryksspuling foregår indendørs - dels i vaskehallen og dels på den indendørs vaskeplads.
Støjkloder, udendørs	Intern transport på virksomheden består af flytning af biler - såvel indendørs som udendørs.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskiller og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der forekommer processpildevand fra: - vask af personbiler før og efter rust- og undervognsbehandling på 2 indendørs vaskepladser - vaskemaskine og industrivaskemaskine, hvor der vaskes olieklude og arbejdstøj - spildevand fra osmoseanlæg, hvor der fremstilles demineraliseret vand til skylleprocessen (fjerner kalk i vandet) Ovenstående spildevand afledes via olieudskilleren. Virksomheden har uændret 2 stk. højtryksrensere. Der benyttes uændret SUVO-produkter til undervognsbehandling, og der anvendes rensemiddel i forbindelse med rengøring af bilerne efter rustbehandling. Siden sidste tilsyn har virksomheden skiftet tilbage til rensemidlet White Spirit. Virksomheden begrundet det med, at produktet PreWash fra LHG-Group medførte, at grænseværdien for mineralolie i spildevandet ikke kunne overholdes. Det er blevet oplyst, at rensemidlet kun bruges på de steder på bilerne, hvor der er olie. Af hensyn til at begrænse indholdet af mineralolie i spildevandet skal der være fokus på: - At begrænse forbruget af rensemiddel mest muligt af hensyn til at opnå udskilning af olie i olieudskilleren.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	- Afrensningsmetode – fx aftørring i større grad fremfor at bruge rensesvæske/afvaskning. - Vedligeholdelse og rengøring af koalescensfilter - Hyppigere tømning af olieudskillere - At begrænse brugen af højtryksrensere og varmt vand, da det "slår olien i stykker", så den ikke udskilles i udskilleren. Desuden må overskydende rensesvæske ikke hældes til afløb. Det årlige antal biler, der behandles, blev oplyst til ca. 850 stk. Forudsætningen i tilslutningstilladelsen var 1200-1300 biler årligt. Dokumentation for det årlige vandforbrug fra Aalborg Vand A/S blev fremvist – 200 m³ i perioden 1/7 2024 – 30/6 2025. Det fremgår, at forbruget de seneste tre år har været stigende. Virksomheden begrundede det med, at det kræver ekstra vask, hvis striber af rustbeskyttelsesmiddel ("forbisprøjt") skal undgås.
Spildevand, overfladevand	Overfladevand fra udendørs arealer ledes til regnvandsledning.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er beliggende i kloakområde 0.2.52, der er separatkloakeret.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der blev meddelt tilslutningstilladelse til afledning af virksomhedens spildevand den 20. januar 2017.
Spildevand, egenkontrol	I tilslutningstilladelsen er der fastsat vilkår om egenkontrol af spildevandet. I 2025 har virksomheden foreløbig udtaget 3 egenkontrolprøver. Der mangler fortsat en egenkontrolprøve, jf. det fastsatte prøveantal i tilsynsrapport for spildevand, dateret 9. januar 2025. Den sidste prøve skal udtages i november eller december 2025. Virksomheden har haft svært ved at overholde grænseværdien på 20 mg/l for mineralolie. I de tre prøver i 2025 er der målt et indhold af mineralolie på hhv. 71 mg/l (29/1 2025), 18 mg/l (13/3 2025) og 15 mg/l (1/10 2025).
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Begge indendørs vaskepladser er med betonbelægning. Betonbelægningen bør med jævne mellemrum, fx årligt, nøje gennemgås for defekter, for at modvirke risikoen for forurening af kloak, jord og grundvand. Ved næste tilsyn vil blive fulgt op på, at virksomheden har tømt karrene og kontrolleret, at betonbelægningen er intakt.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Olieudskillere m koalescens, alarm, lukke	15,0	5.000	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Virksomheden har i 2017 etableret en ny koalescensudskiller, Kessel NG 15 l/s med integreret 5000 liters sandfang. Udskilleren har flydelukke og alarm (akustisk og med lyssignal). Den tidligere olieudskiller er i den forbindelse blevet fjernet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Sandfang (inde i hallen, cirka 18-22 m³) og olieudskilleren tilses og tømmes af firmaet Aalborg Kloakservice ApS. Seneste tømning blev foretaget den 3. juli 2025. Det blev oplyst, at funktionsprøvning af alarm i udskilleren sker i forbindelse med tømningen. Aalborg Kloakservice ApS har fortsat ikke noteret det på følgeseddel/faktura. Rensning af koalescensfilteret sker ligeledes i forbindelse med tømning af udskilleren. Virksomheden foretager selv rensningen, der foretages over sandfanget, som efterfølgende tømmes. Ved tilsynet i 2024 oplyste virksomheden, at de havde bestilt et koalescensfilter til udskilleren, som viste sig ikke at passe i udskilleren, og som ikke kunne returneres. Virksomheden havde derefter klippet det nye filter op i to dele og monteret det udenpå det eksisterende koalescensfilter. Ved kommende udskiftninger af koalescensfilteret, skal virksomheden entrere med en leverandør, der kan holdes til ansvar for, at der skiftes til det korrekte filter, der hører til udskilleren.
Udskiller, funktionsafprøvning af alarm	Ved hver tømning skal udskilleren inspiceres for synlige fejl og mangler, ligesom alarm skal rengøres og funktionsprøves efter hver tømning. Alarmen kontrolleres i forbindelse med tømning. Når alarmen tages op af udskilleren ved tømning, aktiveres alarmen.
Udskillere, vilkår i tilladelse	Virksomhedens entreprenør har i maj 2017 fremsendt dokumentation, jf. tilslutningstilladelsen, herunder kloaktegning dateret den 22. februar 2017 vedrørende de ændrede forhold, datablad for olieudskiller, tæthedsprøvning af afløbssystem og dimensionering af olieudskiller. Jf. vilkår 3 i tilslutningstilladelsen skal olieudskilleren tømmes efter behov og senest, når olieprodukterne udgør 70 % af udskillerens opsamlingsvolumen, dog mindst 1 gang årligt. Tæthedsprøvning af afløbssystemet skal foretages regelmæssigt mindst hvert 10. år. Næste gang i 2027.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod. år	Etablissement, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
25550	2010	2010	Diesel	2.500	Indendørs	NEJ	
25559	2010	2010	Fyringsolie	2.500	Indendørs	NEJ	
Kontrolpunkt			Tilsynskommentar				
Olietanke			Der forefindes 2 stk. overjordiske olietanke på ejendommen: 1. Tank nr. 25550 (diesel) er placeret i tilbygningen på østsiden (BBR TEK 2). 2. Tank nr. 25559 (fyringsolie) er placeret i tilbygningens vestlige side (BBR TEK 1).				
Olietanke, registrering i BBR			BBR-registret er opdateret.				
Olietanke, overjordiske, overløbsalarm			Tankene er monteret med overfyldningsalarm, jf. olietankbekendtgørelsens § 28, stk. 3.				

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Rustbeskyttelsesmiddel				Tromle		Indendørs	2025
Rensevæske						Indendørs	2025
Salt				Sække		Indendørs	2025
Autoshampoo						Indendørs	2025

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Der anvendes uændret SUVO rustbeskyttelsesmidler fra LHG Group. Oversigt over indkøb i perioden 1/10 2024 – 31/10 2025 blev udleveret ved tilsynet: Rust stop 80 (208 l enhed): 2704 liter, svarende til 1203 kg VOC Rust stop 80 spray (6 liter enhed): 288 liter, svarende til 202 kg VOC Rust stop 150 spray (4,8 liter enhed): 58 liter, svarende til 58 kg VOC Suvo 216 (208 liter enhed) – 416 liter, svarende til 56 kg VOC Suvo Belægning Spray (6 liter enhed): 432 liter, svarende til 281 kg VOC Suvo Bronze Belægning Spray (6 liter enhed): 432 liter, svarende til 259 kg VOC Suvo Belægning Bronze (208 liter enhed): 3744 liter, svarende til 1732 kg VOC Renoveret olie C (208 liter enhed): 1040 liter, svarende til 333 kg VOC Suvo sort (208 liter enhed): 1040 liter, svarende til 333 kg VOC Der benyttes mest af rustbeskyttelsesmidlerne Suvo Belægning Bronze, Rust stop 80, Suvo sort, og Renoveret olie C. Ved førstegangsbehandling af biler benyttes "Belægning Bronze", mens øvrige biler behandles med "Suvo Sort". Der forekommer flest førstegangsbehandlinger. Indkøb af produkter i perioden har i alt været 10154 liter, hvoraf VOC udgør 4457 kg. Rust Stop 80 Spray og Rust Stop 150 Spray er produkter til at løsne rust. Det blev oplyst, at Rust 150 Spray er meget tynd. Rust stop 80 er rustbeskyttelsesmiddel, der benyttes til hulrum og døre. Virksomheden benytter nu igen rensemidlet White Spirit fra Sparmasan. Det blev aftalt, at virksomheden fremsender oplysning om forbruget af White Spirit siden oktober 2024. Der anmodes desuden om, at sikkerhedsdatablad for White Spirit fremsendes. Virksomheden har tidligere oplyst, at ud af de indkøbte mængder af rensemiddel udleveres en del til kunder, ligesom en del anvendes til fortynding af brugt SUVO-produkt i forbindelse med tømning af "retur-SUVO". Desuden bliver noget af det indkøbte rensemiddel videresolgt. Virksomheden benytter mindre mængder af fælgrens og Truckwash.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Rustbeskyttelsesmidler opbevares i rum uden gulv afløb i 200 liters tromler, der er placeret på spildbakker, der kan rumme indholdet af den største beholder. Ved tilsynet blev opbevaret i alt 5 tromler med rustbeskyttelsesmidler. Opbevaringen vurderes at være tilfredsstillende. White Spirit (rensemiddel (råvare)) opbevares palletank i "udenoms-tilbygning", hvor der ikke er afløb. Fælgrens og Truckwash opbevares inde ved vaskepladsen i dunke på gulvet. Det henstilles, at produkterne opbevares i en spildbakke, fx en balje, hvor indholdet af den største beholder kan opsamles.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Affald af rustbeskyttelsesmidler fra oprensning af opsamlingsbassinerne tages retur af LHG Group til genoparbejdning. Der er to kar uden afløb under kabinen, hvor bilerne bliver undervognsbehandlet. Herfra skovles det tjæreholdige materiale manuelt op i tromler. Jf. autobranchebekendtgørelsens § 14 skal der føres journal over mængde og tidspunkt for bortskaffelse af farligt affald, herunder også "retur-SUVO" til leverandøren. Det blev oplyst, at der ikke er sendt noget "retur-SUVO" til LHG Group det seneste år. Det er tidligere oplyst, at mængden af "retur-SUVO" er reduceret i forhold til tidligere på grund af produktudvikling, der bevirker, at der forekommer mindre afdryp. Da der er tale om returtagning af egne produkter til genoparbejdning, er der ikke pligt til registrering i affaldsdataregisteret - det kan dog vælges. Undervognstunellen skal dog føre journal over mængde og tidspunkt for bortskaffelse, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens §14. Olieklude vaskes i egen vaskemaskine.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende ca. 1200 meter fra Drastrup kildeplads for indvinding af drikkevand. Der er ca. 400 meter til området med drikkevandsinteresser. Virksomheden skal derfor til stadighed have fokus på, at der ikke forekommer risiko for forurening af jord og grundvand.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på ny forurening.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanområde 3.6.H3. Der foreligger en ny lokalplan for området, nr. 3-6-119, vedtaget den 23. januar 2025, hvor virksomheden er beliggende i område B i lokalplanen. Lokalplan 05-025 er ophævet. Virksomheden er beliggende ca. 230 m fra boligområde. Der er ca. 260 m til nærmeste §3 naturbeskyttelsesområde (et overdrev) og ca. 450 m til beskyttet vandløb.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Ifølge autobranchebekendtgørelsens §14 skal der kunne fremvises dokumentation for: - indkøb af undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler (rense-væske) mv.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	- mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret - tidspunkt for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast (=filtre mv.) Dokumentationen skal opbevares i 5 år, jf. §14. Virksomheden fører journal ved at indhente oplysningerne løbende fra leverandøren vedrørende indkøb af råvarer og aflevering af "retur-SUVO". Ifølge vilkår 10 i tilslutningstilladelsen skal virksomheden registrere følgende i en driftsjournal, som også skal opbevares i mindst 5 år: - Årlig opgørelse over antal behandlede biler - Årlig opgørelse af virksomhedens totale vandforbrug - Årlig forbrug/indkøb af kemikalier/hjælpesoffer med betydning for spildevandsafledningen. Forbruget skal opgøres for hvert enkelt produkt - Dokumentation for hver enkelt inspektion og tømning af sandfang og olieudskiller samt funktionskontrol af alarm og rensning af koalescensfilter, jf. vilkår 3. Journalen blev delvist gennemgået ved dette tilsyn.
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt efter jordforureningsloven. En del af ejendommen er kortlagt på vidensniveau 2 på baggrund af Region Nordjyllands forureningsundersøgelse i april 2018. Resten af ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1, jf. brev fra Region Nordjylland af den 9. juli 2018. Virksomheden har på baggrund af Aalborg Kommunes varsel om undersøgelsespåbud foretaget en forureningsundersøgelse på ejendommen. Efterfølgende har Aalborg Kommune den 20. marts 2020 truffet afgørelse om, at der ikke meddeles påbud om yderligere undersøgelser eller afværgeforanstaltninger.
Bæredygtighed	Virksomheden har for mange år siden skiftet til LED-belysning. Der føres ikke journal over forbruget af el, olie og fjernvarme.