

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 16.05.2017 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på PJ Biler V/Peter Uldall Juhl på Værkstedsvej 1 og Sdr. Ringvej 37A, 6000 Kolding.

Tilsynet var et Prioriteret tilsyn.

Tilsynet er udført af Karen Bjørnskov Petersen og Lars Hede Hansen.

Fra virksomheden deltog: Peter Uldall Juhl.

Virksomheden er omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Virksomheden er efter Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse).

[Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Stamdata for virksomhed

Betalersadresse	PJ Biler, Sdr Ringvej 37, 6000 Kolding		
Tlf. / mobil	75505029 / 40505029		
e-mail	peter@pjbiler.dk		
CVR- / P-nummer	11012388 / 1000168182		
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m < 20 m	<input type="checkbox"/> 20 - 100 m	<input checked="" type="checkbox"/>

Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Andet	Begge adresser: Har samme P-nummer. Han bør undersøge, om der skal oprettes separat P-nummer på hver adresse. Der står containere til dæk permanent. Oplyst på tilsynet, at der skal søges byggetilladelse. Værkstedsvej: Peter bestiller Marius Pedersen til at suge olie- og affaldsforurenede slam fra rende i hallen.
Generelle bemærkninger	Begge adresser: Generelt rent. Ingen lugtgener. Værkstedsvej: Afløb i grav fører til udskiller.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Værkstedvej: Der var ingen udsugningsanlæg fra værkstedet. Tidligere er udstødning ledt ud af porten med en slange. Peter er blevet oplyst, at han skal få installeret udsugning i bygningen, med afkast mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Begge adresser: Affaldet var blandet en smule (Pap i brændbart). Der var containere til brændbart, pap og metalaffald. Desuden var der tønder til spraydåser, oliefiltre og tank til spildolie. Brændbart, spildolie og pap hentes af Marius Pedersen. Skrot afhentes af Jysk Skrot. Oliefiltre, olieforurenede grus fra pladsen og spraydåser afhentes af Stena. Dæk afhentes af Øksendal Dæk.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og hjælpestoffer	Begge adresser: Olie, kølervæske, sprinklervæske, sæbe til bilvask.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Værkstedvej: OBU på adressen. Er blevet oplyst, at han skal undlade at vaskes med sæbe ved afløb til obu. Peter oplyser, at de kun meget sjældent vasker biler. De benytter vaskehal ved tankstation.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskillere	Værkstedvej: OBU - Tømmes af Marius Pedersen, sidst d. 22-12-2016. Dokumentation for tømnings fremvist ved tilsynet.

Sandfang

Id	Beliggenhed	Godkendelsesdato	Volumen (l)	Tømningsfrekvens (mdr)
1				

Fritagelser: farligt affald og tømningsordning Motas

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er givet fritagelse for tømningsordning

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Begge adresser: Ingen støj under besøget. Ingen støjklager.

Olietanke Værkstedvej

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg	Prod.år	Bemærkning
1	Fyringsolie	1.200	2002	Udendørs	NEJ	2002	
2	Smøreolie	1.200		Indendørs	NEJ	2005	Dobbelt tank 2 x 600 l
3	Spildolie	1.300	1989	Indendørs	NEJ		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og kemikalietanke	Tre tanke på grunden. Den udendørs tank er nu placeret på sten og står stabilt. Peter er blevet oplyst, at tanken skal stå fem cm fra væggen (risiko for kondens og dermed tæring).

Olietanke Sdr. Ringvej

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg	Prod.år	Bemærkning
1	Olie	1.200	1997	Indendørs	NEJ		Står inde på værkstedet
2	Spildolie	700		Over jord	NEJ		Står bagved bygningen under tag
3	Fyringsolie	1.225	2006	Udendørs	NEJ	2006	

Kortlægning af jordforurening

Matr.nr.	V1/V2*	Registreret	Bemærkninger	Kortlæg- ningsnr.	Afmeldt
Sdr. Ringvej, 152a, Kolding Markjorder, 3. afd.	V1	02.01.14			

*V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Miljøriskovurdering 16.5.17

Dato for vurdering	Værkstedsvej	Sdr. Ringvej
A. Miljøledelse	5	5
B. Regelefterlevelse	3	1
Vægtet sandsynlighed	3,80	2,60
C. Håndtering og opbeva-	3	3
D. Emissioner	3	3
E. Sårbarhed	5	5
Vægtet konsekvens	3,68	3,68
Vægtet score	3,74	3,14

Ved miljørisikovurderingen beregnes en risikoværdi ("risikoscore") for en virksomhed. Miljørisikovurderingen skal gennemføres som en screening på baggrund af tilsynsmyndigheds eksisterende viden. Det er således hensigten, at scoringen baseres på tilsynsmyndighedernes aktuelle viden og kvalificerede skøn.

Følgende parametre vurderes:

- A. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- B. Regelefterlevelse (f.eks. påbud og indskærpelser)
- C. Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt, flydende affald
- D. Emissioner til luft, jord og vandmiljø
- E. Sårbarhed opgjort som afstand til følsomme områder (f.eks. boliger eller områder med særlige drikkevandsinteresser)

Parametrene har 3 scoreklasser: 1, 3 og 5, hvor 1 angiver den mindste miljørisiko. Scorene for samtlige parametre beregnes til en samlet score for virksomheden, og tilsynsfrekvensen bestemmes ud fra denne score.